

001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4
X	בבדיקת מולטימדיה נמצא כי דרוש איפוס	0
X	הגדרות למולטימדיה.	0
X	בוצע איפוס הגדרות יצרן למולטימדיה	0
X	במידה והתקלה חוזרת יש לבדוק את הרמקולים	0
X	לקוח יכנס לקריאת שירות במועד אחר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית HIR2	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000	
	בדיקת מולטימדיה - משמיעה רעשים חזקים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	.4
X	בבדיקת מולטימדיה נמצא כי דרוש איפוס	0
X	הגדרות למולטימדיה.	0
X	בוצע איפוס הגדרות יצרן למולטימדיה	0
X	במידה והתקלה חוזרת יש לבדוק את הרמקולים	0
X	לקוח יכנס לקריאת שירות במועד אחר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית HIR2	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
11199	טיפול 60	1
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
DH3011	רפידות קדמי קורולה 19	1
AV4000	חליפי-מגב 14-28	2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	איבחון +בדיקת רכב - יש צורך בשלב ראשון להחליף את הצמיגים+איזונים	0
	+מילוי לחץ אויר + שריקה נשמעה	0
	כיוון שמשה קד' (לא מקורית	0

חלפים		00.00	00.00
קוד	תאור	כמות	
B057000000	מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה	0	
B060000000	שידור חבילת גלישה 1G משנה ל 3 שנים.	0	
B720000000	הסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0	

