# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120169 | 27/04/25 07:54 | 28/04/25 11:54 | | | מכונאות | 131298 | בדיקת מצבר | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקת מצבר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 190011 | מצבר (אחד) פ+ה | .3 |
| 47499 | בוצע הח' מצבר באישור דורון | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| VOLTA54683 | A46מצבר דק שנפ 4רב 2016<2018 היברי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119885 | 17/04/25 16:23 | 25/04/25 11:05 | | | מכונאות | 131298 | 155 בדיקות +כיוון פרונט | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 155 בדיקות +כיוון פרונט | |
| | בד' לחצים במערכת קירור מנוע | |
| | לבדוק משולשים +מוט מייצב קד' | |
| | לבדוק צמגים /לבדוק אם צריך טיפול | |
| | לבדוק אם חסר דברים ברכב | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| BFFT | בדיקת פרונט במסגרת טיפול | 0 |
| 47499 | פ+ה מוטות מייצב | 1 |
| 431011 | זרוע מתלה תחתונה (משולש) (צד אחד) פ+ה | 1.9 |
| A-431011 | זרוע מתלה תחתונה (משולש) (צד אחד) פ+ה | .1 |
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| C2 | שמן מנוע 5W30C2 צובר | 4.5 |
| 871390000097 | חליפי-חליפי-מסנן למז | 1 |
| SK1780137021 | מ.אוויר טויוטה פריוס 09מ אאוריס הברידי | 1 |
| SK4882002070 | מ.מייצב קרולה 08מ 4רב 07מ אבנסיס 09מ | 2 |
| SK4806842060 | חליפי-משולש קדמי RAV4 2017 | 1 |
| SK4806942060 | חליפי-משולש קדמי RAV4 2017 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119886 | 17/04/25 16:25 | 25/04/25 11:07 | | | מכונאות | 131298 | סט שטיחים | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | סט שטיחים | |
| | ערכת עזרה ראשונה | |
| | ערכת תיקון פנצ'ר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PW21042013 | מקורי-סט שטיחים ראב- | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112460 | 24/09/24 07:58 | 25/09/24 09:18 | | | מכונאות | 129558 | HHC מחמירה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | HHC מחמירה | |
| | מחיר צמיגים מיוחד רכב של ראמי | |
| | 1580 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 89099 | הרחבת אחריות סוללה הברידית מחמירה | 0 |
| 890991 | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות לHHC- | .2 |
| 890988 | .ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |

| | | |
|---|---|---|
| ADDHHC | תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב | .2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| TIR225/65/17CINI | צמיג CINI FAROD רב4) | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101834 | 19/11/23 08:56 | 19/11/23 14:47 | | | מכונאות | 121000 | הארכת אחריות סוללה היברידית מחמירה | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | הארכת אחריות סוללה היברידית מחמירה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 47499 | לא ניתן לבצע HHC, קיימת תקלה P3000 | 0 |
| 47499 | דרוש נסיעה של 1600 ק"מ וחזרה לבדיקה | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 275624 | 27/08/21 07:48 | 27/08/21 11:17 | | | מכונאות | 97549 | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 890991 | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- | .2 |
| | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- | 0 |
| 890910 | אין להעמיד את הרכב במצב סרק N | 0 |
| 890911 | לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי | 0 |
| 890912 | תוקף הבדיקה 15000 ק"מ או שנה הקודם | 0 |
| 890913 | ביניהם | 0 |
| 191101 | מצת (כולם) פ+ה | .5 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 9091901259 | מקורי-מצת | 4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94530 | 27/04/20 11:48 | 27/04/20 12:39 | | | מכונאות | 79120 | טיפול 75,000 | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 | 1 |
| 810151 | נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה | .3 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| Z82 | שמן מנוע דיזל יורו 0 | 4.4 |
| 655600 | חומר מסיר פיח לבנזין 80X | 1 |
| 655602 | נוזל שמשות | 1 |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית | 1 |
| 99132YZZBA | מקורי-נורת פוס | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90709 | 05/08/19 13:23 | 05/08/19 15:13 | | | מכונאות | 62256 | טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי) | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ - ATM (אוטומטי) | 1.3 |
| 473301 | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה | .7 |
| 48099 | ניקוי סנן היברידי ללא חיוב | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| Z1 | שמן מנוע W3010 | 4.4 |
| 1780137021 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 871390000097 | חליפי-חליפי-מסנן למז | 1 |
| Z6 | נוזל בלמים פזבו דוט | 1 |
| 0446548170 | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90710 | 05/08/19 13:23 | 05/08/19 15:13 | | | מכונאות | 62256 | בדיקה וביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקרת | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| UMLTSS | בדיקה וביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקרת | .6 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83370 | 21/06/18 10:53 | 21/06/18 11:48 | | | מכונאות | 30528 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| Z1 | שמן מנוע W3010 | 4.4 |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| Z6 | נוזל בלמים פזבו דוט | 1 |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80395 | 26/12/17 11:55 | 26/12/17 12:50 | | | מכונאות | 14111 | טיפול 15,000 | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 | .8 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| Z1 | שמן מנוע W3010 | 4.4 |
| 04152YZZA1 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 87139YZZ16 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140705 | 13/09/17 13:51 | 13/09/17 15:17 | | | מכונאות | 1524 | "מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בוחן- איהב | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 801013 | "מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה | 1.05 |
| | קיים קודי תקלה P310307, U0151 | 0 |
| | ,U0124,C1A50,C1A63.U0125 | 0 |
| | פיוז AB לא היה במקומו | 0 |
| | והורכב במקום מערכת לא פעילה | 0 |
| | מפס ייצור (ערך פיוז 7.5A | 0 |
| 12099 | תקלות אלו נגרמו עקב התעסקות | 0 |
| | בהתקנת וו גרירה מחוץ לרשת | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 28/08/17 08:00 | 28/08/17 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B906000000 | PLATINUM מלא+ CONNECTED | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140186 | 22/08/17 16:13 | 28/08/17 10:15 | | | מכונאות | 1 | .מסירת רכב ללקוח | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001300 | .מסירת רכב ללקוח | 0 |
| MESIRA | .מסירת רכב ללקוח | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 283400 | סט 4 מגיני רוח 2017 | 1 |
| 283414 | אמבטיה לתא מטען | 1 |
| AV1116 | כובע TOYOTA רקמה תלת ממדית | 1 |
| AV11161 | מבצע מחזיק מפתחות טויוטה | 2 |
| 3714060280 | ללא חיוב | -1 |