# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 340970 | 24/08/26 08:12 | 11/10/26 14:17 | | | מכונאות | 33513 | בדיקות 155 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקות 155 | |
| | אביזירי סלקט | |
| | בדיקת צמיגים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול | 1 |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343679 | 24/08/26 14:15 | 11/10/26 14:17 | | | מכונאות | 33513 | בדיקות 155 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקות 155 | |
| | בדיקת צמיגים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR | 1 |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 328303 | 03/02/26 07:57 | 03/02/26 15:42 | | | מכונאות | 28353 | טיפול 45.000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 45.000 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1 |
| NOWAR | .לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות. | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע 5W30 | 4.2 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| AVTOP | מסיר פיח ומנקה חלל שריפה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 307373 | 19/02/25 08:09 | 19/02/25 14:33 | | | מכונאות | 18102 | טיפול 30.000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 30.000 | |
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| POMW | אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .RSA. | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 490 | חידוש חברות למעדון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע 5W30 | 4.2 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |

| | |
|---|---|
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר |
| 1 | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 307391 | 19/02/25 09:34 | 23/02/25 14:03 | | | מכונאות | 18102 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 272074 | 13/07/23 07:23 | 13/07/23 08:37 | | | מכונאות | 6858 | טיפול 15000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 15000 | |
| | חניה 36 | |
| | שובר מתנה באישור דרור | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.2 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 13/04/22 08:00 | 13/04/22 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B032000000 | קסטומיזציית מרימי שמשות וסגירת גג חשמלי | 0 |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 243782 | 11/04/22 06:22 | 17/04/22 15:06 | | | מכונאות | 1 | .מסירת רכב ללקוח | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MESIRA | .מסירת רכב ללקוח | 0 |
| LA | בד' לחץ אוויר בצמיגים | 0 |
| MI | התקנת מסגרת ללוחית רישוי | 0 |
| | אקטיבציה לחלונות | 0 |
| H | חיישני רוורס וידאו-אחריות לשנה | 0 |
| | מצלמה קידמית+אחורית מקליטה | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 49 | הצטרפות למועדון | 1 |
| AV209NE | גלאי רוורס מולטימדיה | 1 |
| AV330126 | מצלמת דרך PR-2100CDV דו כיוונית | 1 |