# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180964 | 23/11/26 09:23 | 00:00 | | | | 41457 | הכנסת רכב לסלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 179822 | 14/10/26 08:02 | 18/10/26 09:55 | | | פחחות וצבע | 40129 | תיקון פחחות ישיר לפוליסה - דרומר | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון פחחות ישיר לפוליסה -דרומר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | עבודות פחחות לפי שמאות | 0 |
| X | עבודות חשמל + העברת חיישני B/S + מצלמה | 0 |
| X | פוליש פנס ראשי שמאל | 0 |
| X | קידוח חורים + הדבקת תושבות לחיישנים | 0 |
| X | כיול ראדר B/S + דינאמי | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 6010224400 | מגן קדמי עליון | 1 |
| 6010225100 | תושבת מצלמה קדמית 04/23 | 1 |
| 6010224300 | פגוש קדמי חלק תחתון 04/23 | 1 |
| 6010224000 | פתח אוויר שמאלי לפגוש קדמי 04/ | 1 |
| 7051053300 | תאורת לד כולל סמל בפגוש קד' | 1 |
| 5030054100 | מגן תחותון קדמי | 1 |
| 6010225300 | תעלת אוויר שמאלית לפגוש קדמי 0 | 1 |
| 6010136800 | מגן תחתון להולכי רגל | 1 |
| 6608054488 | תושבת חיישן ראדר קדמי חיצוני ש | 1 |
| 6608054486 | תושבת חיישן ראדר קדמי פנימי ש | 1 |
| 6608054485 | תושבת חיישן ראדר קדמי ימני פני | 1 |
| 6608054487 | תושבת חיישן ראדר קדמי חיצוני י | 1 |
| 13 | קליפסים + חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 179823 | 14/10/26 08:05 | 15/10/26 11:05 | | | מכונאות GEELY | 40129 | טיפול 60,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 60,000 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| S10060A1 | טיפול 60000 או 36 חודשים GE13-A1 | 1 |
| X | סוללה SOH 100% | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 |
| 88988525201 | נוזל קירור | 3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 170109 | 02/12/25 09:39 | 02/12/25 10:44 | | | מכונאות GEELY | 29217 | טיפול 40,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 40,000 | |
| | עדכון תוכנה למודול בלמים | |
| | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות | |
| | עדכון BMS לדגם A1 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| S10040A1 | טיפול 40000 או 24 חודשים GE13-A1 | 1.3 |
| X | סוללה SOH 100% | 0 |
| X | מצב סוללה SOH100% | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| GE001-00078 | נוזל בלמים | 1.4 |
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 |
| 3 | סוללה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 170117 | 02/12/25 10:43 | 08/12/25 09:22 | | | מכונאות GEELY | 29217 | עדכון תוכנה למודול בלמים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה למודול בלמים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 4056111 | עדכון תוכנה למודול בלמים (ONE BOX) | .3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 170118 | 02/12/25 10:45 | 02/12/25 11:21 | | | מכונאות GEELY | 29217 | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 403313ESK | עדכון תוכנה למערכת מקורית למניעת גניבות | .4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 170119 | 02/12/25 10:45 | 02/12/25 11:22 | | | מכונאות GEELY | 29217 | עדכון BMS לדגם A1 | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון BMS לדגם A1 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5Z02762 | עדכון תוכנה ליחידת הבקרה של מצבר מתח גבו | .2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160744 | 25/03/25 11:41 | 03/04/25 08:01 | | | מכונאות GEELY | 19106 | רכב לא מטעין | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | רכב לא מטעין | |
| | פס קישוט דלת ימין אח נפל | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 204510 | החלפת יחידת בקרה לטעינת מצבר | 2.2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 2045007200FOC | יח בקרת טעינה לרכב חשמלי - FOC | 1 |
| 88988525201 | נוזל קירור | .66 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 157493 | 04/12/24 09:43 | 04/12/24 11:00 | | | מכונאות GEELY | 15100 | חיישני שטח מת ימין לאעובדים. תלונה חוזר | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | חיישני שטח מת ימין לא עובדים - לסירוגין | |
| | תעלת מצלמה קדמית משוחררת | |
| | פס קישוט דלת ימין אח' נפל - נמצא ברכב | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | בבדיקה לא נמצאו ממצאים חריגים | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 157031 | 18/11/24 09:13 | 18/11/24 10:14 | | | מכונאות GEELY | 14041 | טיפול 20,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 20,000 | |
| | חיישני רכב בשטח מת בצד ימין לא עובד | |
| | מראה שמאל נפתחת לא חוזרת למיקום שנקבע לה | |
| | לסירוגין | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| S10020A1 | טיפול 20000 או 12 חודשים GE13-A1 | .5 |
| X | סוללה SOH 100% | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 8025529600 | מסנן מזגן N95 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 14/12/23 08:00 | 14/12/23 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| GE001-00056 | התקנת WAZE + כרטיס סים גרסה 17 | 0 |
| GE001-00059 | רישוי 2023 | 0 |
| GE001-00060 | כבל טעינה ציבורי + תיק לכבל | 0 |
| GE001-00061 | מטען נייד לשקע ביתי + תיק למטען | 0 |
| GE001-00069 | GEELY CONNECT (חומרה) | 0 |
| GE001-00081 | הפניה לשירות אפליקציה CONNECT + מיגון איתוראן ב- 17ש"ח לחודש | 0 |
| GE001-00087 | מצלמת DVR קדמית ואחורית כוללת כרטיס זיכרון 32 ג'יגה | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 146664 | 12/12/23 08:35 | 14/12/23 13:50 | | | סוכנות רכב חדש | 17 | מסירת רכב | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מסירת רכב | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MESIRA | מסירת רכב | 0 |