# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343997 | 15/10/26 14:30 | 00:00 | | | מכונאות | 60476 | 155 בדיקות | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 343998 | 15/10/26 14:31 | 00:00 | | | מכונאות | 60476 | אביזרים | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127386 | 19/02/26 10:07 | 01/03/26 10:04 | | | מכונאות | 44634 | מוזמן לטיפול 60,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 45,000+הכנה לטסט | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 3.6 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 288410 | 08/04/24 08:33 | 08/04/24 08:35 | | | מכונאות | 14980 | טיפול 15.000 ק"מ | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 15.000 ק"מ | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע 5W30 | 3.6 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 1 | מסנן אוויר חלופי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 263996 | 01/03/23 18:00 | 28/09/23 15:38 | | | מכונאות | 1 | אביזרים | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| LA | בד' לחץ אוויר בצמיגים | 0 |
| MI | התקנת מסגרת ללוחית רישוי | 0 |
| LB | אקטיבצייה לחלונות | 0 |
| X | שילוט | 0 |
| X | פוינטר | 0 |
| X | דלקן | 0 |
| X | חיישני רוורס | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| AV1402PL | חיישני רוורס צג | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 23/02/23 08:00 | 23/02/23 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד | 0 |