רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	762564	25/10/26 09:49	00:00			מכונאות	91024	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	762566	25/10/26 09:50	00:00			מכונאות	91024	אביזרין לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	761392	07/10/26 07:15	07/10/26 10:56			מכונאות	89906	טיפול 90+תוספים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90+תוספים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
X	צמיגים קד שחוקים אח יבשים	0
X	מגבים קרועים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
9091901301	מקורי-מצת	3
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	751699	03/05/26 07:14	03/05/26 10:19			מכונאות	74656	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75+תוספים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.2
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
7716947040	מקורי-אטם למסנן דלק	1
77103K0010	מקורי-מסנן דלק	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	739248	15/10/25 07:30	15/10/25 09:08			מכונאות	59548	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60+תוספים	
	טלפון לא מתחבר למולטימדיה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6

90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
17801K0030	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	730166	04/05/25 07:29	04/05/25 09:37			מכונאות	46080	טיפול			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45+תוספים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
DIVUR	לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	719309	04/11/24 07:35	04/11/24 11:18			מכונאות	30536	טיחפול 30			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיחפול 30	
	חיישן שטח מת צד ימין לא עובד	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
MATNOTOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0
X	שטיח כפול	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1
Z44	חליפי נוזל בלם	2
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	719359	04/11/24 11:16	11/11/24 09:22			מכונאות	30536	חיישן שטח מת צד ימין לא עובד			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	חיישן שטח מת צד ימין לא עובד	
	פוצל מכרטיס 719309	
	הוחלף שטח מת באחריות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
GCADMIN	פתיחת כרטיס ואדמ'	.2
GCSENSOR	החלפת סט/עינית חיישני רוורס	.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	712250	07/07/24 07:17	07/07/24 08:41			מכונאות	19749	פעם בשבוע נדלק מנורת לחץ אוויר			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	פעם בשבוע נדלק מנורת לחץ אוויר	
	לבדוק אם יש פנצרים /רגישות חישן	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	נבדק היה חסר קצת אוויר הופנה לפנצריה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	711165	20/06/24 07:22	20/06/24 13:50			מכונאות	17903	נורת לחץ אוויר דולקת			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נורת לחץ אוויר דולקת	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	יש תקר בגלגל אחורי R	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	709314	20/05/24 07:11	20/05/24 08:25			מכונאות	15014	מוזמן לטיפול 15 - לעדכן את מיה לעשות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	8.
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1.
MATNOTOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0
X	שטיח גומי כפול	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	3.6
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילוים לניקוי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	498356	04/12/23 14:06	04/12/23 14:57			מכונאות	2	VIP מכירות			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
49000	VIP מכירות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	04/12/23 08:00	04/12/23 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U839000000	מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד	0
UU00500000	Yaris Cross Protection pack Plus & BSM - משטח הגנה לתא מטען, פסי הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציית מרימי שמשות ומערכת ניטור שטח מת	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	498261	03/12/23 11:35	05/12/23 12:33			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מצלמה מתנה מאורי	

עבודות

קוד	תאור	כמות
111	התקנות	0
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV36112	מצלמת דרך DVR T2	1