# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345563 | 11/11/26 07:49 | 15/11/26 09:55 | | | מכונאות | 111580 | בדיקות סלקט 155 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקות סלקט 155 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345564 | 11/11/26 07:50 | 00:00 | | | מכונאות | 111580 | השלמת אביזרים לרכב | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345566 | 11/11/26 07:52 | 00:00 | | | מכונאות | 111580 | הארכת אחריות לסוללה היברידית בסלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 338451 | 22/06/26 09:16 | 22/06/26 13:03 | | | מכונאות | 105106 | מוזמן לטיפול 105 ראב(21.6) | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 105 ראב(21.6) | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 0013105 | טיפול 105,000 ק"מ | .9 |
| 1 | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים | 0 |
| 2 | בדיקת תקינות מערכת היגוי וצירויות | 0 |
| 3 | בדיקת העדר נזילת מים/שמן | 0 |
| 4 | בדיקת תקינות צמיגים | 0 |
| 5 | נסיעת מבחן ללא חיוב | 0 |
| 6 | שובר שטיפה | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע W305 | 4.5 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| ZZ131 | נוזל שמשות מתנה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 330775 | 26/01/26 12:35 | 26/01/26 14:37 | | | מכונאות | 98941 | הארכת אחריות למצבר היברידי | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | הארכת אחריות למצבר היברידי | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 890991 | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות לHHC- | .3 |
| 89099 | הארכת אחירות למצבר היברידי | 0 |
| EARLYW | אחריות sulp מוקדמת לשנה 15/ אק"מ . | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 320534 | 06/07/25 09:05 | 06/07/25 12:34 | | | מכונאות | 90079 | טיפול 90.000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 90.000 | |
| | לבדוק מצבר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 1 | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים | 0 |
| 2 | בדיקת תקינות מערכת היגוי וצירויות | 0 |
| 3 | בדיקת העדר נזילת מים/שמן | 0 |
| 4 | בדיקת תקינות צמיגים | 0 |
| 5 | נסיעת מבחן ללא חיוב | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | שובר שטיפה | 0 |
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.7 |
| X | 20 חודשי אחריות החל מצבר | 0 |
| X | אין אישור לצמיגים מהלקוח | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע W305 | 4.5 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 9091901289 | מקורי-מצת | 4 |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| ZZ131 | נוזל שמשות מתנה | 1 |
| C335030005 0 | חליפי-חליפי-מקומי, מצ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 306604 | 05/09/24 09:44 | 05/09/24 13:24 | | | מכונאות | 74968 | טיפול 75.000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 75.000 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.4 |
| X | הנחת מועדון בתוקף | 0 |
| Z1 | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים | 0 |
| Z2 | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות | 0 |
| Z3 | בדיקת העדר נזילת מים/שמן | 0 |
| Z4 | בדיקת תקינות צמיגים | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין | 0 |
| 21 | שובר שטיפה | 0 |
| 31 | נסיעת מבחן ללא חיוב | 0 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .5 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .1 |
| X | הח' מגב אחורי | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע W305 | 4.5 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| ZZ131 | תרכיז נוזל שמשות מתנה | 1 |
| 4351248140 | מקורי-צלחת בלם קדמית | 2 |
| 0446533490 | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |
| 8524272010 | מקורי-מגב אחורי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 293451 | 19/11/23 08:48 | 19/11/23 13:04 | | | מכונאות | 60155 | טיפול 60.000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 60.000 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.3 |
| PR2 | מועדון שנתי | 0 |
| X | שטיח נהג לא תקין | 0 |
| 24 | מגבים קד' ללא חיוב (במועדון ) ברכב | 0 |
| X | החלפת 2 צמיגים קד' סיניים | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע W305 | 4.5 |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| ZZ131 | תרכיז נוזל שמשות מתנה | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 10 | מגבים במתנה - מועדון לקוחות | 1 |
| AN2256018 | צמיג אנדיפורס 225/60R18 | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 283431 | 19/04/23 10:59 | 19/04/23 14:00 | | | מכונאות | 48447 | בוצע בדיקת מצבר ונמצא תקין | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בוצע בדיקת מצבר ונמצא תקין | 0 |
| | בוצע בדיקת זליגה ונמצא תקין 0.05 | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 280051 | 06/02/23 11:40 | 06/02/23 15:11 | | | מכונאות | 44903 | טיפול 45,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.1 |
| 21 | שובר שטיפה במועדון | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| ZZ131 | תרכיז נוזל שמשות מתנה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 280052 | 06/02/23 11:45 | 06/02/23 15:00 | | | מכונאות | 44903 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 268876 | 02/06/22 11:06 | 02/06/22 13:36 | | | מכונאות | 29662 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| | בבירור מול המחלקה הטכנית לא קיים | 0 |
| | בעייה במערכת , יש לגשת לסמסונג | 0 |
| | של עידכון תוכנה יזום לבלוטוס | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PR325920 | שמן מנוע 5W30 סינתטי C2 | 4.5 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |
| TB15 | חומר לניקוי והסרת מש | 1 |
| ZZ131 | תרכיז נוזל שמשות מתנה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 256737 | 06/09/21 08:14 | 06/09/21 09:07 | | | מכונאות | 15026 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PR325920 | שמן מנוע 5W30 סינתטי C2 | 4.5 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| TB15 | חומר לניקוי והסרת מש | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 245354 | 30/12/20 15:16 | 05/01/21 13:38 | | | מכונאות | 1 | .מסירת רכב ללקוח | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001300 | .מסירת רכב ללקוח | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PR415E285100 | מגיני דלתות - חליפי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 23/12/20 08:00 | 23/12/20 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B028000000 | מרימי שמשות 4 חלונות | 0 |
| B050000000 | Connected to App סופרפאל 7002 | 0 |
| C033000000 | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ | 0 |
| PW24142000 | אמבטיה לתא מטען RAV4 | 0 |
| U600000000 | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי | 0 |
| U623000000 | מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4 | 0 |