# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 247055 | 05/10/26 10:45 | 00:00 | | | מכונאות | 46356 | הכנה למסירה סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 235606 | 08/01/26 10:02 | 08/01/26 16:09 | | | מכונאות | 40636 | טיפול תקופתי, + טסט+שינוע - | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 105, + טסט+שינוע - | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 105,000 ק"מ | .9 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-בנזין | 1 |
| AV01 | חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים | 1 |
| 0880880132 | מקורי-נוזל שמשות | 1 |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 85212YZZACT | חליפי מגב קד' ימין 16 400 | 1 |
| 85222YZZBCT | חליפי - מגב קד' 26 650 | 1 |
| 8524272010 | מקורי-מגב אחורי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 349580 | 21/04/25 07:55 | 30/04/25 09:22 | | | פחחות | 34744 | נזק צד ימין- הסדר צד ג' מול הפניקס | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נזק צד ימין- הסדר צד ג' מול הפניקס | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | פחחות | 0 |
| X | צבע | 0 |
| X | חשמל | 0 |
| X | כיהול ראדר | 0 |
| X | זיפוט ואיטום | 0 |
| X | העברת חיישני רוורס | 0 |
| X | בדיקת פרונט | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 7506142020C0 | מקורי-קישוט כנף אחור | 1 |
| 7560542200C0 | מקורי-קישוט כנף אחור | 1 |
| 8121047010 | מקורי-פנס ערפל קדמי | 1 |
| 5241142908 | מקורי-מגן קדמי תח מ.פירוק | 1 |
| 8934833400 | מקורי-כיסוי חיישן | 2 |
| 521194A920 | מקורי-מגן קדמי-ראב 9 מ.פירוק | 1 |
| 7560142170C0 | מקורי-קישוט כנף קדמי | 1 |
| 5381142330 | מקורי-כנף ק.י-ראב 19 מ.פירוק | 1 |
| 8791542200C1 | מקורי-כיסוי מראה ימין-ראב 2019 | 1 |
| 8791042M30 | מקורי-מראה ימין-ראב 4 מ.פירוק | 1 |
| 6700142161 | מקורי-דלת קדמית ימין מ.פירוק | 1 |
| 8114542A33 | מקורי-פנס ראשי ימין- מ.פירוק | 1 |
| AV90467AAA | חליפי-ניט לדלת | 18 |
| 7507542090 | מקורי-קישוט דלת אח' | 1 |
| 7575542020 | מקורי-מדבקה לדלת | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219973 | 17/12/24 10:27 | 17/12/24 14:29 | | | מכונאות | 32371 | טיפול30+הכנה+ טסט+שטיפה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול30+הכנה+טסט+שטיפה | |
| | הפעלת אורות אוטומטיים כשמניעים את הרכב | |
| | יש חריקות בזמן נסיעה ברוורס מהגלגלים | |
| | לסדר על המסך שייראו מתי רכב נוסע על | |
| | היברדי ומתי נוסע על מנוע. | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| TAT | תשלום למכון רישוי עבור טסט+עמלה | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| AAT | שרות העברת הטסט-הטבת מועדון | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |
| AV01 | חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27874 | 05/09/24 08:13 | 05/09/24 08:25 | | | מכונאות | 29834 | מערכת מולטימדיה חשוכה | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מערכת מולטימדיה חשוכה | |
| | יש אחריות 4+5 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | בוצע שינוי הגדרות במערכת מולטימדייה | 0 |
| X | בוצע שינוי הגדרות במערכת מולטימדייה | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 206453 | 07/01/24 10:22 | 08/01/24 09:40 | | | מכונאות | 24998 | מוזמן 45+ טסט.+שינוע | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן 45+ טסט.+שינוע | |
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |
| | גלגלים מוציאים אבק בבלימה לטענת הלקוח | |
| | + להוציא אורות מכיוון אוטומט שיעבוד ביום | |
| | ולא רק בלילה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| TAT | תשלום למכון רישוי עבור טסט+עמלה | 0 |
| AAT | שרות העברת הטסט-הטבת מועדון | 0 |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.2 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| AV02 | חומרי עזר | 1 |
| 85212YZZAC | מקורי-מגב שמשה | 1 |
| 85222YZZBC | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 206474 | 07/01/24 15:21 | 08/01/24 09:12 | | | מכונאות | 24998 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 175152 | 05/01/23 09:41 | 05/01/23 12:54 | | | מכונאות | 16722 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| SHF-14 | מילוי חנקן לצמיגים - מנוי שנתי | .4 |
| W4+5 | .הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית | 0 |
| MATOK | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין | 0 |
| | הנחת מנהל | -.3 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 18935603 | חומר לניקוי מערכת דלק-המלצה | 1 |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 297048 | 03/04/22 11:57 | 10/04/22 09:22 | | | פחחות | 5966 | פחחות | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X1 | פחחות | 4.43 |
| | החלפת מגן קדמי וישור פח חזית | 0 |
| X2 | צבע | 5.9 |
| | מגן קדמי + סורג + ספויילר | 0 |
| X3 | חשמל | .65 |
| X7 | העברת חיישנים | .71 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 4261142790 | מקורי-חישוק גלגל 18" | 1 |
| 5243742901 | מקורי-כיסוי ימין למג | 1 |
| 8121047010 | מקורי-פנס ערפל קדמי | 1 |
| 8531542470 | מקורי-מיכל מתיז מים | 1 |
| 8934160060B8 | מקורי-חיישן חניה | 2 |
| 521194A920 | מקורי-מגן קדמי-ראב 9 | 1 |
| 5212742220 | מקורי-כיסוי ימין | 1 |
| 5241142908 | מקורי-מגן קדמי תחתון | 1 |
| 5328542140C0 | מקורי-כיסוי חור | 1 |
| 5387542090 | מקורי-בטנה קדמית ימי | 1 |
| 8114542A33 | מקורי-פנס ראשי ימין- | 1 |
| 7560142170C0 | מקורי-קישוט כנף קדמי[11139] | 1 |
| 5253542050 | מקורי-תומך מגן ימין[11139] | 1 |
| AV90467A | חליפי-קליפס גדול למגן | 10 |
| AV90467 | חליפי-קליפס | 10 |
| 5261442120 | מקורי-בולם זעזועים ל | 1 |
| 8934833400 | מקורי-כיסוי חיישן | 2 |
| 5311342181C0 | מקורי-גריל תחתון -רא | 1 |
| | | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160227 | 23/01/22 09:19 | 23/01/22 11:11 | | | מכונאות | 7498 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 0888083389 | מקורי- שמן W305 | 1 |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 18935603 | המלצה-מסיר פיח בנזין WU | 1 |
| AV01 | חומרי ניקוי/גירוז/שמשות | 1 |
| 490 | חידוש חברות למעדן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 145291 | 27/01/21 17:01 | 02/02/21 11:04 | | | מכונאות | 1 | .מסירת רכב חדש ללקוח | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001300 | .מסירת רכב חדש ללקוח | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| RAV4-100781 | מגן רוח RAV4 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 27/01/21 08:00 | 27/01/21 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| B995000000 | CONNECTED TO APP SAVE | 0 |
| PW24142000 | אמבטיה לתא מטען RAV4 | 0 |
| U600000000 | סט קישוטי סף אלומיניום HYBRID - קדמי ואחורי | 0 |
| U623000000 | מקורי-פס קישוט לתא המטען ראב 4 | 0 |