# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 381710 | 18/11/26 10:25 | 19/11/26 15:05 | | | מכונאות | 59910 | אביזרים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PW21016000 | מקורי-סט שטיחי לבד קורולה קרוס | 1 |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 381711 | 18/11/26 10:25 | 00:00 | | | מכונאות | 59910 | סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 381712 | 18/11/26 10:26 | 18/11/26 10:26 | | | מכונאות | 59910 | 155 בדיקות | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 155 בדיקות | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 935562 | 15/10/26 09:34 | 18/10/26 13:28 | | | מכונאות | 58562 | העברת טסט | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | העברת טסט | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .4 |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין | .43 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 919974 | 01/03/26 08:44 | 05/03/26 08:18 | | | מכונאות | 47778 | טיפול 45 קורולה קרוס +ריקול לוח שעונים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 45 קורולה קרוס +ריקול לוח שעונים | |
| | שינוע הרצליה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | .9 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 919975 | 01/03/26 08:45 | 02/03/26 15:04 | | | מכונאות | 47778 | עדכון תוכנה ללוח שעונים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ללוח שעונים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5GG31A81 | עדכון תוכנה | 1.7 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 915684 | 04/01/26 13:56 | 12/01/26 14:40 | | | פחחות | 41152 | תיקון לפי הערכת שמאי | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון לפי הערכת שמאי | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XX30 | עבודות פחחות | 0 |
| XX40 | עבודות צבע | 0 |
| XX30 | עבודות חשמל | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 6700316280 | מקורי-דלת א ' - קורולה קרוס | 1 |
| 7560516010 | מקורי-קישוט כנף אח' ימין | 1 |
| 7507516011 | מקורי-קישוט דלת אח' ימין | 1 |
| AV-Z | קליפסים, מהדקים | 1 |
| AV | דלת חדשה במחיר משומש | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 909706 | 09/10/25 09:33 | 15/10/25 12:09 | | | מכונאות | 36327 | מוזמן להכנה לטסט + העברת טסט + ההגה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן להכנה לטסט + העברת טסט + ההגה | |
| | מתקלף יש לתקן אותו | |
| | שינוע הרצליה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין | .41 |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .41 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 901538 | 25/05/25 08:57 | 27/05/25 09:35 | | | מכונאות | 29412 | טיפול 30 + ריקול TSS | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 30 + ריקול TSS | |
| | שינוע הרצליה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.1 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים | 2 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 901539 | 25/05/25 08:58 | 26/05/25 08:16 | | | מכונאות | 29412 | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS | .8 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 306167 | 27/08/24 09:07 | 27/08/24 13:02 | | | מכונאות | 14620 | מוזמן לש ' נ ו ע-הרצליה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לש ' נ ו ע-הרצליה | |
| | 4078754-050טיפול15קורולה(11.08)מיכל | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .7 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 870309 | 27/12/23 | 31/12/23 | | | פחחות | 3494 | תיקון הרכב לפי | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09:50 | 15:26 | | | | | הערכת שמאי | | | | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | תיקון הרכב לפי הערכת שמאי | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XX30 | עבודות פחחות | 0 |
| XX40 | עבודות צבע | 0 |
| XX30 | עבודות חשמל | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5216616900 | מקורי-פינה אחורית שמאל-קורולה | 1 |
| 5215916926 | מקורי-מגן אחורי-קורולה קרוס | 1 |
| 8192016030 | מקורי-רפלקטור אחורי שמאל | 1 |
| AV-Z | קליפסים, מהדקים | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 865836 | 12/10/23 15:38 | 17/10/23 10:36 | | | מכונאות | 5 | מסירת רכב חדש | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מסירת רכב חדש | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MESIRA | מסירה | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 27/09/23 08:00 | 27/09/23 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| BB37000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| M022000000 | דלקן ליסינג MOBILITY | 0 |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867 | 0 |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות | 0 |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0 |
| U963000000 | סט קישוט סף קדמי ואחורי | 0 |
| U964000000 | קישוט סף לתא מטען | 0 |
| U985000000 | Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה | 0 |