# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248341 | 04/11/26 10:37 | 00:00 | | | מכונאות | 127269 | הכנה למכירה סלקט | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 245836 | 31/08/26 09:48 | 14/09/26 11:36 | | | מכונאות | 120403 | מוזמן לטסט + שינוע | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטסט + שינוע | |
| | טסט+שינוע-אביעד/86560703/0505377131/בית) | |
| | רמלה/118000) | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 0013120 | טיפול 120,000 ק"מ | 1 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .4 |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין | .43 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 85212YZZCV | מקורי-מגב שמשה | 1 |
| 85222YZZBC | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 242867 | 23/06/26 10:42 | 06/07/26 14:13 | | | מכונאות | 108574 | מוזמן לטיפול + ק.ש | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול + ק.ש | |
| | מוביליטי | |
| | 0505377131 אביעד | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 0013105 | טיפול 105,000 ק"מ | .7 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 242868 | 23/06/26 10:45 | 25/06/26 10:52 | | | מכונאות | 108574 | ק. שרות לוח שעונים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ללוח שעונים | |
| | 25SD-063 | |
| | 0505377131 אביעד | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5GG31A81 | עדכון תוכנה | 1.7 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238818 | 22/03/26 14:32 | 09/04/26 11:27 | | | מכונאות | 93337 | טיפול 90 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 90 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.4 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 9091901298 | מקורי-מצת | 4 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 234612 | 16/12/25 11:28 | 23/12/25 13:10 | | | מכונאות | 78017 | מוזמן לטיפול + שינוע | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול + שינוע | |
| | אביעד 0505377131 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.2 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 230556 | 04/09/25 09:58 | 18/09/25 14:09 | | | מכונאות | 61772 | מוזמן לטיפול-להקפיץ לקוח לבית אמיחי | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול-להקפיץ לקוח לבית אמיחי | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001360 | טיפול 60.000 ק"מ | 1 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 226898 | 03/06/25 11:10 | 12/06/25 14:30 | | | מכונאות | 45922 | מוזמן לטיפול 45 + שינוע | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 45 + שינוע | |
| | שטיפה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | .9 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 223236 | 02/03/25 09:12 | 04/03/25 09:56 | | | מכונאות | 30094 | טיפול 30 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 30 | |
| | שטיפה חיצונית | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.1 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219668 | 10/12/24 11:10 | 16/12/24 09:46 | | | מכונאות | 15208 | מוזמן לטיפול +שינוע | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול +שינוע | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .7 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 27/08/24 08:00 | 27/08/24 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| C251000000 | מסירה עד 21 ימי עסקים | 0 |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות | 0 |
| M815000000 | MOBILITY קסטומיזציית מרימי שמשות | 0 |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה | 0 |
| U963000000 | סט קישוט סף קדמי ואחורי | 0 |
| U964000000 | קישוט סף לתא מטען | 0 |
| U985000000 | Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה | 0 |