

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 549775 | 03/09/26<br>09:44 | 00:00   |         |           | מכונאות | 81817  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 463739 | 30/06/26<br>09:55 | 28/07/26<br>07:19 |         |           | מכונאות | 76286  | טיפול 75000 ק"מ + שינוע |            |        | true       |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 75000 ק"מ + שינוע      |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוח-חזור              | .68  |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             | 1.4  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אופ | הערות לכרטיס                              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 461389 | 25/05/26<br>08:53 | 28/05/26<br>10:01 |         |           | מכונאות | 70587  | חיוב במקום<br>כרטיס 460737<br>ח-ו 2043896 |            |        | true     |            |

| תלויות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
|            | חיוב במקום כרטיס 460737 ח-ן 2043896 |      |
| עבודות     |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 812071     | מנורה קדמית - מכליל פ+ה             | .2   |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור                     | .68  |
| 11099      | חריגת 12 ק"מ שוהם                   | 0    |
| 11199      | איזון 4 גלגלים 65 לכל גלגל          | 0    |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית HIR2               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אופ | הערות לכרטיס                           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 460737 | 12/05/26<br>14:52 | 14/05/26<br>13:07 |         |           | מכונאות | 70586  | בדיקת רעידות<br>בנסיעה מעל<br>100 קמ"ש |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                  |      |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                             | כמות |
|            | בדיקת רעידות בנסיעה מעל 100 קמ"ש |      |
|            | בדיקת אורות                      |      |
|            | שינוע                            |      |
|            | חרגת ק"מ 12 ק"מ 5 ש"ח=60 מעמ     |      |
| עבודות     |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלוח-חזור                  | 68.  |
| X          | חרגת ק"מ 12 ק"מ 5 ש"ח=60 מעמ     | 0    |
| חלפים      |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית HIR2            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 461395 | 12/05/26<br>09:05 | 25/05/26<br>09:05 |         |           | מכונאות | 70586  | בדיקת רעידות<br>בנסיעה מעל<br>100 קמ"ש |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                  |      |
|------------|----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                             | כמות |
|            | בדיקת רעידות בנסיעה מעל 100 קמ"ש |      |
|            | בדיקת אורות                      |      |
|            | שינוע                            |      |
|            | חרגות ק"מ 12 ק"מ 5 ש"ח=60+מעמ    |      |
| עבודות     |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור                  | .68  |
| X          | חרגות ק"מ 12 ק"מ 5 ש"ח=60+מעמ    | 0    |
| חלפים      |                                  |      |
| קוד        | תאור                             | כמות |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית HIR2            | 1    |



|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1 | מראה חדשה במחיר משומש | AV |
|---|-----------------------|----|

| מוסך       | כרטיס                                    | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 226321                                   | 19/05/25 10:35 | 22/05/25 10:20 |         |           | מכונאות | 44976  | מוזמן לטיפול 45 + שטיפה , שינוע |            |        | true     |            |
| תלונות     |                                          |                |                |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                                     |                | כמות           |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
|            | מוזמן לטיפול 45 + שטיפה , שינוע          |                |                |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
|            | ריקול עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמי |                |                |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| עבודות     |                                          |                |                |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                                     |                | כמות           |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                         |                | 1.2            |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור                          |                | .6             |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| חלפים      |                                          |                |                |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                                     |                | כמות           |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                           |                | 1              |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      |                | 1              |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30             |                | 4.2            |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                                   | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 226322 | 19/05/25 10:36 | 20/05/25 11:50                            |         |           | מכונאות | 44976  | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח) |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                |                                           |         |           |         |        |                                           |            |        |          |            |
| קוד     |        |                | תאור                                      |         | כמות      |         |        |                                           |            |        |          |            |
|         |        |                | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח) |         |           |         |        |                                           |            |        |          |            |
| עבודות  |        |                |                                           |         |           |         |        |                                           |            |        |          |            |
| קוד     |        |                | תאור                                      |         | כמות      |         |        |                                           |            |        |          |            |
| ZGG91A1 |        |                | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים       |         | 7         |         |        |                                           |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס                        | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 25331                        | 17/11/24<br>10:55 | 19/11/24<br>14:24 |         |           | מכונאות | 29654  | מוזמן לטיפול<br>30,000 |            |        | true       |            |
| תלונות     |                              |                   |                   |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                         |                   | כמות              |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
|            | מוזמן לטיפול 30,000          |                   |                   |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
|            | 0505339041-אלירם             |                   |                   |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| עבודות     |                              |                   |                   |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                         |                   | כמות              |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ             |                   | 1.3               |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              |                   | .62               |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| חלפים      |                              |                   |                   |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                         |                   | כמות              |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               |                   | 1                 |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          |                   | 1                 |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |                   | 4.2               |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              |                   | 1                 |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         |                   | 2                 |         |           |         |        |                        |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס                        | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 315144                       | 23/05/24 10:55 | 28/10/24 14:17 |         |           | מכונאות | 15085  | שינוע+ טיפול 15.000 |            |        | true       |            |
| תלונות     |                              |                |                |         |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                         |                |                | כמות    |           |         |        |                     |            |        |            |            |
|            | שינוע+ טיפול 15.000          |                |                |         |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| עבודות     |                              |                |                |         |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                         |                |                | כמות    |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             |                |                | .9      |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור              |                |                | .62     |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| חלפים      |                              |                |                |         |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                         |                |                | כמות    |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               |                |                | 1       |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          |                |                | 1       |           |         |        |                     |            |        |            |            |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |                |                | 4.2     |           |         |        |                     |            |        |            |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 311994 | 04/03/24 11:45 | 10/03/24 11:52 |         |           | פחחות | 8362   | רכב של יוניון |            |        | true       |            |
| תלונות |        |                |                |         |           |       |        |               |            |        |            |            |
| קוד    |        |                | תאור           |         |           | כמות  |        |               |            |        |            |            |
|        |        |                | רכב של יוניון  |         |           |       |        |               |            |        |            |            |
| עבודות |        |                |                |         |           |       |        |               |            |        |            |            |
| קוד    |        |                | תאור           |         |           | כמות  |        |               |            |        |            |            |
| X      |        |                | עב פחחות       |         |           | 0     |        |               |            |        |            |            |
| X      |        |                | ער צרט         |         |           | 0     |        |               |            |        |            |            |

