# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 552938 | 11/11/26 11:31 | 00:00 | | | מכונאות | 90528 | בדיקות 155 | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345211 | 04/11/26 10:20 | 00:00 | | | מכונאות | 90482 | טיפול 90.000 | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 345213 | 04/11/26 10:23 | 09/11/26 07:53 | | | מכונאות | 90482 | 25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 25SD-063 עדכון תוכנה ללוח שעונים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה | 1.9 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 384741 | 22/12/25 08:49 | 23/12/25 10:24 | | | מכונאות | 75545 | מוזמן לטיפול 75+ריקול ממתין יש הצעה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 75+ריקול ממתין יש הצעה | |
| | ריקול בלמים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | צמיג קד' ימין -פסול | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.4 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| ZO1 | שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 | 4.2 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 384742 | 22/12/25 08:52 | 22/12/25 11:14 | | | מכונאות | 75545 | מוזמן לטיפול 75+ריקול ממתין יש הצעה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים | .7 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 29/01/24 08:00 | 29/01/24 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| BB05200000 | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה | 0 |
| C245000000 | רישוי 2024 | 0 |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה | 0 |