

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 551103 | 04/10/26<br>15:51 | 11/10/26<br>16:08 |         |           | מכונאות | 72263  | בדיקות 155   |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                |      |
|--------------|--------------------------------|------|
| קוד          | תאור                           | כמות |
|              | בדיקות 155                     |      |
|              | טיפול 75                       |      |
|              | שטיפה עדאל                     |      |
| עבודות       |                                |      |
| קוד          | תאור                           | כמות |
| SEL155       | טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |
| 001375       | טיפול 75,000 ק"מ               | 1.4  |
| 190011       | מצבר (אחד) פ+ה                 | .2   |
| חלפים        |                                |      |
| קוד          | תאור                           | כמות |
| AV33         | שמן מנוע 5W30 SNPLUS           | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                 | 1    |
| C1840E       | חליפי - מסנן מזגן              | 1    |
| AV300        | סט מגבים חליפי                 | 1    |
| HHMFIL93519E | חליפי - פלטר אויר 0M040        | 1    |
| 5216102900   | מקורי-כיסוי חור מגן            | 1    |
| 5141002320   | מקורי-כיסוי מנוע               | 1    |
| W 3350300050 | חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 412496 | 26/03/26<br>09:44 | 26/03/26<br>11:22 |         |           | מכונאות | 62363  | מצלמת רוורס<br>היא מראה<br>תמונת ראי' |            |        | false      |            |

|        |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| תלונות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
|        | מצלמת רוורס היא מראה תמונת ראי    |      |
| עבודות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
| X      | בוצע תיקון צמת חוטים למצלמת רוורס | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 430903 | 02/02/26<br>14:44 | 04/02/26<br>13:21 |         |           | מכונאות | 59869  | עדכון תוכנה ללוח שעונים |            |        | true       |            |

|          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| תלונות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
|          | עדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
| עבודות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה             | 1.9  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                                       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 430904 | 02/02/26<br>14:46 | 04/02/26<br>13:15 |         |           | מכונאות | 59869  | עדכון תוכנה<br>ליחידת בקרת<br>מערכת בלמים<br>(לאח) |            |        | true       |            |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| תלונות  |                                     |      |
| קוד     | תאור                                | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים (לאח  |      |
| עבודות  |                                     |      |
| קוד     | תאור                                | כמות |
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים | 7.   |

[illegible]

| חלפים      |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| קוד        | תאור                                                |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט       |
| BB05200000 | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה |
| C245000000 | רישוי 2024                                          |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                     |