

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 343464 | 07/10/26 14:59 | 00:00   |         |           | מכונאות | 125154 | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 343465 | 07/10/26 14:59 | 00:00   |         |           | מכונאות | 125154 | HHC סלקט     |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 343002 | 29/09/26 12:00 | 29/09/26 14:45 |         |           | מכונאות | 124735 | מוזמן לטיפול תקופתי 120,000 |            |        | true       |            |

| תלונות        |                                      |      |
|---------------|--------------------------------------|------|
| קוד           | תאור                                 | כמות |
|               | מוזמן לטיפול תקופתי 120,000          |      |
|               | חניה - 9                             |      |
| עבודות        |                                      |      |
| קוד           | תאור                                 | כמות |
| 0013120       | טיפול 120,000 ק"מ                    | 1.1  |
| 473311        | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה | .7   |
| חלפים         |                                      |      |
| קוד           | תאור                                 | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30         | 4.2  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5                 | 2    |
| G92DH02040    | מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי       | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR           | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR           | 1    |
| AV0446602400T | רפידות בלם אח קורולה +19             | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 341013 | 24/08/26 11:26 | 25/08/26 15:13 |         |           | מכונאות | 120574 | מוזמן לעדכון תוכנה ללוח שעונים |            |        | true       |            |

| תלונות   |                                |      |
|----------|--------------------------------|------|
| קוד      | תאור                           | כמות |
|          | מוזמן לעדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
|          | חניה - 29                      |      |
| עבודות   |                                |      |
| קוד      | תאור                           | כמות |
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה                    | 1.9  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 335585 | 02/06/26 09:58 | 02/06/26 12:00 |         |           | מכונאות | 110403 | מוזמן לטיפול תקופתי 105,000 |            |        | true       |            |

| תלונות        |                                      |      |
|---------------|--------------------------------------|------|
| קוד           | תאור                                 | כמות |
|               | מוזמן לטיפול תקופתי 105,000          |      |
|               | החלפת מגבים                          |      |
|               | חניה - 28                            |      |
| עבודות        |                                      |      |
| קוד           | תאור                                 | כמות |
| 0013105       | טיפול 105,000 ק"מ                    | .9   |
| חלפים         |                                      |      |
| קוד           | תאור                                 | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30         | 4.2  |
| AV85212YZZABT | מגב שטוח 14 חליפי                    | 1    |
| AV85212YZZBHT | מגב שטוח 28 חליפי                    | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR           | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR           | 1    |
| AVN1          | נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד | 4    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 326956 | 14/01/26 10:30 | 14/01/26 11:57 |         |           | מכונאות | 95240  | מוזמן לטיפול תקופתי 90,000 |            |        | true       |            |

| תלונות |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| קוד    | תאור                       | כמות |
|        | מוזמן לטיפול תקופתי 90,000 |      |

|               |                              |             |  |
|---------------|------------------------------|-------------|--|
|               |                              | חניה - 42   |  |
| <b>עבודות</b> |                              |             |  |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |  |
| 001390        | טיפול 90,000 ק"מ             | 1.6         |  |
| <b>חלפים</b>  |                              |             |  |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |  |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן               | 1           |  |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1           |  |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2         |  |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2           |  |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ         | 1           |  |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR   | 1           |  |
| 9091901298    | מקורי-מצת                    | 4           |  |
| AV178010M040T | מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR  | 1           |  |

| תלונות        |                                     |      |
|---------------|-------------------------------------|------|
| קוד           | תאור                                | כמות |
|               | טיפול 75.000                        |      |
|               | החלפת צמיגים                        |      |
| עבודות        |                                     |      |
| קוד           | תאור                                | כמות |
| 001375        | טיפול 75,000 ק"מ                    | 1.4  |
| 473301        | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה | .6   |
| חלפים         |                                     |      |
| קוד           | תאור                                | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ר'קון                 | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30        | 4.2  |
| AV0446502470T | ר. בלם קורולה +19 קד                | 1    |
| CH205/55R16V  | צמיג FMX-קורולה 13-19               | 2    |

| תלונות        |                                          |      |
|---------------|------------------------------------------|------|
| קוד           | תאור                                     | כמות |
|               | טיפול 60.000                             |      |
|               | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח |      |
| עבודות        |                                          |      |
| קוד           | תאור                                     | כמות |
| 001361        | טיפול 60.000 ק"מ                         | 1.7  |
| חלפים         |                                          |      |
| קוד           | תאור                                     | כמות |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| TGMO1         | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN             | 4.2  |
| 0882380111    | מקורי-נזול בלמים 0.5                     | 2    |
| G92DH12050    | מקורי-מסנן אוויר למצ                     | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR               | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR               | 1    |
| AV85212YZZABT | מגב שטוח 14 חליפי                        | 1    |
| AV85212YZZBHT | מגב שטוח 28 חליפי                        | 1    |

|         |                                          |      |
|---------|------------------------------------------|------|
| תלונות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח |      |
| עבודות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים      | 7    |

|        |                          |      |
|--------|--------------------------|------|
| תלונות |                          |      |
| קוד    | תאור                     | כמות |
|        | טיפול 45000              |      |
|        | בדיקת צמיגים + מלוי אויר |      |
|        | חולות שורה 2 ימין        |      |
| עבודות |                          |      |

|               |                            |             |
|---------------|----------------------------|-------------|
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                | <b>כמות</b> |
| 001345        | טיפול 45,000 ק"מ           | 1.2         |
| <b>חלפים</b>  |                            |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                | <b>כמות</b> |
| 08880838531L  | מקורי-שמן מנוע 5W30        | 4.2         |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן             | 1           |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1           |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR | 1           |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR | 1           |

| תלונות        |                               |      |
|---------------|-------------------------------|------|
| קוד           | תאור                          | כמות |
|               | טיפול 30000                   |      |
|               | שורה 2 מול מע"ש               |      |
| עבודות        |                               |      |
| קוד           | תאור                          | כמות |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ              | 1.3  |
| חלפים         |                               |      |
| קוד           | תאור                          | כמות |
| 08880838531L  | מקורי-שמן מנוע 5W30           | 4.2  |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037    | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| 0882380111    | מקורי-נזול בלמים 0.5          | 1    |
| G92DH12060    | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1    |
| AV87139YZZ33T | מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR    | 1    |
| AV178010M040T | מסנן אויר חליפי קורולה/CHR    | 1    |
| AV85212YZZABT | מגב שטוח 14                   | 1    |
| AV85212YZZBHT | מגב שטוח 28                   | 1    |

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| תלונות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | שינוע-טיפול 15.000           |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ             | .9   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| תלונות  |                            |      |
|---------|----------------------------|------|
| קוד     | תאור                       | כמות |
| אביזרים |                            |      |
| עבודות  |                            |      |
| קוד     | תאור                       | כמות |
| LB      | אקטיבצייה לחלונות          | 0    |
| MI      | התקנת מסגרת ללוחית רישוי   | 0    |
| LA      | בד' לחץ אוויר בצמיגים      | 0    |
| X       | איתוראן                    | 0    |
| X       | חיישני רוורס               | 0    |
| X       | התקנת מצלמה קד'+אח' מקליטה | 0    |
| X       | דלקן                       | 0    |
| X       | תיק דנאליס                 | 0    |
| חלפים   |                            |      |
| קוד     | תאור                       | כמות |
| 17702   | מצלמה דו כיוונית WIFI 24/7 | 1    |
| AV209NE | גלאי רוורס מולטימדיה       | 1    |

| חלפים      |                                       |      |
|------------|---------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי   | 0    |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה                      | 0    |
| U687000000 | סט קישוט סף לדלתות עם מיתוג "COROLLA" | 0    |

