# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 349133 | 20/10/26 13:39 | 04/11/26 13:40 | | | מכונאות | 89184 | בדיקות סלקט | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקות סלקט | |
| | בדיקת מצבר + פלט | |
| | בדיקת קניה | |
| | חבני | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |
| | | 0 |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .1 |
| 473011 | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה | .5 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 0446502470 | מקורי-רפידות בלם קדמ | 1 |
| 4351202390 | מקורי-צלחת בלם קדמית | 2 |
| ADB-14 | מגב 14 | 1 |
| 627-26 | מגב מידה 26 חליפי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 349134 | 20/10/26 13:51 | 22/10/26 10:39 | | | מכונאות | 89184 | אבזור סלקט | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אבזור סלקט | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 347795 | 02/09/26 07:54 | 03/09/26 10:06 | | | מכונאות | 88452 | טיפול 90 +טסט + | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 90 +טסט + | |
| | שינוע להושע 6 , יד בנימין, | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.6 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .4 |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין | .43 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים | 2 |
| 9091901298 | מקורי-מצת | 4 |
| G92DH02040 | מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 341778 | 15/04/26 11:45 | 19/04/26 10:53 | | | פחחות | 77865 | מוזמן לדוח נזק מראה שינוס מיד בנימין | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לדוח נזק מראה שינוס מיד בנימין | |
| | מובילטי פוליסה | |
| | שמאות לפי נרקיס | |
| | מראה בצד הנהג | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | פ+ה מראה נהג | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 8794002L31 | מקורי-מראה שמאל-קורולה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 341606 | 13/04/26 07:59 | 15/04/26 11:27 | | | פחחות | 77000 | נזק לפי שמאות נרקיס | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | נזק לפי שמאות נרקיס | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| X | נפתח בטעות | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238103 | 02/03/26 09:51 | 04/03/26 13:37 | | | מכונאות | 75200 | עדכון תוכנה ללוח שעונים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ללוח שעונים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה | 1.9 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 238104 | 02/03/26 09:52 | 15/03/26 10:39 | | | מכונאות | 75200 | טיפול + שטיפה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 75 + שטיפה | |
| | עדכון תוכנה ללוח שעונים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.4 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .68 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 333928 | 14/09/25 10:27 | 11/11/25 15:43 | | | מכונאות | 64969 | שינוע -טסט | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | שינוע -טסט | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין | .41 |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .41 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 331103 | 03/07/25 09:45 | 09/07/25 12:53 | | | מכונאות | 61605 | שינוע - טיפול 60 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | שינוע - טיפול 60 | |
| | צמיג אחורי שמאלי כל הזמן יורד אוויר | |
| | חלון נהג נתקע לפעמיים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001360 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.3 |
| 812071 | מנורה קדמית - מכלל פ+ה | .2 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN | 4.2 |
| 90981YZZAM | מקורי-נורה ראשית | 1 |
| 627-26 | מגב מידה 26 חליפי | 1 |
| 627-14 | מגב מידה 14 חליפי | 1 |
| Z207 | נוזל בלמים DOT4 5. | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | תיקון מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 331249 | 03/07/25 14:56 | 15/07/25 12:06 | | כרטיס | מכונאות | 61605 | החלפת צמיגים בהמשך כרטיס 331103 | נייד | | true | תיקון |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | החלפת צמיגים בהמשך כרטיס 331103 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 431WHE | כיוון פרונט | .74 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SAILUN-20555-98981 | צמיג SAILUN 205-55-16 | 4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | תיקון מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30289 | 07/01/25 09:08 | 17/01/25 09:51 | | | מכונאות | 47650 | טיפול 45000 | | | true | תיקון |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 45000 | |
| | שינוע מיד בנימין | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.2 |
| 850091 | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .2 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .59 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1 |
| 85222YZZTM | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 |
| 85212YZZTA | מקורי-מגב UNI | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | תיקון מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30290 | 07/01/25 09:09 | 07/01/25 11:13 | | | מכונאות | 47650 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח | | | true | תיקון |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח | |
| | שינוע מיד בנימין | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים | .7 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | תיקון מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27178 | 30/07/24 11:13 | 07/08/24 13:39 | | | מכונאות | 31381 | טיפול 30.000 | | | true | תיקון |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 30.000 | |
| | בוצע איפוס החלפת שמן כפיר נבדק | |
| | שינוע יד בנימין | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | תיקון מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27183 | 30/07/24 12:27 | 04/08/24 15:36 | | | מכונאות | 31381 | רדיו משמיע צפצופים | | | true | תיקון |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | רדיו משמיע צפצופים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| GCADMIN | פתיחת כרטיס ואדמ' | .2 |
| X | עדכון תוכנה AM-FM | .2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24468 | 03/03/24 10:31 | 06/03/24 13:44 | | | מכונאות | 15601 | טיפול 15000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 15000 | |
| | בינימין | |
| | 0543035916-אברהם | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 305511 | 12/09/23 10:48 | 18/09/23 09:30 | | | מכונאות | 1 | 12.9.23 מסירת רכב לקוח - שחר | | | false | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 12.9.23 מסירת רכב לקוח - שחר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 1300 | .מסירת רכב ללקוח | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 49 | הצטרפות למועדון | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 27/06/23 08:00 | 27/06/23 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B438000000 | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית | 0 |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| BB05200000 | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה | 0 |
| C055000000 | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים | 0 |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867 | 0 |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות | 0 |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0 |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה | 0 |