

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	344933	14/09/26 14:15	00:00			מכונאות	181145	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	340221	28/05/26 08:03	28/05/26 09:22			מכונאות	174690	HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	3.
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
HHC10	אחריות למצבר היברדי לשנה או 15,000 ק"מ	0
ADDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב	2.
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	328091	22/07/25 08:58	22/07/25 11:25			מכונאות	158313	טיפול 150.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 150.000	
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.3
06061	בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליין	11.
0606	פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים	0
06064	שטיפת רכב חיצונית ללא עלות לקוח	0
TC-R	חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	3.
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
X	מומלץ החלפת צמיגים אחוריים	0
X	להגיע לבדיקת בלמים א עוד 5000 ק"מ	0
X	מומלץ החלפת זרועות מייצב קדמי	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1.36
9671119007	מקורי-אטם גומי לברז	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AAA	חומרי עזר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV203	חליפי-נורה ללא בסיס	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	314959	10/07/24 16:20	11/07/24 16:34			מכונאות	139718	טיפול 135			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 135	
	טסט	
	בדיקה היברידית. HHC	
	טל בעל הרכב: 0526323019	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	9.
06061	בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליין	11.
0606	פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים	0
06064	שטיפת רכב חיצונית ללא עלות לקוח	0
TC-R	חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2.
HHC10	אחריות למצבר היברדי לשנה או 15,000 ק"מ	98.

890998	על ידי 'בואן הארכת שירות למצבר היברידי	0
890912	תוקף הבדיקה ל - 15,000 ק"מ או שנה	0
890913	הקודם מבינהם	0
890914	לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי	0
890910	אין להעמיד את הרכב במצב סרק N	0
X	שינוע לטסט ללא עלות לחבר מועדון	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקור-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקור-אטם פקק ריקון	1
PZ46300PB004	מקור-ניקוי למרסמים-	1
90915YZZM3	מקור-מסנן שמן	1
AAA	חומר עזר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120000++מינליין+טסט hhc	
	לא לעשות שום דבר ללא אשורים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 120.000 ק"מ	1.2
06061	בדיקה בטיחותית ממוחשבת מינליין	.11
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
HHC10	אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק"מ	.97
X	לקוח לא מאשר הח' מסנן דלק	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
890910	אין להעמיד את הרכב במצב סרק N	0
890914	לקוח קיבל תקנן הארכת שירות היברידי	0
890912	תוקף הבדיקה ל - 15,000 ק"מ או שנה	0
890913	הקודם מבינהם	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
Z84	הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0888780609	מקורי-שפורפרת גריז ל	.1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
TC-R	חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון	48.
	שינוע לטסט-קאבר	24.
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	2.
	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	1.21
890910	אין להעמיד את הרכב במצב סרק N	0
890988	ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.
890987	בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות	3.
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9.
890911	לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי	0
890912	תוקף הבדיקה 15000 ק"מ או שנה הקודם	0
890913	ביניהם	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z84	הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
AV203	חליפי-נורה ללא בסיס	2
AAA	חומרי עזר	1

178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	272805	14/06/21 15:04	15/06/21 16:26			מכונאות	98588	טיפול 90,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
06061	בדיקת בטיחותית ממוחשבת מינליין	14.
TC-R	חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון	55.
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
PAZ3259	חלופי-שמן מנוע 5W30 C2 סינט מלא	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
9091901298	מקורי-מצת	4
Z84	הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח	1
AAA	חומרי עזר	1
3362300000	חליפי-חליפי-מצבר 55	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	345135	17/04/19 09:33	17/04/19 16:34			מכונאות	29112	לקוח מלין על בלוטוס לא תקין			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	לקוח מלין על בלוטוס לא תקין	0
XX10	איפה מולטמידה שחזור הגדרות יצרן	0
11199	מאושר	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	342228	06/03/19 12:00	06/03/19 12:27			מכונאות	23528	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
LGG58D1	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד	4.

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	הסטומי'ציה מר'מי שמשות	0