# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 347663 | 22/11/26 08:33 | 00:00 | | | מכונאות | 55124 | 155 בדיקות | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 417135 | 25/06/26 09:46 | 25/06/26 11:43 | | | מכונאות | 50745 | בדיקת רעשים מקדימה בהתנעה | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | בדיקת רעשים מקדימה בהתנעה | |
| | בנסיע עטית ובסיבובי הגה | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 14099 | פ"ה והחלפת 2 מוטות מייצב | 1 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| -AV-K0010 | מוט מייצב קדמי ימין + שמאל חליפי | 2 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 407159 | 22/12/25 12:22 | 22/12/25 13:48 | | | מכונאות | 47220 | מוזמן לטיפול 75000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 75000 | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.3 |
| POMW | אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ . | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | PFE-מקורי 1L TGMO 5W30 שמן מנו | 3.7 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| Z26 | חומר לניקוי מערכת דלק | 1 |
| AV | חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134628 | 18/12/24 10:44 | 18/12/24 12:49 | | | מכונאות | 41598 | מוזמן לטיפול 60+ריקול | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מוזמן לטיפול 60+ריקול | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.3 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| POMW | אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .RSA | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | PFE-מקורי 1L TGMO 5W30 שמן מנו | 3.7 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי 350-למרססים-בנזין | 1 |
| AV | חומרי עזר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134629 | 18/12/24 10:45 | 18/12/24 15:54 | | | מכונאות | 41598 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG79A1 | בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס | .3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 352224 | 30/03/23 09:39 | 30/03/23 11:38 | | | מכונאות | 26878 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| NOWAR | .לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות. | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| | יש צורך להגיע עוד 5000 קמ לבלמים | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| ZO1 | שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ | 3.6 |
| 90915YZZJ3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| AV | מסיר פיח | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 352225 | 30/03/23 09:39 | 30/03/23 11:38 | | | מכונאות | 26878 | סידור בורג בולם קד' שמאל שהיה | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | סידור בורג בולם קד' שמאל שהיה | 0 |
| | משוחרר | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 346639 | 07/11/22 10:42 | 07/11/22 13:57 | | | מכונאות | 23183 | בדיקת חיישן רדאר קדמי | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG08A1 | בדיקת חיישן רדאר קדמי | .4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 346640 | 07/11/22 10:43 | 07/11/22 14:06 | | | מכונאות | 23183 | | | | true | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | מגיני דלתות | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 338489 | 10/03/22 11:41 | 10/03/22 14:25 | | | מכונאות | 15246 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8 |
| | להציע אחריות שנה רביעית חמישת | 0 |
| 700 | בד' פרונט | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| ZO1 | שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ | 3.4 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 338490 | 10/03/22 11:43 | 10/03/22 15:01 | | | מכונאות | 15246 | בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| WGG58A1 | בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער | .9 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 29/03/21 08:00 | 29/03/21 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| C025000000 | כרטיס תדלוק בשווי 5,500 ש"ח | 0 |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 326191 | 26/03/21 09:44 | 26/03/21 09:46 | | | מכונאות | 4 | .מסירת רכב ללקוח | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| MESIRA | .מסירת רכב ללקוח | 0 |
| | מרימי שמשות | 0 |
| | חיישני רוורס + צג | 0 |
| | 4 מגיני רוח | 0 |
| | טיפול 1 | 0 |
| | ללא חיוב | 0 |