# רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 470549 | 29/10/26 09:59 | 02/11/26 11:23 | | | מכונאות | 23550 | שינוע סלקט מגדלים 155 בדיקות | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | שינוע סלקט מגדלים 155 בדיקות | |
| | טסט - מסמכים בתיק הרכב | |
| | טיפול 75.000 + ביצוע HHC | |
| | ניקיון כללי | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.1 |
| SEL155 | .טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות | 0 |
| SELECT | .מסירה לסלקט | 0 |
| 890991 | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות לHHC- | .3 |
| HHC | 15,000 ק"מ או שנה הקודם מבניהם | 0 |
| Z8 | איסוף+החזרה יגאל אלון-יפו | 0 |
| Z9 | ניקיון כללי | 0 |
| TST | העברת טסט לרכב | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 3.6 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| AVHE | חומרי עזר | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| 85212AZC07 | מקורי-מגב קדמי ימין | 1 |
| 85222YZZTF | מקורי-מגב קד' שמאל 550 מ"מ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 470552 | 29/10/26 10:01 | 02/11/26 11:24 | | | מכונאות | 23550 | אביזרים | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | אביזרים | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| SELACC200 | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר | 1 |
| PZWIGOKIT100 | מקורי-ערכת טיפול רכב ממותגת | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 729941 | 05/12/25 08:31 | 05/12/25 10:37 | | | מכונאות | 18975 | טיפול 60,000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 60,000 | |
| | סידור פלסטיק במגן קד' למקום | |
| | 22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |
| | רחיצה חיצונית | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 60,000 ק"מ | 1.2 |
| 27 | .בד מצבר כולל תדפיס | 0 |
| EXPSER | .EXPRESS SERVICE | 0 |
| 890988 | .ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1 |
| 47 | .איפוס נורת טיפול | 0 |
| 5 | .בחינת רכב | 0 |
| 3 | רחיצה חיצונית ללא חיוב | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |
| 0888980072 | מקורי-נוזל קירור 5 ל | .02 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 729951 | 05/12/25 10:35 | 08/12/25 17:16 | | | כרטיס | | מכונאות | 18975 | 22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |
| נייד | | טלפון נייד | אימייל | | מעל 50 ₪ | | מהות תיקון | | | | |
| | | | | | true | | | | | | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 704289 | 29/11/24 09:38 | 29/11/24 11:28 | | | מכונאות | 14701 | טיפול 45000 | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | טיפול 45000 | |
| | קמפיין 22SMD-117 עדכון תוכנה DCM | |
| | רחיצה חיצונית | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | .9 |
| 27 | .בד מצבר כולל תדפיס | 0 |
| 47 | .איפוס נורת טיפול | 0 |
| 5 | .בחינת רכב | 0 |
| 16099 | מפאת קוצר זמן יגיע במועד אחר לקמפיין | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע W305 | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים- | 1 |
| 02033 | נוזל שמשות | 3 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 680728 | 05/01/24 07:50 | 05/01/24 08:55 | | | מכונאות | 10917 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

**תלונות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| | 50% ממכירות | |
| | לקוח יחזור לריקול במועד אחר | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| 27 | .בד מצבר כולל תדפיס | 0 |
| 890988 | .ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |
| EXPSER | EXPRESS SERVICE. | 0 |
| 5 | .בחינת רכב | 0 |
| 3 | רחיצה חיצונית ללא חיוב | 0 |
| MATOK | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | 0 |
| NOWAR | .לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות. | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע W305 | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 674445 | 08/10/23 11:28 | 08/10/23 11:30 | | | מכונאות | 6473 | תיקון תקר ואיזון | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 004 | תיקון תקר ואיזון | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 647337 | 01/11/22 07:23 | 01/11/22 10:00 | | | מכונאות | 6473 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .7 |
| 27 | .בד מצבר כולל תדפיס | 0 |
| 16099 | טיפול 15000 מתנה ממכירות | -.7 |
| 5 | .בחינת רכב | 0 |
| 3 | רחיצה חיצונית ללא חיוב | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| Z55 | שמן סינטטי מלא 5W30 | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 626926 | 11/02/22 08:14 | 11/02/22 09:01 | | | מכונאות | 1685 | תיקון תקר ואיזון | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 004 | תיקון תקר ואיזון | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 14/10/21 08:00 | 14/10/21 08:00 | | | | | | | | | |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| B245000000 | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה | 0 |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 616964 | 11/10/21 09:59 | 27/10/21 14:41 | | | מכונאות | 7 | ממכירות | | | true | |

**עבודות**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 11099 | ממכירות | 0 |

**חלפים**

| קוד | תאור | כמות |
|---|---|---|
| 23 | מועדון לקוחות | 1 |
| 50 | KEEPERKEY לשנה TR3586 | 1 |