

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 744563 | 07/01/26 09:34 | 00:00   |         |           | מכונאות | 119685 | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 744564 | 07/01/26 09:35 | 00:00   |         |           | מכונאות | 119685 | פיצול מכרטיס 744563 |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 740989 | 11/11/25 09:26 | 11/11/25 09:28 |         |           | מכונאות | 116900 | בדיקת קניה   |            |        | true       |            |

| תלונות |        |                |                |            |           |         |        |                               |            |        |            |            |
|--------|--------|----------------|----------------|------------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
| קוד    |        |                |                | תאור       |           |         |        | כמות                          |            |        |            |            |
|        |        |                |                | בדיקת קניה |           |         |        |                               |            |        |            |            |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית    | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|        | 737553 | 07/09/25 10:24 | 07/09/25 16:22 |            |           | מכונאות | 114285 | טיפול 120+תוספים ללא מסנן דלק |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | טיפול 120+תוספים ללא מסנן דלק            |      |
|            | (HHC 761)                                |      |
|            | הכנה לטסט+טסט                            |      |
|            | אחריות 15/שנה                            |      |
|            | שטיפה VIP                                |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| MATOK      | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.               | 0    |
| DIVUR      | לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח           | 0    |
| 0013121    | טיפול 120,000 ק"מ                        | 1.8  |
| 890988     | .ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1   |
| TESTVIP    | העברת טסט ללא חיוב במסגרת VIP            | 0    |
| POMW       | אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .              | 0    |
| X          | קזוז בגין מסנן דלק                       | -3   |
| 89099      | הארכת אחריות לסוללה היברידית             | 0    |
| 890991     | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל | .3   |
| A-890991   | תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מביניהם     | 0    |
| TEST       | טסט בחיוב                                | 1    |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                   | .5   |
| A-473011   | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                   | .2   |
| 100        | מתנה VIP                                 | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                     | 4.2  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| AV212      | חומרים ניליים לניקוי                     | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4           | 2    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                         | 1    |
| AV211      | פלשינג                                   | 1    |
| AV210      | חומר לניקוי מערכת הדלק                   | 1    |
| AV207      | נוזל וישרים                              | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                          | 1    |
| 4351247060 | מקורי-צלחת בלם קדמית                     | 2    |
| 0446547100 | מקורי-רפידות בלם קדמ                     | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 0888980072 | מקורי-נוזל קירור 5 ל                     | .05  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 734474 | 17/07/25 11:41 | 17/07/25 12:03 |         |           | מכונאות | 111889 | החלפת מגבים קד' +אח' |            |        | true       |            |

|            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| תלונות     |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
|            | החלפת מגבים קד' +אח' |      |
| עבודות     |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| X          | החלפת מגבים קד' +אח' | 0    |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 8522247120 | מקורי-מגב קדמי שמאל  | 1    |
| 8521247130 | מקורי-מגב קדמי ימין  | 1    |
| 8524247071 | מקורי-מגב אחורי      | 1    |

| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה                   | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|---------------------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|---------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 725683 | 11/02/25 12:14            | 12/02/25 09:46 |         |           | מכונאות | 10607 1 | הזמנת טסה לגלגל קדמי ימין |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                           |                |         |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                      |                | כמות    |           |         |         |                           |            |        |          |            |
|            |        | הזמנת טסה לגלגל קדמי ימין |                |         |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                           |                |         |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                      |                | כמות    |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| X          |        | צלחת נוי                  |                | 0       |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                           |                |         |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                      |                | כמות    |           |         |         |                           |            |        |          |            |
| 4260247181 |        | מקורי-צלחת נוי            |                | 1       |           |         |         |                           |            |        |          |            |

| מוסף   | כרטיס  | ת.כניסה                    | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 718827 | 27/10/24 15:25             | 27/10/24 15:38 |         |           | מכונאות | 102353 | מגיני רוח צד שמאל |            |        | true     |            |
| תלונות |        |                            |                |         |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                       |                | כמות    |           |         |        |                   |            |        |          |            |
|        |        | מגיני רוח צד שמאל          |                |         |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| עבודות |        |                            |                |         |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                       |                | כמות    |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| X      |        | מגיני רוח צד שמאל נהג+נוסע |                | 0       |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| חלפים  |        |                            |                |         |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                       |                | כמות    |           |         |        |                   |            |        |          |            |
| AV707M |        | מגיני רוח לפריוס מ־ 2018   |                | .5      |           |         |        |                   |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס                                    | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ  | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 716206                                   | 05/09/24 07:55 | 05/09/24 12:20 |         |           | מכונאות | 10008 3 | טיפול 105+תוספים |            |        | true     |            |
| תלונות |                                          |                |                |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
| קוד    | תאור                                     |                | כמות           |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | טיפול 105+תוספים                         |                |                |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | HHC +אחריות שטיפה                        |                |                |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | הדבקת מגני רוח שנמצא בתא מטען לעבור כולם |                |                |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
| עבודות |                                          |                |                |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
| קוד    | תאור                                     |                | כמות           |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | טיפול 105,000 ק"מ                        |                | .7             |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר  |                | .1             |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מבינהם      |                | 0              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | האכת אחריות לסוללה היברידית              |                | 0              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | הארכת אחריות לשנה או 15 אק" מ + HHC.     |                | 0              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ERLY   |                | .2             |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | בוצע הדבת מגני רוח                       |                | 0              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
| חלפים  |                                          |                |                |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
| קוד    | תאור                                     |                | כמות           |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                     |                | 4.2            |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | מקורי-אטם פקק ריקון                      |                | 1              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | חומרים נילויים לניקוי                    |                | 1              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | פלשינג                                   |                | 1              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | חומר לניקוי מערכת הדלק                   |                | 1              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | נזל וישרים                               |                | 1              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |
|        | מקורי-מסנן שמן                           |                | 1              |         |           |         |         |                  |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                                 | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|-----------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 712614 | 10/07/24 14:03 | 22/07/24 13:45                          |         |           | מכונאות | 97297  | חיישנים קדמיים לא עובדים טוב |            |        | false    |            |
| תלונות |        |                |                                         |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד    |        |                | תאור                                    |         |           | כמות    |        |                              |            |        |          |            |
|        |        |                | חיישנים קדמיים לא עובדים טוב            |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
|        |        |                | הוזמן סט חיישנים                        |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| עבודות |        |                |                                         |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד    |        |                | תאור                                    |         |           | כמות    |        |                              |            |        |          |            |
| X      |        |                | הוזמנו ללקוח חיישנים קדמיים - לקוח טוען |         |           | 0       |        |                              |            |        |          |            |
| X      |        |                | שהתקלה סודרה. ביטל הזמנה.               |         |           | 0       |        |                              |            |        |          |            |

| מוסף     | כרטיס  | ת.כניסה                              | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|----------|--------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|----------|------------|
|          | 497274 | 16/11/23 09:14                       | 16/11/23 10:49 |         |           | מכונאות | 86104  | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. |            |        | true     |            |
| עבודות   |        |                                      |                |         |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| קוד      |        | תאור                                 |                | כמות    |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| MATOK    |        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            |                | 0       |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| 89099    |        | הארכת אחריות לסוללה היברידית         |                | 0       |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| 890991   |        | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- |                | .2      |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| A-890991 |        | תקף לשנה או 15,000 המוקדם מבינהם     |                | 0       |           |         |        |                           |            |        |          |            |
| 890988   |        | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה |                | .1      |           |         |        |                           |            |        |          |            |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|





| מוסף   | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|--------|--------|------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|        | 397413 | 22/12/19 07:53               | 22/12/19 12:52 |         |           | מכונאות | 30719  | עדכון תוכנה בוצע על ידי אריק |            |        | true     |            |
| תלונות |        |                              |                |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                              |            |        |          |            |
|        |        | לסגור 0ב                     |                |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| עבודות |        |                              |                |         |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| קוד    |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| 11099  |        | עדכון תוכנה בוצע על ידי אריק |                | 0       |           |         |        |                              |            |        |          |            |
| מוסף   | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|        | 393024 | 05/11/19 07:20               | 05/11/19 10:34 |         |           | מכונאות | 27157  | טיפול 30,000 ק"מ             |            |        | true     |            |

| עבודות       |                                      |      |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ                     | 1.2  |
| 890988       | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1   |
| 77           | בדיקת מצבר 12V ללא חיוב              | 0    |
| 11099        | בוצע איתחול לוויז                    | 0    |
| 11099        | התקנת טאסה לגלגל קד' ימין            | 0    |
| 11099        | החל' גומי מגבים קד'+מגב אח'          | 0    |
| 11099        | הערה:תקר בגלגל אח' שמאל              | 0    |
| חלפים        |                                      |      |
| קוד          | תאור                                 | כמות |
| Z1           | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                 | 4.2  |
| 90915YZZJ1   | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| AV212        | חומרים ניליים לניקוי                 | 1    |
| Z44          | נוזל בלמים 4TOD בקבו                 | 1    |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג                 | 1    |
| AV210        | חומר לניקוי מערכת הדלק               | 1    |
| AV211        | פלשינג                               | 1    |
| AV207        | נוזל וישרים                          | 1    |
| 4260247180   | מקורי-צלחת נוי                       | 1    |
| 0888980072   | מקורי-נוזל קירור 5 ל                 | .15  |
| 8521410100   | מקורי-גומי מגב אחורי                 | 1    |
| 8522247120   | מקורי-מגב קדמי שמאל                  | 1    |
| 8521247130   | מקורי-מגב קדמי ימין                  | 1    |

| מוסף   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                            | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוף | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 125667 | 22/09/19 07:36 | 22/09/19 15:30 |                                    |           | פחחות   | 23257  | פ+ה מגן אחורי +תיקון פינה אחורית |            |        | true       |            |
| עבודות |        |                |                |                                    |           |         |        |                                  |            |        |            |            |
| קוד    |        | תאור           |                | כמות                               |           |         |        |                                  |            |        |            |            |
|        |        |                |                | פ+ה מגן אחורי +תיקון פינה אחורית 0 |           |         |        |                                  |            |        |            |            |
|        |        |                |                | ימין והתאמתו למקומו+השלמת 0        |           |         |        |                                  |            |        |            |            |
|        |        |                |                | קליפסים 0                          |           |         |        |                                  |            |        |            |            |
| מוסף   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                            | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוף | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|        | 380222 | 11/06/19 12:59 | 11/06/19 15:45 |                                    |           | מכונאות | 15919  | טיפול 15,000                     |            |        | true       |            |

| עבודות     |                                      |      |
|------------|--------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000                         | .7   |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1   |
| EXPSE      | EXPRESS SERVICE.                     | 0    |
| 11099      | במצב אורות אוטומט ידית אורות         | 0    |
|            | חייבת להיות על אור גבוה              | 0    |
| חלפים      |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                 | 4.2  |
| 90915YZZJ1 | מקורי-מסנן שמן                       | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                  | 1    |
| AV212      | חומרים ניליים לניקוי                 | 1    |
| AV210      | חומר לניקוי מערכת הדלק               | 1    |
| AV211      | פלשינג                               | 1    |
| AV207      | נוזל וישרים                          | 1    |
|            |                                      | 1    |

| מוסף      | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית        | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוף | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|           | 365944 | 04/01/19 09:21 | 04/01/19 11:39 |                |           | מכונאות | 5075   | איתחול מערכת |            |        | true       |            |
| עבודות    |        |                |                |                |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד       |        | תאור           |                | כמות           |           |         |        |              |            |        |            |            |
| GCRESTART |        |                |                | איתחול מערכת 0 |           |         |        |              |            |        |            |            |
| מוסף      | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית        | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוף | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |

|            |  |  |                              |  |  |  |      |  |                   |                   |   |  |
|------------|--|--|------------------------------|--|--|--|------|--|-------------------|-------------------|---|--|
|            |  |  |                              |  |  |  |      |  | 21/10/18<br>08:00 | 21/10/18<br>08:00 | 0 |  |
| חלפים      |  |  |                              |  |  |  |      |  |                   |                   |   |  |
| קוד        |  |  | תאור                         |  |  |  | כמות |  |                   |                   |   |  |
| B392000000 |  |  | חבילת PLATINUM + CONNECTED   |  |  |  | 0    |  |                   |                   |   |  |
| B577000000 |  |  | חיישנים קדמיים + התראה קולית |  |  |  | 0    |  |                   |                   |   |  |
| B720000000 |  |  | קסטומיזציה מרימי שמשות       |  |  |  | 0    |  |                   |                   |   |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 358430 | 11/10/18<br>13:19 | 22/10/18<br>09:40 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |

|         |  |  |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|----------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| עבודות  |  |  |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| קוד     |  |  | תאור                       |  |  |  | כמות |  |  |  |  |  |
| 111     |  |  | התקנות                     |  |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| 001300  |  |  | מסירת רכב ללקוח            |  |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| MESIRA  |  |  | מסירת רכב ללקוח            |  |  |  | 0    |  |  |  |  |  |
| חלפים   |  |  |                            |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| קוד     |  |  | תאור                       |  |  |  | כמות |  |  |  |  |  |
| AV707T  |  |  | מגני רוח 4-ל לפריוס 2016-מ |  |  |  | 1    |  |  |  |  |  |
| AV80329 |  |  | סט מגיני לדלתות-קורולה     |  |  |  | 1    |  |  |  |  |  |