

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 531579 | 10/09/25 11:24 | 11/09/25 13:43 |         |           | מכונאות | 74712  | סלקט 155 בדיקות |            |        | false      |            |

| תלונות           |                                   |      |
|------------------|-----------------------------------|------|
| קוד              | תאור                              | כמות |
|                  | סלקט 155 בדיקות                   |      |
|                  | טיפול                             |      |
|                  | לספק גק                           |      |
| עבודות           |                                   |      |
| קוד              | תאור                              | כמות |
| SEL155           | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות     | 0    |
| 001375           | טיפול 75,000 ק"מ                  | 1.2  |
| חלפים            |                                   |      |
| קוד              | תאור                              | כמות |
| AV33             | שמן מנוע 5W30 SNPLUS              | 4.2  |
| 9008043037       | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| 90915YZZM3       | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| HHMFILPA8254     | חליפי-מסנן אוויר יאריס קרוס K0030 | 1    |
| C1840E           | חליפי - מסנן מזגן                 | 1    |
| AV300            | סט מגבים חליפי                    | 1    |
| 85242K0010       | מקורי-מגב אחורי                   | 1    |
| FRONWAY205/65R16 | FRONWAY205/65R16 H                | 4    |
| 09111F4011       | מקורי-ג'ק סיראי/CHR/              | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 526893 | 03/06/25 10:45 | 05/06/25 15:49 |         |           | מכונאות | 68286  | הכנה לטסט +טסט |            |        | true       |            |

| תלונות |                        |      |
|--------|------------------------|------|
| קוד    | תאור                   | כמות |
|        | הכנה לטסט +טסט         |      |
| עבודות |                        |      |
| קוד    | תאור                   | כמות |
| 26     | העברת מבחן רישוי (טסט) | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 519361 | 31/12/24 07:59 | 03/01/25 08:39 |         |           | מכונאות | 59327  | טיפול 75     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול 75                                |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ                        | 1.2  |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
| 21         | החלפת מגבים                             | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| AV33       | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus             | 3.6  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| AV300      | סט מגבים חליפי                          | 1    |
| 852420D130 | מקורי-מגב אחורי                         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 511801 | 24/07/24 09:43 | 30/08/24 06:55 |         |           | מכונאות | 46508  | שינוע +טיפול +טסט60 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | שינוע +טיפול 60+טסט                     |      |
|            |                                         |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001360     | טיפול 60.000 ק"מ                        | 1.2  |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
|            |                                         |      |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| AV33       | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus             | 3.6  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר                        | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ                    | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|



| חלפים      |                                           |      |
|------------|-------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                      | כמות |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי       | 0    |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד | 0    |