

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|-------|--------|------------|
| | 182054 | 27/05/26 09:02 | 00:00 | | | מכונאות | 41733 | טיפול 45,000 ק"מ+ החלפת מגב אחורי | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 173763 | 10/06/25 09:40 | 10/06/25 13:12 | | | מכונאות | 30468 | טיפול 30.000 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 30.000 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 0888083389 | מקורי- שמן W30 5L5 | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים | 2 |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 166635 | 14/07/24 09:08 | 14/07/24 10:32 | | | מכונאות | 14819 | טיפול 15,000 | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 15,000 | |
| | נורת לחץ אוויר דולקת בלוח שעונים | |
| | רכב עם 4+5 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .8 |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 0888083389 | מקורי- שמן W30 5L5 | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0880880132 | מקורי-נוזל שמשות | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|-------|--------|------------|
| | 157388 | 29/05/23 13:45 | 04/06/23 07:38 | | | מכונאות | 5 | מסירת רכב ללקוח | | | true | |

| תלונות | | |
|--------|-----------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | נמסר ללקוח 2/6/2023 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| MESIRA | מסירת רכב ללקוח | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| AV12 | עץ ריחן לרכב | 1 |
| AV122 | שי ללקוח בקניית רכב חדש | 1 |
| AV81 | ציילון קדמי משקפיים | 1 |
| +AV26 | כרטיס זיכרון 128GB | 1 |
| ++AV26 | מצלמה דו כיוונית כולל התקנה | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 0 | 25/05/23 08:00 | 25/05/23 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | | |
|--------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| BB45000000 | יארס קרוס - הארכת אחריות לשנה 5+4 + שירותי דרך + חיישני רוורס עם התראה קולית+מרימי שמשות בלחיצה ארוכה | 0 |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0 |
| C193000000 | דמי טיפול שעבוד | 0 |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה | 0 |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יארס קרוס קדמי בלבד | 0 |

