

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 329168 | 08/05/25<br>15:21 | 00:00   |         |           | מכונאות | 12618  | בד' סלקט     |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 329169 | 08/05/25<br>15:50 | 00:00   |         |           | מכונאות | 12618  | אבזור סלקט   |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 319608 | 10/09/24<br>12:37 | 26/09/24<br>14:44 |         |           | מכונאות | 1305   | שקע טייפ סי מתנתק |            |        | false    |            |

|        |                         |      |
|--------|-------------------------|------|
| תלונות |                         |      |
| קוד    | תאור                    | כמות |
|        | שקע טייפ סי מתנתק       |      |
| עבודות |                         |      |
| קוד    | תאור                    | כמות |
| XX10   | הועלה CRM למחלקה הטכנית | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 318005 | 02/08/24<br>08:49 | 02/08/24<br>11:32 |         |           | מכונאות | 59     | חיישני רוורס<br>וזיהוי שטח מת |            |        | false      |            |

|        |                           |      |
|--------|---------------------------|------|
| תלונות |                           |      |
| קוד    | תאור                      | כמות |
|        | חיישי רוורס זזיהוי שטח מת |      |
| עבודות |                           |      |
| קוד    | תאור                      | כמות |
| XX20   | בדיקת חיישני רוורס        | 0    |

[illegible]

| חלפים      |                                                                                                                                                                     |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                                                                                                | כמות |
| BB08500000 | My Toyota Gold מיגון איתוראן אקטיבי 7002 ללא עלוקה כולל אפליקציה                                                                                                    | 0    |
| BB20000000 | מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G                                                                                                                  | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                                                                                                 | 0    |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה                                                                                                                                                    | 0    |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד                                                                                                                           | 0    |
| UU20100000 | Yaris Cross Protection pack Plus & BSM LIGHT - משטח הגנה לתא מטען, פסי הגנה לדלתות, חיישני רוורס קוליים, קסטומיזציות מרמי שמשות ומערכת ניטור שטח מת מבוססת רדאר אחד | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 317716 | 25/07/24<br>14:27 | 28/07/24<br>08:46 |         |           | מכונאות | 1      | 25.7.24 רכב<br>הדגמה |            |        | false      |            |

| תלונות |                   |      |
|--------|-------------------|------|
| קוד    | תאור              | כמות |
|        | 25.7.24 רכב הדגמה |      |
| עבודות |                   |      |
| קוד    | תאור              | כמות |
| 1300   | מסירת רכב ללקוח   | 0    |
| חלפים  |                   |      |
| קוד    | תאור              | כמות |
| 49     | הצטרפות למועדון   | 1    |