

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 237435 | 03/12/25<br>16:25 | 00:00   |         |           | מכונאות | 59819  | הכנה לסלקט<br>155 בדיקות |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 237436 | 03/12/25<br>16:27 | 05/12/25<br>11:31 |         |           | מכונאות | 59819  | הזמנת אביזרים לסלקט |            |        | true     |            |

|            |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| תלונות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | הזמנת אביזרים לסלקט                     |      |
|            | ערכת ניפוח סט שטיחים ערכת עזרה ראשונה   |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתן זה ו | 1    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW2100D078 | מקורי-שטיח לבד יאריס קרוס 2021          | 1    |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 236101 | 04/11/25<br>13:06 | 04/11/25<br>14:57 |         |           | מכונאות | 57391  | בדיקת קנייה<br>באישור רמילה |            |        | false      |            |

|        |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| תלונות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
|        | בדיקת קנייה באישור רמילה          |      |
| עבודות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
| X      | בוצע בדיקת קנייה , ממצאים אצל סמי | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 720272 | 18/11/24<br>14:09 | 18/11/24<br>15:28 |         |           | מכונאות | 35293  | לא מניע הניע<br>בכבלים 480ש"ח |            |        | false      |            |

|        |                                 |      |
|--------|---------------------------------|------|
| תלונות |                                 |      |
| קוד    | תאור                            | כמות |
|        | לא מניע הניע בכבלים 480 ש"ח     |      |
| עבודות |                                 |      |
| קוד    | תאור                            | כמות |
| X      | בד' מצבר נמצא תקין משוחרר למעקב | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 715186 | 19/08/24<br>09:35 | 19/08/24<br>11:54 |         |           | מכונאות | 30338  | טיפול 30     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול 30                                |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                        | 1.2  |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                    | 3.6  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| AV212      | חומרים ניליים לניקוי                    | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                    | 2    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 487635 | 07/06/23<br>11:21 | 07/06/23<br>14:07 |         |           | מכונאות | 10867  | טיפול 15,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| עבודות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ                    | 8.   |
| 890988     | ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר הה | 1.   |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.           | 0    |
|            | שטיח כפול                           | 0    |
| 11099      | פ' מזגן סתום לקוח בקש לנקות         | 0    |
| EXPSER     | EXPRESS SERVICE.                    | 0    |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                | 3.6  |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |

|            |  |                       |  |   |
|------------|--|-----------------------|--|---|
| 9008043037 |  | מקורי-אטם פקק ריקון   |  | 1 |
| AV212      |  | חומרים נילויים לניקוי |  | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 15/08/22<br>08:00 | 15/08/22<br>08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים      |                                                                   |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                              | כמות |
| BB37000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                     | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                               | 0    |
| C177000000 | "הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ ושירותי דרך" | 0    |
| U839000000 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד                         | 0    |