

## רשימת עובדים וטיפולים

[illegible]

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                                 | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|-----------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 138887 | 10/09/26 16:12 | 16/09/26 14:56                          |         |           | מכונאות | 62191  | ערכה לתיקון פנצר |            |        | false    |            |
| תלונות     |        |                |                                         |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                    |         |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
|            |        |                | ערכה לתיקון פנצר                        |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
|            |        |                | סט שטיחים                               |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
|            |        |                | ערכה עזרה ראשונה                        |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                                         |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                    |         |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
| SELACC200  |        |                | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ׀ |         |           | 0       |        |                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                                         |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                    |         |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
| PW02200056 |        |                | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  |         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| 42606F4913 |        |                | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   |         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| PW2100D078 |        |                | מקורי-שטיח לבד יאריס                    |         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |

[illegible][illegible]

|              |                        |             |
|--------------|------------------------|-------------|
| X            | שטיפה ברצון טוב        | 0           |
| <b>חלפים</b> |                        |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>            | <b>כמות</b> |
| Z1           | ש. מנוע CF/SN 5W30/2   | 3.6         |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן         | 1           |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון    | 1           |
| AV212        | חומרים נילויים לניקוי  | 1           |
| AV210        | חומר לניקוי מערכת הדלק | 1           |
| AV211        | פלשינג                 | 1           |
| AV207        | נוזל וישרים            | 1           |

| תלונות       |                                        |      |
|--------------|----------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                   | כמות |
|              | טיפול XP 30                            |      |
| עבודות       |                                        |      |
| קוד          | תאור                                   | כמות |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ                       | 1.2  |
| 890988       | ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
| EXPSE        | EXPRESS SERVICE.                       | 0    |
| חלפים        |                                        |      |
| קוד          | תאור                                   | כמות |
| Z1           | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                   | 3.6  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                         | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                    | 1    |
| AV212        | חומרים ניליום לניקוי                   | 1    |
| Z44          | חליפי נוזל בלם                         | 2    |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג                   | 1    |

| תלונות     |                                    |      |
|------------|------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                               | כמות |
|            | טיפול 15                           |      |
|            | טוענת שאור אוטומט לא עובד באור יום |      |
| עבודות     |                                    |      |
| קוד        | תאור                               | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ                   | 8.   |
| 77         | בדיקת מצבר 12V ללא חיוב            | 0    |
| חלפים      |                                    |      |
| קוד        | תאור                               | כמות |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2               | 3.6  |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן                     | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                | 1    |
| AV212      | חומרים ניליים לניקוי               | 1    |

| חלפים        |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| קוד          | תאור                                               |
| B577000000   | חיישנים קדמיים + התראה קולית                       |
| BB20000000   | מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G |
| BB37000000   | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט      |
| C027000000   | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה                                   |
| U839000000   | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד          |

| עבודות |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| קוד    | תאור                       | כמות |
| 111    | התקנות                     | 0    |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח            | 0    |
| MESIRA | מסירת רכב ללקוח            | 0    |
| חלפים  |                            |      |
| קוד    | תאור                       | כמות |
| AV700  | 4 חיישני עזר לחניה נסיעה ל | 1    |