

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 528028 | 29/06/25<br>15:43 | 01/07/25<br>12:06 |         |           | מכונאות | 74084  | 155-סלקט<br>בדיקות |            |        | false      |            |

| תלונות       |                                   |      |
|--------------|-----------------------------------|------|
| קוד          | תאור                              | כמות |
|              | 155-סלקט בדיקות                   |      |
|              | טיפול 75                          |      |
|              | טסט                               |      |
| עבודות       |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| 001375       | טיפול 75,000 ק"מ                  | 1.2  |
| SEL155       | טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות    | 0    |
| X            | העברת מבחן רישוי                  | 1    |
| חלפים        |                                   |      |
| קוד          | תאור                              | כמות |
| AV33         | שמן מנוע 5W30 SNPLUS              | 3.7  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| C1840E       | חליפי - מסנן מזגן                 | 1    |
| HHMFILPA8254 | חליפי-מסנן אוויר יאריס קרוס K0030 | 1    |
| AV           | שימשה קד חלופית                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 519542 | 03/01/25<br>07:32 | 03/01/25<br>10:11 |         |           | מכונאות | 60684  | מוזמן לטיפול 60 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 60                         |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001360     | טיפול 60.000 ק"מ                        | 1.2  |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| AV33       | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus             | 3.6  |
| AV0009     | מסיר פיח, מנקה חלל עשן                  | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 17801K0030 | מקורי-מסנן אוויר                        | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ                    | 1    |
| 0888681210 | מקורי-שמן גיר ATF-WS                    | 2.6  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 510933 | 07/07/24<br>11:24 | 20/07/24<br>19:11 |         |           | מכונאות | 49073  | הכנה<br>לטסט+טסט |            |        | true       |            |

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
| תלונות |               |      |
| קוד    | תאור          | כמות |
|        | הכנה לטסט+טסט |      |
| עבודות |               |      |
| קוד    | תאור          | כמות |
| 25     | הכנה לטסט     | .5   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 507922 | 03/05/24<br>07:33 | 20/07/24<br>19:13 |         |           | מכונאות | 44856  | מוזמן לטיפול 45 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 45                         |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                        | 1.1  |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| AV33       | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus             | 3.6  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| G92DHK0010 | מקורי-מסנן אוויר למצ                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 484150 | 20/10/23<br>07:39 | 20/10/23<br>08:53 |         |           | מכונאות | 29991  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true       |            |

**עבודות**

|            |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | 0    |

|   |                                           |            |
|---|-------------------------------------------|------------|
| 0 | מקורי - קישוט סף דלת יאריס קרוס קדמי בלבד | U839000000 |
|---|-------------------------------------------|------------|