

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 334415 | 29/09/25<br>15:11 | 00:00   |         |           | מכונאות | 15060  | בד' סלקט     |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 329561 | 19/05/25<br>14:56 | 19/05/25<br>15:35 |         |           | מכונאות | 12521  | טיפול 15.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| קוד        | תאור                           | כמות |
|            | טיפול 15.000                   |      |
| עבודות     |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ               | .7   |
| MATOK      | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.     | 0    |
| חלפים      |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 8713942040 | מקורי-מסנן מזגן MICRO DUST FIL | 1    |
| 2222       | חומרי עזר                      | 1    |
| AV001      | נזל לשמשות                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 328190 | 10/04/25<br>14:06 | 19/06/25<br>08:52 |         |           | מכונאות | 11015  | החלפת מראה ימין |            |        | true       |            |

|            |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| תלויות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
|            | החלפת מראה ימין                 |      |
|            | עדכון תוכנה TSS                 |      |
|            | עדכון תוכנה יחידת בקרה מתח גבוה |      |
| עבודות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 752121     | מראה חיצונית מכלל               | 6.   |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 8791042J40 | מקורי-מראה חיצונית ימין - BZ    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 328194 | 10/04/25<br>15:18 | 14/04/25<br>13:27 |         |           | מכונאות | 11015  | עדכון תוכנה<br>TSS |            |        | true       |            |

|         |                        |      |
|---------|------------------------|------|
| תלונות  |                        |      |
| קוד     | תאור                   | כמות |
|         | עדכון תוכנה TSS        |      |
| עבודות  |                        |      |
| קוד     | תאור                   | כמות |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS | .8   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 328195 | 10/04/25<br>15:20 | 14/04/25<br>13:29 |         |           | מכונאות | 11015  | עדכון תוכנה<br>יחידת בקרה<br>מתח גבוה |            |        | true       |            |

|         |                                    |      |
|---------|------------------------------------|------|
| תלונות  |                                    |      |
| קוד     | תאור                               | כמות |
|         | עדכון תוכנה יחידת בקרה מתח גבוה    |      |
| עבודות  |                                    |      |
| קוד     | תאור                               | כמות |
| 5GG07A1 | עדכון תוכנה ליחידת הבקרה של הסוללה | 3.   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 322150 | 20/11/24<br>16:15 | 24/11/24<br>09:24 |         |           | מכונאות | 6303   | צמיגים קדמיים |            |        | true       |            |

|                  |                         |      |
|------------------|-------------------------|------|
| תלונות           |                         |      |
| קוד              | תאור                    | כמות |
|                  | צמיג אחורי קרוע         |      |
| עבודות           |                         |      |
| קוד              | תאור                    | כמות |
| X                | החלפת צמיגים אחוריים    | 0    |
| חלפים            |                         |      |
| קוד              | תאור                    | כמות |
| CON2356018-98981 | צמיג 235-60-18 קוניטנטל | 2    |

[illegible]

## חלפים

| קוד        | תאור                                                                                                                                                           | כמות |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BB08600000 | My Toyota Gold Plus מיגון איתוראן אקטיבי 7002<br>ללא עלוקה כולל אפליקציה                                                                                       | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                                                                                            | 0    |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה                                                                                                                                               | 0    |
| PW21042045 | שטיחי לבד BZ4X                                                                                                                                                 | 0    |
| U948000000 | מקורי - קישוט סף דלת קדמית                                                                                                                                     | 0    |
| UU06700000 | PROTECTION PACK - משטח הגנה לתא מטען,<br>כבל טעינה ספירלה לעמדה ציבורית + תיק אחסון<br>לכבל, מגן מושב אחורי ומצלמת נסיעה קדמית<br>ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G | 0    |