

הופק ב : 13/11/2024 16:32:58
דף 1 מתוך 2

מספר רכב : 527-40-502

יצרן	טיוטה	ת.זהות							
דגם	CVT RAV4 PLUG-IN VL51VA	שם לקוח							
ביקור אחרון	07/11/24	כתובת							
מד אוץ	116,154	עיר							
מס' מנוע	R590976	מיקוד							
מס' שילדה	JTMGBRFV40D023967	טלפון 1							
שנת יצור	2021	טלפון 2							
ת. מסירה	27/04/21	טלפון 3							
דגם מוסר	AXAP-54	טלפון 4							
הערה		הערה							

רשימת עבודות וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
האחים קצב בע"מ	371541	07/11/2024 08:48	07/11/2024 10:59	מכונאות	116,154	סלקט אביזרים				1	
ת ל ו נ ו ת - 371541											
קוד		תאור		כמות							
		סלקט אביזרים		0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
ע ב ו ד ו ת											
קוד		תאור		כמות							
SELACC200		לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0.00							
ח ל פ י מ											
קוד		תאור		כמות							
PW02200056		מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1.00							
42606F4911		מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר		1.00							
PW21042030		מקורי-שטיחים ראב4 פלאג-אין		1.00							
האחים קצב בע"מ	371540	07/11/2024 08:46	08/11/2024 11:38	מכונאות	116,154	מוזמן לבדיקת סלקט				0	
ת ל ו נ ו ת - 371540											
קוד		תאור		כמות							
		מוזמן לבדיקת סלקט		0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
ע ב ו ד ו ת											
קוד		תאור		כמות							
SEL155		טיוסה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0.00							
האחים קצב בע"מ	369387	25/08/2024 08:44	25/08/2024 11:06	מכונאות	109,844	טיפול תקופתי+בדיקת HHC				1	
ת ל ו נ ו ת - 369387											
קוד		תאור		כמות							
		טיפול תקופתי+בדיקת HHC		0.00							
		שטיח תקין		0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
ע ב ו ד ו ת											
קוד		תאור		כמות							
0013105		טיפול 105,000 ק"מ		1.10							
890991		בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC		0.20							
890988		ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי		0.10							
11099		HHC		0.00							
ח ל פ י מ											
קוד		תאור		כמות							
ZO1		שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ		4.50							
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1.00							
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1.00							
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1.00							
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1.00							
1780177050		מקורי-מסנן אוויר		1.00							
האחים קצב בע"מ	363867	04/03/2024 07:26	04/03/2024 12:12	מכונאות	90,050	החלפת ממיר DCDC				1	
ת ל ו נ ו ת - 363867											
קוד		תאור		כמות							
		החלפת ממיר DCDC		0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
ע ב ו ד ו ת											
קוד		תאור		כמות							
YGG27A1		החלפת ממיר DCDC		1.30							
ח ל פ י מ											
קוד		תאור		כמות							
0400315242		מקורי-ערכת אטימה		1.00							
0400315142		מקורי-מכלול ממיר מתח		1.00							
האחים קצב בע"מ	363866	04/03/2024 07:25	04/03/2024 09:28	מכונאות	90,050	טיפול תקופתי+ריקול				0	
ת ל ו נ ו ת - 363866											
קוד		תאור		כמות							
		טיפול תקופתי+ריקול		0.00							
		שטיח תקין		0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							

עבודות									
קוד		תאור		כמות					
001390		טיפול 90,000 ק"מ		1.90					
חלפים									
קוד		תאור		כמות					
Z01		שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ		4.50					
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1.00					
9008043037		מקורי-אטס פקק ריקון		1.00					
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1.00					
0882380111		מקורי-נזל בלמים 0.5		1.00					
9091901289		מקורי-מצת		4.00					
AV		מסיר פיח		1.00					
G92DH42010		מקורי-מסנן אויר למצב		1.00					
360457		האחים קצב בע"מ		1					
תלונות - 360457									
קוד		תאור		כמות					
		מוזמן לגלגל הגה מתקלף		0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
עבודות									
קוד		תאור		כמות					
441101		גלגל הגה פ+ה		0.50					
חלפים									
קוד		תאור		כמות					
4510042400C1		מקורי-גלגל הגה		1.00					
359164		האחים קצב בע"מ		1					
תלונות - 359164									
קוד		תאור		כמות					
		טיפול תקופתי		0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
				0.00					
עבודות									
קוד		תאור		כמות					
001375		טיפול 75,000 ק"מ		1.60					
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0.00					
חלפים									
קוד		תאור		כמות					
Z01		שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ		4.50					
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1.00					
9008043037		מקורי-אטס פקק ריקון		1.00					
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1.00					
352905		האחים קצב בע"מ		1					
עבודות									
קוד		תאור		כמות					
XGG88A1		עדכון תוכנה ליחידת בקרה היברידית		0.80					
352904		האחים קצב בע"מ		1					
עבודות									
קוד		תאור		כמות					
XGG79F1		עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס		1.40					

רשימת עבודות וטיפולים

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 שח	מהות תיקון
האחים קצב בע"מ	352903	23/04/2023	06:57	23/04/2023	10:58	מכונאות	61,520	טיפול 60,000 ק"מ			0	
עבודות												
קוד	001360	תאור		כמות								
		טיפול 60,000 ק"מ		1.50								
	MATOK	שטיח נרג נבדק ונמצא תקין.		0.00								
חלפים												
קוד	ZO1	תאור		כמות								
		שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ		4.50								
	90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1.00								
	9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1.00								
	0882380111	מקורי-נזול בלמים 0.5		1.00								
	87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1.00								
	1780177050	מקורי-מסנן אוויר		1.00								
האחים קצב בע"מ	346346	30/10/2022	13:00	30/10/2022	14:30	מכונאות	45,123	טיפול 45,000 ק"מ			0	
עבודות												
קוד	001345	תאור		כמות								
		טיפול 45,000 ק"מ		1.30								
חלפים												
קוד	ZO1	תאור		כמות								
		שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ		4.50								
	90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1.00								
	9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1.00								
האחים קצב בע"מ	341290	30/05/2022	07:05	30/05/2022	08:34	אחריות	585121	עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים			1	
עבודות												
קוד	XGG22A11	תאור		כמות								
		עדכון תוכנה ליחידת בקרת בלמים		1.00								
האחים קצב בע"מ	341289	30/05/2022	07:05	30/05/2022	08:38	מכונאות	31,011	טיפול 30,000 ק"מ			0	
עבודות												
קוד	001330	תאור		כמות								
		טיפול 30,000 ק"מ		1.30								
				0.00								
חלפים												
קוד	ZO1	תאור		כמות								
		שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ		4.50								
	90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1.00								
	9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1.00								
	Z44	נזול בלמים DOT4 בקבוק		1.00								
	87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1.00								
האחים קצב בע"מ	335406	19/12/2021	07:08	19/12/2021	07:49	מכונאות	15,640	טיפול 15,000 ק"מ			0	
עבודות												
קוד	001315	תאור		כמות								
		טיפול 15,000 ק"מ		0.40								
חלפים												
קוד	ZO1	תאור		כמות								
		שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ		4.20								
	90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1.00								
	9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1.00								
האחים קצב בע"מ	327312	30/04/2021	08:46	30/04/2021	08:47	מכונאות	4	מסירת רכב ללקוח			0	
עבודות												
קוד	MESIRA	תאור		כמות								
		מסירת רכב ללקוח		0.00								
		איתוראן		0.00								
		ללא חיוב		0.00								
לקוח מדמן PDI וירטואלי (צ"ל ללא תנועות)	0	27/04/2021	08:00	27/04/2021	08:00						0	
חלפים												
קוד	U589000000	תאור		כמות								
		מדרגות צד		0.00								

