

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 760233 | 14/09/26<br>09:07 | 00:00   |         |           | מכונאות | 13762<br>8 | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 760234 | 14/09/26<br>09:10 | 00:00   |         |           | מכונאות | 13762<br>8 | פיצול לאביזרים |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 760752 | 14/09/26<br>15:40 | 00:00   |         |           | מכונאות | 13762<br>8 | 25SD-019     |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 760767 | 14/09/26<br>07:45 | 00:00   |         |           | מכונאות | 13762<br>8 | שדרוג תוכנה<br>19MM Retrofit<br>גורם חיוב 37 |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון ביד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|-----------|--------|------------|------------|
|      | 759636 | 02/09/26<br>08:37 | 02/09/26<br>13:33 |         |           | מכונאות | 13761<br>3 | HHC          |           |        | true       |            |

| תלונות   |                                          |      |
|----------|------------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                     | כמות |
|          | HHC                                      |      |
| עבודות   |                                          |      |
| קוד      | תאור                                     | כמות |
| 890991   | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | 3.   |
| A-890991 | תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מביניהם     | 0    |
| 89099    | הארכת אחריות לסוללה היברידית             | 0    |
| 890988   | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  | 1.   |

| מוסר | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                        | טלפון בייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 759644 | 02/09/26<br>09:28 | 02/09/26<br>15:22 |         |           | מכונאות | 13761<br>3 | תיקון חיווט<br>למנוע השמלי<br>אחורי |            |        | false    |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | תיקון חיווט למנוע חשמלי אחורי |      |
|        | 25SD-019                      |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| X      | הזמן מחו"ל לזמן לקוח כשיגיע   | 0    |

| מוסר | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 741779 | 24/11/25<br>07:21 | 24/11/25<br>11:27 |         |           | מכונאות | 12999<br>5 | בדיקת בלמים<br>ולהחליף לפי<br>הצורך |            |        | true     |            |

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | בדיקת בלמים ולהחליף לפי הצורך |      |
|            | לעלות את הרכב לטארק בסיום     |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה        | .5   |
| A-473011   | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה        | .1   |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 4351248140 | מקורי-צלחת בלם קדמית          | 2    |
| 0446533490 | מקורי-רפידות בלם קדמ          | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 738558 | 28/09/25<br>07:21 | 28/09/25<br>09:13 |         |           | מכונאות | 12714<br>7 | טיפול        |            |        | true       |            |

|         |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| תלונות  |                                         |      |
| קוד     | תאור                                    | כמות |
|         | טיפול 120                               |      |
|         | שטיפה ברצון טוב                         |      |
| עבודות  |                                         |      |
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| MATOK   | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.               | 0    |
| 0013120 | טיפול 120,000 ק"מ                       | 1.3  |
| 890988  | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | 1    |

|              |                                |             |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 17           | שטיפת רכב בסיסית ללא חיוב      | 0           |
| X            | נדרש לחזור בלמים בעוד 5000 ק"מ | 0           |
| <b>חלפים</b> |                                |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>                    | <b>כמות</b> |
| Z1           | ש. מנוע CF/SN 5W30/2           | 4.5         |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                 | 1           |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1           |
| AV212        | חומרים נילונים לניקוי          | 1           |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4 | 2           |
| 1780177050   | מקורי-מסנן אוויר               | 1           |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ           | 1           |

| תלונות   |                                          |      |
|----------|------------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                     | כמות |
|          | HHC+כשירות                               |      |
|          | 792+425                                  |      |
| עבודות   |                                          |      |
| קוד      | תאור                                     | כמות |
| MATOK    | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.                | 0    |
| 89099    | הארכת אחריות לסוללה היברידית             | 0    |
| E890991  | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ERLY   | 3    |
| A-890991 | תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מביניהם     | 0    |
| 890988   | יניקו / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  | 1    |
| ADDDHHC  | תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב | 2    |
| STHHC    | ביצוע בדיקת סוללה מורחבת (מחמירה)        | 8    |

|        |                                  |      |
|--------|----------------------------------|------|
| תלונות |                                  |      |
| קוד    | תאור                             | כמות |
|        | HHC+ניקוי פי 792                 |      |
| עבודות |                                  |      |
| קוד    | תאור                             | כמות |
| X      | לא ניתן לבצע HHC עקב מחיקת תקלות | 0    |
| X      | עוד 150 ק"מ                      | 0    |

|        |                                |      |
|--------|--------------------------------|------|
| תלונות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
|        | לא הניע, הניע בכבלים           |      |
|        | בדיקה 531 ש"ח                  |      |
| עבודות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
| MATOK  | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.      | 0    |
| DIVUR  | לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח | 0    |
| X      | החלפת מצבר                     | 0    |
| חלפים  |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
| AV604A | מצבר 63 12 50A חודש אחריות     | 1    |

|            |                       |      |
|------------|-----------------------|------|
| תלונות     |                       |      |
| קוד        | תאור                  | כמות |
|            | הח קפיץ לדלתית דלק    |      |
| עבודות     |                       |      |
| קוד        | תאור                  | כמות |
|            |                       | 0    |
| X          | הוחלף קפיץ לדלתית דלק | 0    |
| חלפים      |                       |      |
| קוד        | תאור                  | כמות |
| 7736035040 | מקור-קפיץ לדלתית דל   | 1    |

|        |                   |      |
|--------|-------------------|------|
| תלונות |                   |      |
| קוד    | תאור              | כמות |
|        | HHC+ניקוי פ' היב' |      |
|        | שטיפה רצון טוב    |      |

| עבודות   |                                          |      |
|----------|------------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                     | כמות |
| 89099    | הארכת אחריות לסוללה ההיברידית            | 0    |
| 890991   | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | 2    |
| A-890991 | תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מביניהם     | 0    |
| 890988   | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 705842 | 15/03/24 07:03 | 15/03/24 10:41 |         |           | מכונאות | 107378 | טיפול 105    |            |        | true     |            |

| תלונות |                           |      |
|--------|---------------------------|------|
| קוד    | תאור                      | כמות |
|        | טיפול 105                 |      |
|        | החלפת מגבים קד            |      |
|        | סוללה לשלט                |      |
|        | התקנת מצלמת דרך אם יתאפשר |      |

| עבודות  |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| 0013105 | טיפול 105,000 ק"מ                       | 9    |
| 77      | בדיקת מצבר 12V ללא חיוב                 | 0    |
| 890988  | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | 1    |

| חלפים      |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| קוד        | תאור                       | כמות |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2       | 4.5  |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן             | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון        | 1    |
| AV212      | חומרים נילים לניקוי        | 1    |
| AV714      | בטריה שטוחה לשלטBOSH\SANJI | 1    |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר           | 1    |
| AV1623SP   | ס מגבים לרכב אוני          | 1    |
| 8521442040 | מקורי-גומיה למגב אחו       | 1    |
| AV36112    | מצלמת דרך DVR T2           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 494540 | 26/09/23 07:54 | 26/09/23 08:25 |         |           | מכונאות | 101408 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- |            |        | true     |            |

| עבודות   |                                      |      |
|----------|--------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                 | כמות |
| 890991   | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל- | 2    |
| A-890991 | תקף לשנה או 15,000 המוקדם מביניהם    | 0    |
| 89099    | הארכת אחריות לסוללה היברידית         | 0    |
| 890988   | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 480017 | 02/02/23 07:16 | 02/02/23 09:30 |         |           | מכונאות | 91473  | טיפול 90,000 ק"מ |            |        | true     |            |

| עבודות |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                 | כמות |
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ                     | 1.7  |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | 1    |
| 77     | בדיקת מצבר 12V ללא חיוב              | 0    |
| MATOK  | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            | 0    |
| 11099  | ה"פ" מזגן+היבריד+מגבים               | 0    |

| חלפים      |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 9091901289 | מקורי-מצת            | 4    |
| Z1         | ש. מנוע CF/SN 5W30/2 | 4.5  |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן       | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1    |
| AV212      | חומרים נילים לניקוי  | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1    |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1    |
| AV1623SP   | ס מגבים לרכב אוני    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 462413 | 01/05/22 07:59 | 01/05/22 14:12 |         |           | מכונאות | 77801  | דלת קדמית - שמשה ו/או מוביל (צד אחד) |            |        | true     |            |

| עבודות     |                                      |      |
|------------|--------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 671011     | דלת קדמית - שמשה ו/או מוביל (צד אחד) | 5    |
| 11099      | ניקוי פנים+סידור פלסטיק ותקעים       | 2    |
| חלפים      |                                      |      |
| קוד        | תאור                                 | כמות |
| 6810142260 | מקורי-שמשה דלת קי                    | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|

|                                      |          |       |          |       |         |       |                  |       |       |       |       |
|--------------------------------------|----------|-------|----------|-------|---------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| מספר                                 | תאריך    | שעה   | מיקום    | סוג   | מחלקה   | מספר  | מיקום            | מיקום | מיקום | מיקום | מיקום |
| 460106                               | 24/03/22 | 07:14 | 24/03/22 | 10:13 | מכונאות | 75303 | טיפול 60.000 ק"מ |       |       |       |       |
| עבודות                               |          |       |          |       |         |       |                  |       |       |       |       |
| תאור                                 |          |       |          |       |         | כמות  |                  |       |       |       |       |
| קוד                                  |          |       |          |       |         | 1.3   |                  |       |       |       |       |
| טיפול 60.000 ק"מ                     |          |       |          |       |         | .1    |                  |       |       |       |       |
| ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה |          |       |          |       |         | 0     |                  |       |       |       |       |
| שטיפת רכב בסיסית ללא חיוב            |          |       |          |       |         |       |                  |       |       |       |       |
| חלפים                                |          |       |          |       |         |       |                  |       |       |       |       |
| תאור                                 |          |       |          |       |         | כמות  |                  |       |       |       |       |
| קוד                                  |          |       |          |       |         | 4.5   |                  |       |       |       |       |
| ש. מנוע CF/SN 5W30/2                 |          |       |          |       |         | 1     |                  |       |       |       |       |
| מקורי-מסנן שמן                       |          |       |          |       |         | 1     |                  |       |       |       |       |
| מקורי-אטם פקק ריקון                  |          |       |          |       |         | 1     |                  |       |       |       |       |
| חומרים ניליים לניקוי                 |          |       |          |       |         | 2     |                  |       |       |       |       |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5                 |          |       |          |       |         | 1     |                  |       |       |       |       |
| מקורי-מסנן מזגן משופ                 |          |       |          |       |         | 1     |                  |       |       |       |       |
| מקורי-מסנן אוויר                     |          |       |          |       |         | .08   |                  |       |       |       |       |
| מקורי-נוזל קירור 5 ל                 |          |       |          |       |         |       |                  |       |       |       |       |

| מסך        | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 434826 | 04/04/21 14:28 | 04/04/21 16:34                       |         |           | מכונאות | 45088  | טיפול 45,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                |                                      |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                 |         |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
| 001345     |        |                | טיפול 45,000 ק"מ                     |         |           | 1.2     |        |                  |            |        |          |            |
| 77         |        |                | בדיקת מצבר 12V ללא חיוב              |         |           | 0       |        |                  |            |        |          |            |
| 890988     |        |                | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה |         |           | .1      |        |                  |            |        |          |            |
| 431WHE-0   |        |                | בד' פרונט ללא חיוב                   |         |           | 0       |        |                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                                      |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                 |         |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
| Z1         |        |                | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                 |         |           | 4.5     |        |                  |            |        |          |            |
| 9091510009 |        |                | מקורי-מסנן שמן                       |         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון                  |         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| AV212      |        |                | חומרים ניליים לניקוי                 |         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 420997 | 15/10/20 09:37 | 15/10/20 12:28       |         |           | מכונאות | 33077  | מיגון תחתון סופק  |            |        | true       |            |
| תלונות     |        |                |                      |         |           |         |        |                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                   |            |        |            |            |
|            |        |                | לסגור 0-ב            |         |           |         |        |                   |            |        |            |            |
|            |        |                | יש הערה              |         |           |         |        |                   |            |        |            |            |
| עבודות     |        |                |                      |         |           |         |        |                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                   |            |        |            |            |
| 11099      |        |                | מיגון תחתון סופק     |         | 0         |         |        |                   |            |        |            |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|            | 420796 | 13/10/20 11:16 | 13/10/20 11:19       |         |           | מכונאות | 31972  | הרכבת מיגון תחתון |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                |                      |         |           |         |        |                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                   |            |        |            |            |
| 11099      |        |                | הרכבת מיגון תחתון    |         | 1         |         |        |                   |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                      |         |           |         |        |                   |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                   |            |        |            |            |
| B662000000 |        |                | מיגון גחון + גיר (רא |         | 1         |         |        |                   |            |        |            |            |
| AV72487    |        |                |                      |         | 1         |         |        |                   |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 419440 | 22/09/20 08:34 | 22/09/20 10:56                       |         |           | מכונאות | 31671  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                |                                      |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                 |         |           |         | כמות   |                  |            |        |          |            |
| 001330     |        |                | טיפול 30,000 ק"מ                     |         |           |         | 1.3    |                  |            |        |          |            |
| 890988     |        |                | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה |         |           |         | .1     |                  |            |        |          |            |
| 11099      |        |                | יש תקר בגלגל קידמי ימין              |         |           |         | 0      |                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                                      |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                                 |         |           |         | כמות   |                  |            |        |          |            |
| 9091510009 |        |                | מקורי-מסנן שמן                       |         |           |         | 1      |                  |            |        |          |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון                  |         |           |         | 1      |                  |            |        |          |            |
| AV212      |        |                | חומרים ניליים לניקוי                 |         |           |         | 1      |                  |            |        |          |            |
| Z44        |        |                | נוזל בלמים 4TOD בקבו                 |         |           |         | 1      |                  |            |        |          |            |
| 87139YZZ34 |        |                | מקורי-מסנן מזגן משופ                 |         |           |         | 1      |                  |            |        |          |            |
| Z1         |        |                | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                 |         |           |         | 4.5    |                  |            |        |          |            |
| 0888980072 |        |                | מקורי-נוזל קירור 5 ל                 |         |           |         | .15    |                  |            |        |          |            |

| מספר   | תאריך    | שעה | מיקום    | סוג | מחלקה   | מספר | מיקום         | מיקום | מיקום | מיקום | מיקום |
|--------|----------|-----|----------|-----|---------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 396761 | 15/12/19 |     | 15/12/19 |     | מכונאות | 8167 | אין את המצלמה |       |       |       |       |

|            |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
|------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|--------|----------|------------|--|
|            |        |                |                |         | שביקש - ניתנה הצע"מ |                                                        |        |                    |            | 14:33  | 09:39    |            |  |
| תלונות     |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| קוד        |        |                |                |         |                     | תאור                                                   |        |                    | כמות       |        |          |            |  |
|            |        |                |                |         |                     | לסגור באפס                                             |        |                    |            |        |          |            |  |
| עבודות     |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| קוד        |        |                |                |         |                     | תאור                                                   |        |                    | כמות       |        |          |            |  |
| 11099      |        |                |                |         |                     | אין את המצלמה שביקש - ניתנה הצע"מ                      |        |                    | 0          |        |          |            |  |
|            |        |                |                |         |                     | למצלמה אחרת- מחכה לפרוספקט                             |        |                    | 0          |        |          |            |  |
| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס           | מחלקה                                                  | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |  |
|            | 393936 | 14/11/19 07:55 | 14/11/19 10:08 |         |                     | מכונאות                                                | 5962   | סידור כבל בית מצית |            |        | true     |            |  |
| תלונות     |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| קוד        |        |                |                |         |                     | תאור                                                   |        |                    | כמות       |        |          |            |  |
|            |        |                |                |         |                     | פאוזי                                                  |        |                    |            |        |          |            |  |
| עבודות     |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| קוד        |        |                |                |         |                     | תאור                                                   |        |                    | כמות       |        |          |            |  |
| 11099      |        |                |                |         |                     | סידור כבל בית מצית                                     |        |                    | 1          |        |          |            |  |
| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס           | מחלקה                                                  | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |  |
|            | 388332 | 03/09/19 16:19 | 11/09/19 09:47 |         |                     | מכונאות                                                | 1      | מסירת רכב ללקוח    |            |        | true     |            |  |
| עבודות     |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| קוד        |        |                |                |         |                     | תאור                                                   |        |                    | כמות       |        |          |            |  |
| 111        |        |                |                |         |                     | התקנות                                                 |        |                    | 0          |        |          |            |  |
| 001300     |        |                |                |         |                     | מסירת רכב ללקוח                                        |        |                    | 0          |        |          |            |  |
| MESIRA     |        |                |                |         |                     | מסירת רכב ללקוח                                        |        |                    | 0          |        |          |            |  |
| מוסף       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס           | מחלקה                                                  | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |  |
|            | 0      | 03/09/19 08:00 | 03/09/19 08:00 |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| חלפים      |        |                |                |         |                     |                                                        |        |                    |            |        |          |            |  |
| קוד        |        |                |                |         |                     | תאור                                                   |        |                    | כמות       |        |          |            |  |
| B632000000 |        |                |                |         |                     | תיכנות E-CALL                                          |        |                    | 0          |        |          |            |  |
| B720000000 |        |                |                |         |                     | קסטומיזציה מרימי שמשות                                 |        |                    | 0          |        |          |            |  |
| U588000000 |        |                |                |         |                     | וו גרירה קבוע. חיישן דלת תא המטען ינוטרל בדגמי EMOTION |        |                    | 0          |        |          |            |  |