

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|--|
| | 552062 | 21/05/26 08:40 | 24/05/26 13:57 | | | מכונאות | 145370 | סלקט | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | סלקט |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| 473311 | | | | | | | | | | | | ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה .8 |
| 473301 | | | | | | | | | | | | ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה .7 |
| SEL155 | | | | | | | | | | | | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות 0 |
| 890988 | | | | | | | | | | | | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי .1 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| 0446533490 | | | | | | | | | | | | מקורי-רפידות בלם קדמ 1 |
| 0446630410 | | | | | | | | | | | | מקורי-רפידות בלם אחורי 1 |
| W 3350300050 | | | | | | | | | | | | חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) - 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|---|
| | 552063 | 21/05/26 08:44 | 24/05/26 13:55 | | | מכונאות | 145370 | אביזרים | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | אביזרים |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| SELACC200 | | | | | | | | | | | | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו 0 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| PW21042013 | | | | | | | | | | | | מקורי-סט שטיחים ראב- 1 |
| PW02200056 | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת עזרה ראשונה 1 |
| 42606F4913 | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר 1 |
| PZWIGOKIT100 | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת טיפול רכב 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 552065 | 21/05/26 08:46 | 00:00 | | | מכונאות | 145370 | HHC | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------------------|
| | 544821 | 22/01/26 14:27 | 27/01/26 14:24 | | | מכונאות | 137762 | בדיקת צמיג | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | בדיקת צמיג |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| 4261142790 | | | | | | | | | | | | מקורי-חישוק גלגל 18" 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|--------|---|
| | 542819 | 22/12/25 08:20 | 22/12/25 11:21 | | | מכונאות | 135071 | מוזמן לטיפול תקופתי | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | מוזמן לטיפול 135 תקופתי |
| | | | | | | | | | | | | HHC |
| | | | | | | | | | | | | ביקורת חורף |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| 890988 | | | | | | | | | | | | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי .1 |
| 890991 | | | | | | | | | | | | בדיקת סוללה היברידית בתום האחוריות ל-HHC .3 |
| HHC | | | | | | | | | | | | הארכת אחוריות לסוללה היברידית 0 |
| 001315 | | | | | | | | | | | | טיפול 135,000 ק"מ .9 |
| 890988 | | | | | | | | | | | | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי .1 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| 08880838531L | | | | | | | | | | | | מקורי-TGMO 5W30 PFE 4.5 |
| 9008043037 | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון 1 |
| 90915YZZM3 | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן 1 |
| G92DH42010 | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן אויר למצב 1 |
| 87139YZZ33 | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן מזגן 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--|---------|------------|--------------------------|--|--|------|
| | 533861 | 03/07/25 10:38 | 03/07/25 15:48 | | מכונאות | 12103 9 | טיפול + הע' HHC + טסט | | | true |
| תלונות | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | |
| | טיפול + הע' טסט HHC + מחמירה | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | |
| 0013120 | טיפול 120,000 ק"מ | 1.3 | | | | | | | | |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 | | | | | | | | |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל | .3 | | | | | | | | |
| HHC | הארכת אחריות לסוללה היברידית | 0 | | | | | | | | |
| 890987 | בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות | .3 | | | | | | | | |
| 890987 | בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות | .3 | | | | | | | | |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 | | | | | | | | |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
| | 526715 | 10/02/25 08:36 | 10/02/25 09:18 | | מכונאות | מזמן לטיפול 105 | 10827 4 | | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | מזמן לטיפול 105 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001315 | טיפול 105,000 ק"מ | .9 | | | | | | | | | | |
| X | זיכוי עבור סבון לשמשות | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| 85212YZZCU | מקורי-מגב קדמי ימין | 1 | | | | | | | | | | |
| 85222YZZBC | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 | | | | | | | | | | |
| 0880880132 | מקורי-נוזל שמשות | 1 | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
| | 520295 | 13/10/24 13:59 | 13/10/24 16:01 | | מכונאות | HHC | 99246 | | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | HHC | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | .2 | | | | | | | | | | |
| HHC | הארכת אחריות לסוללה היברידית | 0 | | | | | | | | | | |
| P116 | בתוקף 12 חודש או 15000 ק"מ הקודם בינהם | 0 | | | | | | | | | | |
| P117 | שימוש במצב N או נסיעה ללא דלק עלול לגרום | 0 | | | | | | | | | | |
| P118 | נזק למצבר היברידית אשר לא יכוסה באחריות!! | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
| | 516718 | 29/07/24 08:05 | 29/07/24 09:24 | | מכונאות | מזמן לטיפול 90 | 92927 | | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | מזמן לטיפול 90 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001345 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.2 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 | | | | | | | | | | |
| 9091901289 | מקורי-מצת | 4 | | | | | | | | | | |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר | 1 | | | | | | | | | | |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--------------------------------------|------|--|--|
| | 512134 | 02/05/24 08:01 | 02/05/24 16:15 | מכונאות | 83983 | מוזמן להתקנת אביזרים העברת טסט | true | | |
| תלונות | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | |
| | מוזמן להתקנת אביזרים העברת טסט | | | | | | | | |
| | כוון פרונט | | | | | | | | |
| | 4 צמיגים | | | | | | | | |
| | הח' מגבים קד + אחורה | | | | | | | | |
| | למלא מים למגבים + טבליה | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | |
| X | בוצע מילוי מים למגבים + טבליה | 0 | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | |
| 85222YZZBC | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 | | | | | | | |
| 85212YZZAB | מקורי-מגב קדמי ימין | 1 | | | | | | | |
| 8524272010 | מקורי-מגב אחורי | 1 | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| | 507917 | 07/02/24 10:18 | 07/02/24 11:44 | | | מכונאות | 75935 | מוזמן לטיפול 75 | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | מוזמן לטיפול 75 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001315 | טיפול 75,000 ק"מ | .9 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 431424 | 09/07/23 07:52 | 09/07/23 09:23 | | | מכונאות | 59813 | טיפול 60.000 ק"מ | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001345 | טיפול 60.000 ק"מ | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 | | | | | | | | | | |
| | זיכוי עבור ניקוי | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 423155 | 25/01/23 09:58 | 25/01/23 13:47 | | | מכונאות | 43858 | טיפול 45,000 ק"מ | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 890988 | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 | | | | | | | | | | |
| | זיכוי עבור ניקוי היברידי | -.1 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| G92DH42010 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 | | | | | | | | | | |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 8173058010 | מקורי-פנס איתות ימי | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 423158 | 25/01/23 10:08 | 31/01/23 10:23 | | | מכונאות | 43858 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| XGG79F1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.4 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 415575 | 09/08/22 07:47 | 09/08/22 10:26 | | | מכונאות | 29389 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

| עבודות | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.3 |
| 890988 | ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |
| | זיכוי עבור ניקוי מסנן היברידי | -1 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נזל בלמים 0.5 | 1 |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 4.5 |
| 8713958010 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 1780177050 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 404704 | 07/12/21 10:03 | 07/12/21 12:03 | | | מכונאות | 14673 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

| תלונות | | |
|--------------|--------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | ע"ח מכירות באישור הישאם בשארה רזי | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 |
| 890988 | ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר הה | .1 |
| 0 | | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 9091510009 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 08880833891L | מקורי-LGMO שמן מנוע | 4.5 |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 404715 | 07/12/21 11:06 | 07/12/21 11:10 | | | מכונאות | 14673 | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית | | | true | |

| עבודות | | |
|--------|-----------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| W4+5 | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| | 397260 | 14/06/21 16:55 | 15/06/21 16:55 | | | מכונאות | 1 | מסירת רכב חדש | | | true | |

| עבודות | | |
|--------|---------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| MESIRA | מסירת רכב חדש | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 14/06/21 08:00 | 14/06/21 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | | |
|------------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| B030000000 | קודן ושדרוג לכספת אלומיניום | 0 |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 |
| PW24142000 | אמבטיה לתא מטען RAV4 | 0 |
| U660000000 | וו גרירה נשלף RAV4 | 0 |