

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 239834 | 25/01/26<br>10:55 | 00:00   |         |           | מכונאות | 12589<br>2 | הכנה לסלקט<br>155 בדיקות |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 239835 | 25/01/26<br>10:56 | 26/01/26<br>13:27 |         |           | מכונאות | 12589<br>2 | הזמנת איבזרים<br>לסלקט |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                          |      |
|--------------|------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                     | כמות |
|              | הזמנת אביזרים לסלקט                      |      |
|              | ערכת ניפוח סט שטיחים ערכת עזרה ראשונה    |      |
| עבודות       |                                          |      |
| קוד          | תאור                                     | כמות |
| SELACC200    | .לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 1    |
| חלפים        |                                          |      |
| קוד          | תאור                                     | כמות |
| PW2100R002C0 | מקורי-סט שטיחים ראב                      | 1    |
| 42606F4913   | מקורי-ערכת תיקון פנצר                    | 1    |
| PW02200056   | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 236721 | 18/11/25<br>08:48 | 18/11/25<br>12:17 |         |           | מכונאות | 12162<br>0 | טיפול 165 מיניליין |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| קוד          | תאור                                     |
|              | מיניליין 165 טיפול                       |
|              | HHC + ניקוי מסנן היבריד                  |
|              | אחריות שנה או 15                         |
| עבודות       |                                          |
| קוד          | תאור                                     |
| 0013165      | טיפול 165,000 ק"מ                        |
| MINILINE     | בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובולמי |
| 890988       | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  |
| 890991       | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל  |
| X            | עד 136620 ק"מ או 17/11/26 המקדים מבינהם  |
| 434601       | גל הינע קידימי פנימי שמאל פ+ה            |
| X            | לא בוצע אחריות לרכב עקב תקלה בהיסטוריה   |
| X            | בוצע מחיקת תקלות, יש לחזור בעוד 500 קמ   |
| חלפים        |                                          |
| קוד          | תאור                                     |
| 08880838531L | מקורי-שמן מנוע 5W30 PFE                  |
| 04152YZZA1   | מקורי-מסנן שמן                           |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקקי ריקון                     |
| AA           | מסיר פיח למרססים                         |
| Z32          | פזלון (צובר)                             |
| ZE80         | חומרי עזר, הגנה וחיטוי                   |
| HHC          | הארכת שרות סוללה היברידית                |
| HB504        | נורה תקע 12V עבה 5304                    |
| 8521428090   | מקורי-גומי מגב קדמי                      |
| 8521402340   | מקורי-גומייה למגב                        |
| 8524242040   | מקורי-מגב אחורי                          |
| 87139YZZ30   | מקורי-מסנן מזגן משופ                     |
| 0443835040T  | חליפי-גרמושקה פנימית לצירייה             |
| 08-0101      | שפופרת גריז                              |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 223774 | 14/01/25<br>09:30 | 14/01/25<br>13:51 |         |           | מכונאות | 10672<br>0 | HHC + טיפול<br>150 |            |        | true       |            |

| תלונות   |                                          |      |
|----------|------------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                     | כמות |
|          | טיפול 150 מיניליין                       |      |
|          | HHC + ניקוי מסנן היבריד                  |      |
|          | אחריות שנה או 15                         |      |
| עבודות   |                                          |      |
| קוד      | תאור                                     | כמות |
| 0013150  | טיפול 150,000 ק"מ                        | 1.5  |
| MINILINE | בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובולמי | .28  |
| EW+HHC   | הארבת אחריות לשנה או 15 אק" מ + HHC.     | 0    |
| 890988   | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  | .1   |
| 890991   | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | .2   |
| X        | עד 121720 ק"מ או 13/1/26 המקדים מבינהם   | 0    |
| X        | בוצע ליטוש פנסים ללא חיוב ברצון טוב      | 0    |
| X        | הוחלפו נורות מספר                        | 0    |
| AFTER    | הטבת טיפול אחר הצהריים                   | 0    |

| חלפים        |                           |      |
|--------------|---------------------------|------|
| קוד          | תאור                      | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE       | 4.4  |
| 04152YZZA1   | מקורי-מסנן שמן            | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון       | 1    |
| 87139YZZ30   | מקורי-מסנן מזגן משופ      | 1    |
| Z33          | חליפי-נוזל בלם DOT-4      | 1    |
| 0888980072   | מקורי-נוזל קירור 5 ל      | 1.5  |
| AA           | מסיר פיח למרססים          | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות          | 1    |
| ZE80         | חומרי עזר, הגנה וחיטוי    | 1    |
| HHC          | הארכת שרות סוללה היברידית | 1    |
| HB504        | נורה תקע 12V עבה 5304     | 2    |
| POLISH       | ליטוש פנסים               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 213338 | 03/05/24 08:25 | 03/05/24 12:12 |         |           | מכונאות | 91677  | טיפול 135 מינילין |            |        | true     |            |

| תלונות       |                                          |      |
|--------------|------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                     | כמות |
|              | טיפול 135 מינילין                        |      |
|              | HHC + ניקוי מסנן היבריד                  |      |
|              | אחריות שנה או 15                         |      |
|              | לעיתים בנסיעה ברורס יש חריקה             |      |
| עבודות       |                                          |      |
| קוד          | תאור                                     | כמות |
| 0013135      | טיפול 135,000 ק"מ                        | 1.4  |
| MINILINE     | בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובולמי | .28  |
| EW+HHC       | .הארכת אחריות לשנה או 15 "אק" מ + HHC.   | 0    |
| 890988       | .ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1   |
| 890991       | .בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC | .2   |
| X            | עד 106677 ק"מ או 2/5/25 המקדים מבינהם    | 0    |
| 431WHE       | כיוון פרונט                              | 0    |
| X            | הוחלפו 4 צמיגים פארוד                    | 0    |
| 850091       | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה             | .2   |
| X            | בוצע ליטוש פנסים                         | 0    |
| X            | הוחלף מסנן מזגן                          | 0    |
| חלפים        |                                          |      |
| קוד          | תאור                                     | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE                      | 4.4  |
| 04152YZZA1   | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-                     | 1    |
| Z32          | פזלון (צובר)                             | 1    |
| ZE80         | חומרי עזר, הגנה וחיטוי                   | 1    |
| HHC          | הארכת שרות סוללה היברידית                | 1    |
| 490          | חידוש חברות למועדון                      | 1    |
| XX1          | שטיפה חיצונית לרכב - חבר מועדון          | 1    |
| 87139YZZ30   | מקורי-מסנן מזגן משופ                     | 1    |
| POLISH       | ליטוש פנסים                              | 1    |
| 8521428090   | מקורי-גומי מגב קדמי                      | 1    |
| 8521468020   | מקורי-גומי מגב קדמי                      | 1    |
| FR225/65R17  | צמיג CH                                  | 4    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 206474 | 12/11/23 10:15 | 13/11/23 15:05 |         |           | מכונאות | 80108  | רכב הגיע בגרר לא מניע הוחלף מצבר בחוץ |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                       |      |
|------------|---------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                  | כמות |
|            | רכב הגיע בגרר לא מניע הוחלף מצבר בחוץ |      |
|            | לקוח נתן כבל הפוך וקודן לא הגיב       |      |
| עבודות     |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| X          | החלפת פיזז ראשי+בדיקות וכיוונים       | 1.5  |
| חלפים      |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 9098208274 | מקורי-פיזז זכר A120                   | 1    |
| 34854533   | מצבר וולטא                            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 180505 | 30/04/23 08:32 | 30/04/23 11:39 |         |           | מכונאות | 76641  | טיפול 120,000 ק"מ |            |        | true     |            |

| עבודות   |                                       |      |
|----------|---------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                  | כמות |
| 0013121  | טיפול 120,000 ק"מ                     | 1.8  |
| MINILINE | בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובו | .28  |
| MATOK    | .שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            | 0    |



|                           |  |   |  |  |
|---------------------------|--|---|--|--|
| בוצע ניקוי מסנן הייבריד   |  | 0 |  |  |
| הוזמן חיישני מולטימדיה+מח |  | 0 |  |  |
| במסגרת סלקט               |  | 0 |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונות | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 157474 | 19/10/21 11:34 | 26/10/21 14:06 |         |           | מכונאות | 49306  | טיוטה סלקט - -<br>ביצוע 155<br>בדיקות |            |        | true       |            |

| עבודות |                                |
|--------|--------------------------------|
| קוד    | תאור                           |
| SEL155 | טיוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות |
| 0      | הח' גומי מגב קדמי ומגב אחורי   |
| 0      | הח סוללה לשלט                  |

| חלפים        |                      |
|--------------|----------------------|
| קוד          | תאור                 |
| PZ49CX2350FA | מקורי-סט שטיחים בנז' |
| PZ49S00ED0EU | מקורי-ערכת עזרה ראשו |
| 8521428090   | מקורי-גומי מגב קדמי  |
| 8521468020   | מקורי-גומי מגב קדמי  |
| 8524202060   | מקורי-מגב אחורי      |
| POLISH       | ליטוש פנסים          |
| CR2032       | חליפי-סוללה לשלט     |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 136520 | 18/06/20 08:05                        | 18/06/20 10:49 |         |           | מכונאות | 38069  | איפוס תקלה P0171                 |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                                       |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 11099      |        | איפוס תקלה P0171                      |                | 0       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            |        | בוצע סידור צינור אויר בן המנוע        |                | 0       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            |        | לסנן אויר שהיה בחוץ                   |                | 0       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|            | 131333 | 28/01/20 09:58                        | 28/01/20 11:56 |         |           | מכונאות | 35906  | סידור צינור יניקת אוויר ללא עלות |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                                       |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 11099      |        | סידור צינור יניקת אוויר ללא עלות      |                | 0       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|            | 121933 | 07/07/19 10:04                        | 07/07/19 13:52 |         |           | מכונאות | 30644  | טיפול 45,000                     |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                                       |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 001345     |        | טיפול 45,000                          |                | 1.4     |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 890988     |        | ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר הה   |                | .1      |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 890993     |        | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל  |                | .1      |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            |        | העברת טסט                             |                | 0       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            |        | אגרת רישוי                            |                | 0       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 473011     |        | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                |                | .6      |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| A-473011   |        | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה |                | .2      |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                       |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| C2PAZ05W30 |        | שמן מנוע 5W30 סינטטי                  |                | 4.4     |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| ZE80       |        | חומרי עזר                             |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון                   |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 04152YZZA1 |        | מקורי-מסנן שמן                        |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| AA         |        | מסיר פיח                              |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 490        |        | חידוש חברות למעדון                    |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 4351248110 |        | מקורי-צלחת בלם קד'                    |                | 2       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 0446548170 |        | מקורי-רפידות בלם קדמ                  |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 8521428090 |        | מקורי-גומי מגב קדמי                   |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 8521468020 |        | מקורי-גומי מגב קדמי                   |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 1780137021 |        | מקורי-מסנן אוויר                      |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 87139YZZ16 |        | מקורי-מסנן מזגן                       |                | 1       |           |         |        |                                  |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 104495 | 10/07/18 09:52                        | 10/07/18 11:53 |         |           | מכונאות | 21892  | טיפול 30,000 ק"מ ללא חיוב במסגרת רכיש |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                                       |                |         |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 001330     |        | טיפול 30,000 ק"מ ללא חיוב במסגרת רכיש |                | 1.3     |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 11099      |        | החלפת מסנן אויר                       |                | 0       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 11099      |        | לא ניתן לבצע HHC בוצע מחיקת קוד       |                | 0       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
|            |        | תקלה P3000 יש להגיע עוד 1550 ק"מ      |                | 0       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
|            |        | לביצוע הבדיקה                         |                | 0       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                       |                |         |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                  |                | כמות    |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 04152YZZA1 |        | מקורי-מסנן שמן                        |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| C2PAZ05W30 |        | מקורי-שמן מנוע 5W30 סינטטי            |                | 4.4     |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 0882380111 |        | מקורי-נוזל בלמים 0.5                  |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| ZE80       |        | מקורי-חומרי עזר                       |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| AA         |        | מקורי-מסיר פיח                        |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון                   |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 87139YZZ16 |        | מקורי-מסנן מזגן                       |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| XX2        |        | שטיפת רכב- גולד פרטי                  |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |
| 1780137021 |        | מקורי-מסנן אוויר                      |                | 1       |           |         |        |                                       |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס | ת.כניסה                            | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|-------|------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 89142 | 26/07/17 10:39                     | 26/07/17 13:31 |         |           | מכונאות | 10796  | טיפול 15,000 ללא חיוב במסגרת רכישה |            |        | true     |            |
| עבודות     |       |                                    |                |         |           |         |        |                                    |            |        |          |            |
| קוד        |       | תאור                               |                | כמות    |           |         |        |                                    |            |        |          |            |
| 001315     |       | טיפול 15,000 ללא חיוב במסגרת רכישה |                | .8      |           |         |        |                                    |            |        |          |            |
| 11099      |       | החלפת מסנן מזגן                    |                | .1      |           |         |        |                                    |            |        |          |            |
| חלפים      |       |                                    |                |         |           |         |        |                                    |            |        |          |            |
| קוד        |       | תאור                               |                | כמות    |           |         |        |                                    |            |        |          |            |
| 04152YZZA1 |       | מקורי-מסנן שמן                     |                | 1       |           |         |        |                                    |            |        |          |            |

