

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	138762	08/09/26 10:11	16/09/26 08:47			מכונאות	16477 6	155 בד+בד' בלמים+בד פרונט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הארכת אחריות HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	בדיקת סוללה היברידית HHC- ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	138763	08/09/26 10:12	14/09/26 08:33			מכונאות	16477 6	ערכה תיקון פנצר			false	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה תיקון פנצר	
	סט שטיחים	
	ערכת עזרה ראשונה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21042013	מקורי-סט שטיחים ראב-	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	138969	08/09/26 15:23	14/09/26 15:24			מכונאות	16477 6	155 בד+בד' בלמים+בד פרוט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בד+בד' בלמים+בד פרונט	
	טיפול 165+רעשים ממע' תיזמון ושסטומים	
	רעשים מאבזרים סביב למנוע+לבד' תצרוכת שמן	
	כמות מים מעל המותר במיכל עיבוי	
	צמיגים קד' יבשים ופגומים+לבד' מע קירור	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013165	טיפול 165,000 ק"מ	9.
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
SEL155	.טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.5
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
TIR225/65/17CINI	צמיג CINI FAROD (רב4)	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	130448	05/02/26 07:57	05/02/26 12:16			מכונאות	15310 0	טיפול 150			true	

תלונות		קוד
כמות	תאור	
	טיפול 150	
	בד' פרונט	
	בד' מצבר	
	הכנה לטסט +טסט	
עבודות		
כמות	תאור	קוד
0	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	BFFT
0	הכנה לטסט +טסט	47499
1.5	טיפול 150,000 ק"מ	47499
.3	פ+ה מסנן היברידי	G92DH
.8	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	473311
חלפים		
כמות	תאור	קוד
1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
4.5	מקורי-LGMO שמן מנוע	08880833891L
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1.5	מקורי-נוזל קירור 5 ל	0888980072

87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
8524272010	מקורי-מגב אחורי	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
SK0446630410	חליפ-רפידות בלם אחורי רב4+היילנ449SP	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	120265	29/04/25 08:03	29/04/25 08:55			מכונאות	13430 0	טיפול 135			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 135	
	בדיקת כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	1.1
G92DH	פזה מסנן היברידי	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	112672	01/10/24 08:33	01/10/24 09:42			מכונאות	11983 8	טיפול 120.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120.000	
	הח' לגלים קד' אחו' עם פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.3
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
K1	כיוון פרונט רכב פרטי	.73
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
4351248140	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
0446533490	מקורי-רפידות בלם קדמ	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	104684	06/02/24 10:54	06/02/24 12:56			מכונאות	10209 3	טיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105	
	הכנה לטסט + טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
47499	הכנה לטסט + טסט	0
NOHHC	לקוח מסרב להארכת אחריות היברידית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
2	תוסף דלק	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	44300	03/09/23 08:37	03/09/23 10:17			מכונאות	91096	טיפול 90.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

47499	טיפול 90.000 ק"מ	1.5
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
	דרוש הח' 4 צמיגים- אין אישור לקוח	0
	בוצע בדיקה לסוללה היברידית- ללא	0
	תקלות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901289	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
47499	העברת טסט	0
47499	החלפת מסנן היברידי	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
G92DH42010	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 45	1.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.5
1780177050	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
2	תוסף דלק	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.5
9008043037	מקורי-אטם פקקי ריקון	1

