

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך             | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה                       | חשבונית     | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש" | מהות תיקון |
|------------------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|
|                  | 532857 | 12/10/25<br>16:11 | 13/10/25<br>11:50             |             |           | מכונאות | 63801  | סלקט 155 בדיקות |            |        | false     |            |
| <b>תלונות</b>    |        |                   |                               |             |           |         |        |                 |            |        |           |            |
| <b>קוד</b>       |        |                   | <b>תאור</b>                   | <b>כמות</b> |           |         |        |                 |            |        |           |            |
|                  |        |                   | סלקט 155 בדיקות               |             |           |         |        |                 |            |        |           |            |
| <b>עבודות</b>    |        |                   |                               |             |           |         |        |                 |            |        |           |            |
| <b>קוד</b>       |        |                   | <b>תאור</b>                   | <b>כמות</b> |           |         |        |                 |            |        |           |            |
| SEL155           |        |                   | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |             | 0         |         |        |                 |            |        |           |            |
| <b>חלפים</b>     |        |                   |                               |             |           |         |        |                 |            |        |           |            |
| <b>קוד</b>       |        |                   | <b>תאור</b>                   | <b>כמות</b> |           |         |        |                 |            |        |           |            |
| AV300            |        |                   | סט מגבים חליפי                |             | 1         |         |        |                 |            |        |           |            |
| 8524272010       |        |                   | מקורי-מגב אחורי               |             | 1         |         |        |                 |            |        |           |            |
| NANKANG225/65R17 |        |                   | NANKANG 225/65R17             |             | 2         |         |        |                 |            |        |           |            |

| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה                            | ת.יציאה        | חשבונית     | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|---------------|--------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|               | 529349 | 27/07/25 08:37                     | 10/08/25 12:21 |             |           | מכונאות | 58636  | טיפול 60 +טסט |            |        | true       |            |
| <b>תלונות</b> |        |                                    |                |             |           |         |        |               |            |        |            |            |
| <b>קוד</b>    |        | <b>תאור</b>                        |                | <b>כמות</b> |           |         |        |               |            |        |            |            |
|               |        | טיפול 60 +טסט                      |                |             |           |         |        |               |            |        |            |            |
| <b>עבודות</b> |        |                                    |                |             |           |         |        |               |            |        |            |            |
| <b>קוד</b>    |        | <b>תאור</b>                        |                | <b>כמות</b> |           |         |        |               |            |        |            |            |
| 001361        |        | טיפול 60.000 ק"מ                   |                | 1.3         |           |         |        |               |            |        |            |            |
| 31            |        | שינוע פתח תקווה הלוך חזור          |                | 0           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| 26            |        | העברת מבחן רישוי (טסט)             |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| <b>חלפים</b>  |        |                                    |                |             |           |         |        |               |            |        |            |            |
| <b>קוד</b>    |        | <b>תאור</b>                        |                | <b>כמות</b> |           |         |        |               |            |        |            |            |
| AV33          |        | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus        |                | 4.2         |           |         |        |               |            |        |            |            |
| 90915YZZM3    |        | מקורי-מסנן שמן                     |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| 9008043037    |        | מקורי-אטם פקק ריקון                |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| HHM93042E     |        | חליפי - מסנן אויר 4ראב קאמרי 77050 |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| MHG92DH42010  |        | חליפי - מסנן הברדי 4ראב            |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| C1840E        |        | חליפי - מסנן מזגן                  |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |
| 0882380111    |        | מקורי-נוזל בלמים 0.5               |                | 1           |           |         |        |               |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                 | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|-----------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 518135 | 08/12/24 08:48                          | 28/12/24 07:48 |         |           | מכונאות | 44550  | טיפול 45     |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
|            |        | טיפול 45                                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 001345     |        | טיפול 45,000 ק"מ                        |                | 1.2     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 890988     |        | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר |                | .1      |           |         |        |              |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                         |                |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                    |                | כמות    |           |         |        |              |            |        |          |            |
| AV33       |        | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus             |                | 4.5     |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן                          |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| G92DH42010 |        | מקורי-מסנן אויר למצב                    |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פלק ריקון                     |                | 1       |           |         |        |              |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                    | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 516702 | 10/11/24 10:19 | 28/12/24 07:46             |         |           | פחחות | 42280  | תיקון נזק עצמי |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                |                            |         |           |       |        |                |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                       |         | כמות      |       |        |                |            |        |          |            |
|            |        |                | תיקון נזק עצמי             |         |           |       |        |                |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                            |         |           |       |        |                |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                       |         | כמות      |       |        |                |            |        |          |            |
| 22088      |        |                | פ+ה מגן אחורי+ שיפוץ + צבע |         | 0         |       |        |                |            |        |          |            |
| 22066      |        |                | חשמל                       |         | 0         |       |        |                |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                            |         |           |       |        |                |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                       |         | כמות      |       |        |                |            |        |          |            |
| 8156142230 |        |                | מקורי-עדשה אחורית שמ       |         | 1         |       |        |                |            |        |          |            |

|               |        |                |                |         |           |         |        |               |            |        |          |            |
|---------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|----------|------------|
| מוסך          | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|               | 516703 | 10/11/24 10:20 | 28/12/24 07:51 |         |           | מכונאות | 42281  | ריח רע מהמזגן |            |        | true     |            |
| תלונות        |        |                |                |         |           |         |        |               |            |        |          |            |
| קוד           |        |                |                |         |           |         |        |               |            |        |          |            |
| תאור          |        |                |                |         |           |         |        |               |            |        |          |            |
| כמות          |        |                |                |         |           |         |        |               |            |        |          |            |
| ריח רע מהמזגן |        |                |                |         |           |         |        |               |            |        |          |            |

| עבודות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| X          | הפעלת רימון למזגן                        | 0    |
| X          | בהמלצה להפעיל סירקולציה חיצ' 5 דק אחרונו | 0    |
| X          | בכל נסיעה                                | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| PZ447WURTH | חומר חיטוי למערכות מיזוג                 | 1    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ                     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 513356 | 26/08/24 08:45 | 03/10/24 17:56 |         |           | מכונאות | 38016  | הכנה לטסט + טסט |            |        | true     |            |

| תלונות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
|        | הכנה לטסט + טסט |      |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 506228 | 25/03/24 10:13 | 13/10/24 12:10 |         |           | מכונאות | 30888  | מוזמן לשינוע + טיפול |            |        | true     |            |

| תלונות |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| קוד    | תאור                 | כמות |
|        | מוזמן לשינוע + טיפול |      |

| עבודות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| 890988 | ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | 1    |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ                        | 1.3  |
| X      | כולל טיפול 15                           | 0    |

| חלפים        |                             |      |
|--------------|-----------------------------|------|
| קוד          | תאור                        | כמות |
| AV33         | שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus | 4.5  |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |
| AV0006       | נזול בלמים                  | 1    |
| C1840E       | חליפי - מסנן מזגן           | 1    |
| MHG92DH42010 | חליפי - מסנן הברידי 4ראב    | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 29/08/22 08:00 | 29/08/22 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים      |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| קוד        | תאור                       | כמות |
| B245000000 | מצלמה אחורית לצג מולטימדיה | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 461727 | 24/08/22 15:12 | 04/09/22 12:05 |         |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |

| תלונות |        |      |
|--------|--------|------|
| קוד    | תאור   | כמות |
|        | 732500 |      |

| עבודות |                 |      |
|--------|-----------------|------|
| קוד    | תאור            | כמות |
| MESIRA | מסירת רכב ללקוח | 0    |

| חלפים     |                          |      |
|-----------|--------------------------|------|
| קוד       | תאור                     | כמות |
| AVT341682 | איתוראן ליסינג           | 1    |
| AVGC31189 | צמת מתחים ראב 4 2019     | 1    |
| AVGC53783 | עלוקה+לוח מקשים חדש 2019 | 1    |
| AVT1      | הנחת אביזרים             | -1   |