

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	748842	21/08/26 08:26	00:00			מכונאות	49341	155 בד' סלקט + בד' מצבר מידטרוניקס			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	748843	21/08/26 08:26	11/09/26 13:02			מכונאות	49341	אביזרים סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW21016000	מקורי-סט שטיחי לבד ק	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	918762	11/02/26 09:47	11/02/26 14:49			מכונאות	44424	טיפול 45 + עדכון תוכנה ללוח שעונים קורול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45 + עדכון תוכנה ללוח שעונים קורול	
	בד' אבזם אמצעי לא נסגר	
	שפתוחים את הדלת האור סלון לא נדלק	
	פלסטיק שנפל נמצא על ההילוכים להרכיב מחדש	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר חילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z28B	מנקה פ"ח למנוע - בבזין	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	918803	11/02/26 14:47	12/02/26 13:05			מכונאות	44424	עדכון תוכנה לוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה לוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
5GG31A81	עדכון תוכנה	1.7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	901517	23/05/25 12:54	25/05/25 12:34			מכונאות	35485	הגיע בגרר, עלה על המדרכה,			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הגיע בגרר, עלה על המדרכה,	
	2 צמיגים + כיוון פרונט	
	לבדוק מצבר	
	עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	רכב הגיע בגרר, קרע בצמיג	0
XX10	לקוח מלין רכב מניע בעזרת בוסטר	0

	תלונות
--	--------

קוד	תאור	כמות
	שולם בקבלה 83506	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
13	הרכבת מצלמות + קסטומיזציה	.3
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
		0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
A000074	מצלמה דו כיוונית D20F2	1