

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 444924 | 10/08/26<br>13:34 | 00:00   |         |           | מכונאות | 71636  | טיפול<br>15,000+155<br>בדיקות |            |        | false      |            |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ      | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 444683 | 05/08/26<br>11:13 | 05/08/26<br>15:00 |         |           | מכונאות | 71439<br>.9 | עדכון תוכנה לוח<br>שעונים |            |        | true       |            |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עדכון תוכנה לוח שעונים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25SD-063               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עדכון תוכנה            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5GG31A81               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70000011076043       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 430222 | 05/09/25<br>10:28 | 05/09/25<br>11:42 |         |           | מכונאות | 53354  | מוזמן לטיפול 60 |            |        | true       |            |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מוזמן לטיפול 60                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חסר אויר בגלגלים יש למלא       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 60.000 ק"מ               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001360                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלפים                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן שמן                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90915YZZM3                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-אטם פקק ריקון            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שמן מנוע 5W30 C2 סנסטי מלא     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תכשיר ניקוי פיוח במערכת הדלק   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן מזגן משופ           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן אוויר               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-נוזל שמשות               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G92DH12060                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 423547 | 07/03/25<br>10:47 | 07/03/25<br>12:15 |         |           | מכונאות | 38701  | טיפול 45.000<br>ק"מ לפי הצעת<br>מחיר |            |        | true       |            |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 45.000 ק"מ לפי הצעת מחיר |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| טיפול 45,000 ק"מ               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001345                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| בדיקת פרוגט-תקין               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלפים                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן שמן                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90915YZZM3                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-אטם פקק ריקון            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9008043037                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שמן מנוע 5W30 C2 סנסטי מלא     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מקורי-מסנן מזגן משופ           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87139YZZ34                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 419547 | 24/11/24<br>14:16 | 24/11/24<br>16:45 |         |           | מכונאות | 31768  | 24SD-055-1<br>עדכון תוכנה<br>למצלמת TSS |            |        | true       |            |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24SD-055-1 עדכון תוכנה למצלמת TSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עבודות                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קוד                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תאור                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| עדכון תוכנה למצלמת TSS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZGG47A1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כמות                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .8                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה |
|------|-------|---------|
|------|-------|---------|

|               |                            |             |
|---------------|----------------------------|-------------|
|               | בדיקת מצלמה                |             |
| <b>עבודות</b> |                            |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                | <b>כמות</b> |
| 001330        | טיפול 30,000 ק"מ           | 1.1         |
| MKLALI        | סימ R855 לשלוש שנים        | 0           |
| <b>חלפים</b>  |                            |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                | <b>כמות</b> |
| 90915YZZM3    | מקורי-מסנן שמן             | 1           |
| 9008043037    | מקורי-אטום פיקק ריקון      | 1           |
| M1            | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא | 4.2         |
| 0882380111    | מקורי-נוזל בלמים 0.5       | 1           |
| 87139YZZ33    | מקורי-מסנן מזגן            | 1           |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | 15,000-טיפול +ריקול         |      |
|            | 22SMD-117                   |      |
|            | 23SD016                     |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ            | .7   |
| חלפים      |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |
| M1         | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא  | 4.2  |
| M8         | תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק | 1    |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ        | 1    |
| 490        | חידוש חברות למעדון          | 1    |
| SHMASHOT   | נזל סבון לניקוי שמשות 4ליטר | 1    |

|         |                                          |      |
|---------|------------------------------------------|------|
| תלונות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
|         | 22SMD-117                                |      |
| עבודות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
| XGG80B1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O | 6.   |

|         |                                   |      |
|---------|-----------------------------------|------|
| תלונות  |                                   |      |
| קוד     | תאור                              | כמות |
|         | 23SD016                           |      |
| עבודות  |                                   |      |
| קוד     | תאור                              | כמות |
| XGG95B1 | לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS | .8   |

| תלונות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | בדיקת מצלמת דרך - מצלמת רצוף 24 ש'      |      |
|        | עקב כך הונע פעמיים עם כבלים             |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| X      | בבד' מצלמת דרך נמצא כי אין אפשרות כיוון | 0    |
| X      | ידני' יש לגשת להתקנות                   | 0    |

| חלפים      |                                                                                               |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                          | כמות |
| BB28000000 | "הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ" & Connected to App פעיל 7002- לא עלוקה" | 0    |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי                                                           | 0    |
| C211000000 | רישוי 2023                                                                                    | 0    |
| U963000000 | סט הישוט סף קדמי ואחורי                                                                       | 0    |

|            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| U964000000 | קישוט סף לתא מטען | 0 |
|------------|-------------------|---|

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 303036 | 03/01/23<br>08:39 | 27/01/23<br>09:48 |         |           | מכונאות | 2      | מסירת רכב ללקוח |            |        | true     |            |

| עבודות   |                            |      |
|----------|----------------------------|------|
| קוד      | תאור                       | כמות |
| 100      | התקנת אביזרים לרכב חדש     | 1    |
| 001300   | מסירת רכב ללקוח            | 0    |
| MESIRA   | מסירת רכב ללקוח            | 0    |
| R.T 402  | הנחת עבודה איבזור          | -1   |
| חלפים    |                            |      |
| קוד      | תאור                       | כמות |
| 855R-T   | מצלמת דרך דו כיוונית R-855 | 1    |
| AV31189  | צמת חוטים ראשית RAV4 2019  | 1    |
| 49       | הצטרפות למועדון            | 1    |
| 51       | הצטרפות למועדון ללא עלות   | -1   |
| 200-0003 | מסגרות לרכבים              | 1    |
| ..R.T401 | הנחת איבזור חלקים          | -1   |