

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 418737 | 22/07/26<br>15:02 | 00:00   |         |           | מכונאות | 64557  | 155 בדיקות   |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 418738 | 22/07/26<br>15:04 | 00:00   |         |           | מכונאות | 64557  | אביזרים      |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 412599 | 29/03/26<br>09:10 | 29/03/26<br>16:00 |         |           | מכונאות | 58630  | ריקול        |            |        | true       |            |

|          |                         |      |
|----------|-------------------------|------|
| תלונות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
|          | ריקול                   |      |
|          | עדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
| עבודות   |                         |      |
| קוד      | תאור                    | כמות |
| 5GG31A81 | עדכון תוכנה             | 1.7  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 412603 | 29/03/26<br>09:23 | 31/03/26<br>07:24 |         |           | מכונאות | 58630  | טיפול 60000  |            |        | true       |            |

| תלויות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 60000                  |      |
|            | הכנה לטסט +טסט               |      |
|            | בדיקת בלמים                  |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001360     | טיפול 60.000 ק"מ             | 1    |
| 850091     | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .2   |
| 171011     | קרב מסנן אויר פ+ה            | .1   |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי  | .41  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בנזין           | .41  |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 8521428090 | מקורי-גומי מגב קדמי          | 1    |
| 8521402340 | מקורי-גומיה למגב             | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 400208 | 12/08/25<br>09:22 | 13/08/25<br>09:19 |         |           | מכונאות | 45334  | מוזמן לטיפול<br>+45 בד ברקסים |            |        | true     |            |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | מוזמן לטיפול 45+ בד ברקסים   |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ             | .9   |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור              | .6   |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון ביד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|-----------|--------|------------|------------|
|      | 143436 | 28/05/25<br>09:17 | 28/05/25<br>15:53 |         |           | מכונאות | 41662  | מצלמת רוורס  |           |        | true       |            |

|               |                           |             |
|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>תלונות</b> |                           |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>               | <b>כמות</b> |
|               | מצלמת רוורס               |             |
| <b>עבודות</b> |                           |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>               | <b>כמות</b> |
| ZGG49D1       | בדיקה והחלפת מצלמה אחורית | 9.          |
| <b>חלפים</b>  |                           |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>               | <b>כמות</b> |

|            |                    |   |
|------------|--------------------|---|
| 0400363616 | מקורי-מצלמה אחורית | 1 |
|------------|--------------------|---|

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 140698 | 06/04/25 10:29 | 07/04/25 09:16 |         |           | מכונאות | 38858  | הכנה לטסט+טסט+ריק וולים |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | הכנה לטסט+טסט+ריקולים       |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .46  |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב במזין          | .54  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור             | .6   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 140699 | 06/04/25 10:30 | 06/04/25 14:51 |         |           | מכונאות | 38858  | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                   |      |
|---------|-----------------------------------|------|
| קוד     | תאור                              | כמות |
|         | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה |      |
| עבודות  |                                   |      |
| קוד     | תאור                              | כמות |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS            | .8   |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 140700 | 06/04/25 10:31 | 06/04/25 14:52 |         |           | מכונאות | 38858  | מצלמת רוורס  |            |        | false      |            |

| תלונות |                   |      |
|--------|-------------------|------|
| קוד    | תאור              | כמות |
|        | מצלמת רוורס       |      |
| עבודות |                   |      |
| קוד    | תאור              | כמות |
| X      | הזמנה מצלמה מחו"ל | 0    |

| מוסף | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 131177 | 10/10/24 09:29 | 10/10/24 14:09 |         |           | מכונאות | 30334  | מוזמן לטיפול +30000 בבדיקת לחץ אוויר |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                     |      |
|------------|-------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                | כמות |
|            | מוזמן לטיפול +30000+בדיקת לחץ אוויר |      |
| עבודות     |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                    | 1.1  |
| חלפים      |                                     |      |
| קוד        | תאור                                | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30        | 4.2  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                | 2    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                     | 1    |

