

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 335752 | 04/02/26 12:39 | 00:00 | | | מכונאות | 49344 | 155 בדיוקת | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 334288 | 05/01/26 10:08 | 13/01/26 13:48 | | | מכונאות | 48506 | טיפול 45,000 טסט | | | true | |

| תלונות | |
|------------|--------------------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 45,000 טסט |
| | טל" בעל הרכב: 0546330895 |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| TGMO1 | מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אוויר למצבר היברידי |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 334289 | 05/01/26 10:10 | 07/01/26 18:04 | | | מכונאות | 48506 | עדכון תוכנה ללוח שעונים | | | true | |

| תלונות | |
|----------|-------------------------|
| קוד | תאור |
| | עדכון תוכנה ללוח שעונים |
| | 25SD-063 |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| 5GG31A81 | עדכון תוכנה |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 321242 | 09/01/25 08:31 | 14/01/25 06:51 | | | מכונאות | 33344 | שינוע+טסט | | | true | |

| תלונות | |
|------------|-----------------------------|
| קוד | תאור |
| | שינוע+טסט |
| | פחית ברזל משוחררת למתח לרכב |
| | טל" בעל הרכב: 0546330895 |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|--------|------------|
| | 321267 | 09/01/25 11:49 | 09/01/25 12:08 | | | מכונאות | 33344 | 2 צמיגים +תקר | | | true | |

| תלונות | |
|------------|----------------------|
| קוד | תאור |
| | 2 צמיגים +תקר |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 9046707166 | מקורי-קליפס למגן +בט |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 319045 | 11/11/24 11:08 | 13/11/24 09:00 | | | מכונאות | 30731 | טיפול 30 | | | true | |

| תלונות | |
|------------|---------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול 30 |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |

| | | |
|-----|-------------------------------|------------|
| 4.2 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | TGMO1 |
| 1 | מקורי-מסנן מזגן | 87139YZZ33 |
| 1 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | G92DH12060 |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 319057 | 11/11/24 14:40 | 12/11/24 10:42 | | | מכונאות | 30731 | 24SD-055-1 | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | 24SD-055-1 | | | | | | | | | | | |
| | TSS | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| ZGG47A1 | עדכון תוכנה למצלמת TSS | 8 | | | | | | | | | | |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 306920 | 05/12/23 09:38 | 11/12/23 14:21 | | | מכונאות | 15181 | טיפול 15 | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | טיפול 15 | | | | | | | | | | | |
| | ליסינג n14900n ק.מ.) | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | 7 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 | | | | | | | | | | |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|-------|--------|------------|
| | 306921 | 05/12/23 09:40 | 05/12/23 13:42 | | | מכונאות | 15181 | עדכון תוכנה למצלמה TSS | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | עדכון תוכנה למצלמת TSS (לאחר מסירה) | | | | | | | | | | | |
| | 23SD-016 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| XGG95B1 | לאחר מסירה עדכון תוכנה למצלמת TSS | 8 | | | | | | | | | | |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|-------|--------|------------|
| | 306922 | 05/12/23 09:42 | 05/12/23 13:40 | | | מכונאות | 15181 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | | | | | | | | | |
| | 22SMD-117 | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| XGG80B1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס (עם Dealer O | 6 | | | | | | | | | | |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|-------|--------|------------|
| | 294747 | 22/01/23 07:46 | 31/01/23 09:45 | | | מכונאות | 5 | מסירת רכב ללקוח | | | true | |

| עבודות | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001300 | מסירת רכב ללקוח | 0 | | | | | | | | | | |
| NEWLEASE | תכנית אחזקה יוניון מוביליטי XXX ק"מ ש | 0 | | | | | | | | | | |
| | כולל חבילת BEYOND | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| AVM | מטריה שחורה | 1 | | | | | | | | | | |
| AV3333 | כובע מצחיה מתמ | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסף | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|-------|--------|------------|
| | 0 | 17/01/23 08:00 | 17/01/23 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| BB37000000 | קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 | | | | | | | | | | |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867 | 0 | | | | | | | | | | |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות | 0 | | | | | | | | | | |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, | 0 | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|------------|
| | שינועים לטיפולים וטסטים | |
| 0 | סט קישוט סף קדמי ואחורי | U963000000 |
| 0 | קישוט סף לתא מטען | U964000000 |
| 0 | Corolla Cross Entry Pack: משטח הגנה לתא מטען וחיישני חנייה | U985000000 |