

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 240393 | 29/04/26 14:54 | 00:00 | | | מכונאות | 12300 5 | מוביליטי | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 236090 | 04/11/25 10:17 | 09/11/25 10:56 | | | מכונאות | 10049 3 | טיפול 90 לאפס נורת טיפול | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | טיפול 90 לאפס נורת טיפול | |
| | שטיפה | |
| | שינוע | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.4 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 9091901298 | מקורי-מצת | 4 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---|------------|-------|------------|------------|
| | 224656 | 06/04/25 11:08 | 14/04/25 07:41 | | | מכונאות | 73945 | מוזמן לטיפול טסט +שינוע - להחזיר לפני | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|---------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | מוזמן לטיפול טסט +שינוע - להחזיר לפני | |
| | 16:00 | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.2 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .6 |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .46 |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניזין | .54 |
| 850091 | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .2 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 7716947040 | מקורי-אטם למסנן דלק | 1 |
| 7702410020 | מקורי-מסנן דלק | 1 |
| 85212YZZCV | מקורי-מגב שמשה | 1 |
| 85222YZZBC | מקורי-מגב קדמי שמאל | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 218943 | 24/11/24 09:43 | 26/11/24 08:05 | | | מכונאות | 59613 | מוזמן לטיפול +60 שינוע | | | true | |

| תלונות | | |
|------------|------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | מוזמן לטיפול +60 שינוע | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001360 | טיפול 60,000 ק"מ | 1 |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור | .62 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| TGMO1 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---|------------|-------|------------|------------|
| | 218956 | 24/11/24 11:12 | 26/11/24 12:32 | | | מכונאות | 59613 | עדכון תוכנה למצלמת TSS לאחר מסירה | | | true | |

| תלונות | |
|--------|--------------------------------|
| קוד | תאור |
| | בדיקת ברקסים מחליקים ורעשים |
| כמות | |
| 0 | |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| X | בוצע בדיקת בלמים ללא ממצא חריג |
| X | בוצע נסיעת מבחן ללא ממצא חריג |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|------------|------------|
| | 179921 | 27/04/23 12:15 | 02/05/23 11:23 | | | מכונאות | 1 | מסירת רכב חדש ללקוח | | | true | |

| עבודות | |
|---------|---------------------------|
| קוד | תאור |
| 001300 | מסירת רכב חדש ללקוח |
| כמות | |
| 0 | |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| 1402-02 | אביזר-חיישן רוורס-שחור מט |
| כמות | |
| 1 | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| | 0 | 18/04/23 08:00 | 18/04/23 08:00 | | | | | | | | | |

| חלפים | |
|------------|---|
| קוד | תאור |
| M113000000 | מזבקה כוכבית 8867 |
| M707000000 | MOBILITY איתוראן שגרות |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים |
| M805000000 | רכב מוביליטי למסירה 2023 |
| U963000000 | סט קישוט סף קדמי ואחורי |
| U964000000 | קישוט סף לתא מטען |
| כמות | |
| 0 | |