

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 547244 | 16/07/26 14:42 | 00:00   |         |           | מכונאות | 87562  | בדיקות 155   |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס            | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 547249 | 16/07/26 14:49 | 00:00   |         |           | מכונאות | 87562  | עדכון תוכנה ללוח שעונים |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 226292 | 19/05/25 08:07 | 25/05/25 12:26 |         |           | מכונאות | 45211  | טיפול 45000, ניקוי מסנן היברידי |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| קוד        | תאור                            | כמות |
|            | טיפול 45000, ניקוי מסנן היברידי |      |
|            | איפוס מנורת טיפול               |      |
| עבודות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ                | 1.2  |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                  | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון             | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30    | 4.2  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 222067 | 04/02/25 07:38 | 04/02/25 13:59 |         |           | מכונאות | 30369  | טיפול 30000, ניקוי מסנן היברידי |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                 |      |
|------------|---------------------------------|------|
| קוד        | תאור                            | כמות |
|            | טיפול 30000, ניקוי מסנן היברידי |      |
|            | איפוס מנורת טיפול               |      |
|            | ריקול עדכון יחידת בקרת בלמים    |      |
| עבודות     |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ                | 1.3  |
| חלפים      |                                 |      |
| קוד        | תאור                            | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                  | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון             | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30    | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                 | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5            | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 222082 | 04/02/25 09:06 | 04/02/25 11:32 |         |           | מכונאות | 30369  | ריקול עדכון יחידת בקרת בלמים |            |        | true       |            |

| תלונות  |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                | כמות |
|         | ריקול עדכון יחידת בקרת בלמים        |      |
| עבודות  |                                     |      |
| קוד     | תאור                                | כמות |
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים | .7   |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 0     | 28/02/24 08:00 | 28/02/24 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |            |            |

| חלפים      |                                               |      |
|------------|-----------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                          | כמות |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0    |
| BB05200000 | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל | 0    |
|            | מצלמה                                         |      |
| PW02200056 | ערכת עזרה ראשונה                              | 0    |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה               | 0    |