

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 436805 | 11/08/26<br>09:25 | 11/08/26<br>09:27 |         |           | מכונאות | 12618<br>1 | SEL155       |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | SEL155                        |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 436806 | 11/08/26<br>09:28 | 11/08/26<br>09:29 |         |           | מכונאות | 12618<br>1 | אבזרי סלקט   |            |        | true     |            |

|           |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| תלונות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
|           | אבזרי סלקט                              |      |
| עבודות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |

| חלפים      |                        |      |
|------------|------------------------|------|
| קוד        | תאור                   | כמות |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1    |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר  | 1    |
| PW21002043 | מקורי-סט שטיחים HB     | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 462348 | 08/06/26<br>09:27 | 11/06/26<br>07:41 |         |           | מכונאות | 12134<br>3 | טיפול 120.000 |            |        | true     |            |

| תלויות |               |
|--------|---------------|
| קוד    | תאור          |
|        | טיפול 120.000 |
|        | העברת טסט     |
|        | שינוע         |
| כמות   |               |

| עבודות                      |      | קוד        |
|-----------------------------|------|------------|
| תאור                        | כמות |            |
| טיפול 120,000 ק"מ           | 1.3  | 0013120    |
| אגרת טסט רכב בנזין          | .43  | AGRABENZIN |
| שירות העברת מבחן רישוי שנתי | .4   | SHERUTTEST |
| שינוע הלוך-חזור             | .68  | SHINUA2    |

| חלפים      |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר             | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5         | 2    |
| AVBA       | נורה חניה                    | 4    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 462350 | 08/06/26<br>09:31 | 10/06/26<br>09:22 |         |           | מכונאות | 12134<br>3 | ריקול עדכון תוכנה ללוח שעונים |            |        | true     |            |

|          |                               |      |
|----------|-------------------------------|------|
| תלונות   |                               |      |
| קוד      | תאור                          | כמות |
|          | ריקול עדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
| עבודות   |                               |      |
| קוד      | תאור                          | כמות |
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה                   | 1.9  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 455569 | 09/02/26<br>11:28 | 16/02/26<br>15:52 |         |           | מכונאות | 10654<br>6 | טיפול 105.000 |            |        | true     |            |

| תלויות |               |      |
|--------|---------------|------|
| קוד    | תאור          | כמות |
|        | טיפול 105.000 |      |
|        | שינוע         |      |

| עבודות  |                                         |      |
|---------|-----------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| 0013105 | טיפול 105,000 ק"מ                       | .9   |
| SHINUA2 | שינוע הלון-חזור                         | .68  |
| 890988  | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1   |
| חלפים   |                                         |      |
| קוד     | תאור                                    | כמות |
| TGMO1   | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30            | 4.2  |

|            |                               |   |
|------------|-------------------------------|---|
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1 |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן               | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר              | 1 |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1 |

|        |                                |      |
|--------|--------------------------------|------|
| תלונות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
|        | ריקול' עדכון תוכנה ללוח שעונים |      |
| עבודות |                                |      |
| קוד    | תאור                           | כמות |
| X      | יבוצע במועד אחר                | 0    |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 448030 | 17/09/25<br>10:06 | 28/09/25<br>09:06 |         |           | מכונאות | 91412  | שינוע- טיפול<br>90,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| תלונות |        |                   |                   |         |           |         |        |                            |            |        |            |            |
| קוד    | תאור   |                   |                   | כמות    |           |         |        |                            |            |        |            |            |

|               |                                   |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
|               | שינוע- טיפול 90,000 ק"מ           |             |
|               | וישרים לא מנגבים                  |             |
| <b>עבודות</b> |                                   |             |
| <b>קוד</b>    | <b>תאור</b>                       | <b>כמות</b> |
| 001390        | טיפול 90,000 ק"מ                  | 1.6         |
| 850071        | מכלל להב מגב הדמי (שני צדדים) פ+ה | .1          |

|              |                      |             |
|--------------|----------------------|-------------|
| SHINUA2      | שינוע הלוך-חזור      | 6.          |
| <b>חלפים</b> |                      |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>          | <b>כמות</b> |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקין  | 1           |
| 90915YZM3    | מקורי-מסנן שמן       | 1           |
| 0882380111   | מקורי-נוזל רלמים 0 5 | 2           |

|     |                                    |            |
|-----|------------------------------------|------------|
| 1   | מקורי-מגב 350 UNI                  | 9091901298 |
| 4   | מקורי-מצת                          | 87139YZZ33 |
| 1   | מקורי-מסנן מזגן                    | 85212YZZTA |
| 1   | מקורי-מגב 350 UNI                  | 85222YZZTM |
| 1   | מקורי-מגב קדמי שמאל 700 מ"מ קורולה | TGMO1      |
| 4.2 | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30       |            |

| מוסר   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 443290 | 20/06/25 11:51 | 20/06/25 11:52 |         |           | מכונאות | 80055  | צמיגים מכרטיס 442474 |            |        | true       |            |
| תלונות |        |                |                |         |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| קוד    | תאור   |                |                |         | כמות      |         |        |                      |            |        |            |            |

|        |                      |                      |  |
|--------|----------------------|----------------------|--|
|        |                      | צמיגים מכרטיס 442474 |  |
| עבודות |                      |                      |  |
| קוד    | תאור                 | כמות                 |  |
| X      | צמיגים מכרטיס 442474 | 0                    |  |
| חלפים  |                      |                      |  |
| קוד    | תאור                 | כמות                 |  |

|      |        |                      |                   |         |           |         |        |              |            |        |          |            |
|------|--------|----------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
| 1    |        | צמיג קד' ימין + שמאל |                   |         |           | 2       |        |              |            |        |          |            |
| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה              | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|      | 442474 | 03/06/25<br>10:34    | 09/06/25<br>13:41 |         |           | מכונאות | 80054  | טסט + שינוע  |            |        | true     |            |

|         |                 |      |
|---------|-----------------|------|
| תלונות  |                 |      |
| קוד     | תאור            | כמות |
|         | טסט + שינוע     |      |
| עבודות  |                 |      |
| קוד     | תאור            | כמות |
| SHINUA2 | שינוע הלור-חזור | 6    |

|            |       |          |          |         |           |       |        |              |            |        |            |                                         |  |     |  |
|------------|-------|----------|----------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------|--|-----|--|
| AGRABENZIN |       |          |          |         |           |       |        |              |            |        |            | אגרת טסט רכב בנזין                      |  | .47 |  |
| TESTIDF    |       |          |          |         |           |       |        |              |            |        |            | לקיחת הרכב למכון רישוי עבור טסט         |  | .5  |  |
| 11099      |       |          |          |         |           |       |        |              |            |        |            | חריגת 20 ק"מ דודו פיקס 5 רחובות סה"כ 60 |  | 0   |  |
| מוסך       | כרטיס | ת.כניסה  | ת.יציאה  | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון                              |  |     |  |
|            |       | 04/05/25 | 07/05/25 |         |           |       |        |              |            |        |            |                                         |  |     |  |

|                                          |                 |       |      |         |       |                 |  |      |
|------------------------------------------|-----------------|-------|------|---------|-------|-----------------|--|------|
| 75378                                    | 09:47           | 07:14 |      | מכונאות | 77229 | שינוע לטיפול 75 |  | true |
| תלונות                                   |                 |       |      |         |       |                 |  |      |
| קוד                                      | תאור            |       | כמות |         |       |                 |  |      |
|                                          | שינוע לטיפול 75 |       |      |         |       |                 |  |      |
| עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח |                 |       |      |         |       |                 |  |      |
| עריכות                                   |                 |       |      |         |       |                 |  |      |

| קוד    | תאור             | כמות |
|--------|------------------|------|
| 001375 | טיפול 75,000 ק"מ | 1.4  |

|            |                                |      |
|------------|--------------------------------|------|
| SHINUA2    | שינוע הליך-חזור                | 6.   |
| חלפים      |                                |      |
| קוד        | תאור                           | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                 | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון            | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30   | 4.2  |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר               | 1    |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר ה'ברידי' | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אופ | הערות לכרטיס                              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 75379 | 04/05/25<br>09:49 | 04/05/25<br>14:31 |         |           | מכונאות | 77229  | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח) |            |        | true       |            |

|         |                                          |      |
|---------|------------------------------------------|------|
| תלונות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
|         | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח |      |
| עבודות  |                                          |      |
| קוד     | תאור                                     | כמות |
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים      | 7.   |

| מוסר | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 74986 | 15/04/25<br>14:04 | 15/04/25<br>14:05 |         |           | פחות  | 70850  | מחליף חשבונית<br>1000333 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                           |      |
|------------|---------------------------|------|
| קוד        | תאור                      | כמות |
|            | מחליף חשבון 1000333       |      |
| עבודות     |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| X          | מוביליטי דבש              | 0    |
| X          | מוקד שמאל אחורי           | 0    |
| X          | שמאי אייל נרקיס           | 0    |
| X          | תאריך אירוע 23/11/24      | 0    |
| X          | רכב חלופי מספר 741-45-903 | 0    |
| X          | מתאריך 03/03/25-12/03/25  | 0    |
| X10        | פ/ה מגן אחורי             | 0    |
| X20        | צביעת מגן אחורי           | 0    |
| X10        | שיפוץ מגן אחורי           | 0    |
| חלפים      |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| PW17802014 | מקורי- מגן שריונות קורולה | 1    |
| 90467      | חומרי עזר לפחחות          | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 74043 | 03/03/25<br>11:23 | 12/03/25<br>11:15 |         |           | פחחות | 70800  | מבוטח מוביליטי |            |        | true       |            |

| תלונות     |                           |      |
|------------|---------------------------|------|
| קוד        | תאור                      | כמות |
|            | מבוטח מוביליטי דבש        |      |
|            | מוקד שמאל אח              |      |
|            | שמאי אייל נרקיס           |      |
| עבודות     |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| X          | מוביליטי דבש              | 0    |
| X          | מוקד שמאל אחורי           | 0    |
| X          | שמאי אייל נרקיס           | 0    |
| X          | תאריך אירוע 23/11/24      | 0    |
| X          | רכב חלופי מספר 741-45-903 | 0    |
| X          | מתאריך 03/03/25-12/03/25  | 0    |
| X10        | פ/ה מגן אחורי             | 0    |
| X20        | צביעת מגן אחורי           | 0    |
| X10        | שיפוץ מגן אחורי           | 0    |
| חלפים      |                           |      |
| קוד        | תאור                      | כמות |
| PW17802014 | מקורי- מגן שריטות קורולה  | 1    |
| 90467      | חומרי עזר לפחחות          | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 74985 | 03/03/25<br>14:03 | 15/04/25<br>14:03 |         |           | פחחות | 70800  | מבוטח מוביליטי<br>דרכ |            |        | true       |            |

[illegible]

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | טיפול 45,000                  |      |
|            | שינוע                         |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001345     | טיפול 45,000 ק"מ              | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור               | .62  |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

