

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 183657 | 27/07/26 07:17 | 00:00   |         |           | מכונאות | 52542  | רכב למכירה<br>סלקט 155 |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 135028 | 10/06/26 08:59 | 23/06/26 19:24 |         |           | מכונאות | 50787  | שינוע פקיעין<br>אכסניית הנוער |            |        | true       |            |

| תלונות |                            |
|--------|----------------------------|
| קוד    | תאור                       |
|        | שינוע פקיעין אכסניית הנוער |
|        | טיפול 45                   |

| עבודות  |                        |
|---------|------------------------|
| קוד     | תאור                   |
| 001345  | טיפול 45,000 ק"מ       |
| 171021  | מסנן אויר פ+ה          |
| 473011  | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה |
| 473011  | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה |
| SHINUA2 | שינוע הלון-חזור        |

| חלפים      |                              |
|------------|------------------------------|
| קוד        | תאור                         |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן              |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר             |
| 0446502470 | מקורי-רפידות בלם קדמ         |
| 4351202390 | מקורי-צלחת בלם קדמית         |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 135029 | 10/06/26 09:01 | 21/06/26 09:45 |         |           | מכונאות | 50787  | ריקול        |            |        | true       |            |

| תלונות |                         |
|--------|-------------------------|
| קוד    | תאור                    |
|        | עדכון תוכנה ללוח שעונים |
|        | 25SD-063                |

| עבודות   |             |
|----------|-------------|
| קוד      | תאור        |
| 5GG31B41 | עדכון תוכנה |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 135508 | 10/06/26 09:00 | 21/06/26 09:01 |         |           | מכונאות | 50787  | החלפת 2 צמיגים<br>קידמיים |            |        | true       |            |

| תלונות |                        |
|--------|------------------------|
| קוד    | תאור                   |
|        | החלפת 2 צמיגים קידמיים |

| עבודות |             |
|--------|-------------|
| קוד    | תאור        |
| K1     | כיוון פרונט |

| חלפים            |                   |
|------------------|-------------------|
| קוד              | תאור              |
| TIR205/55/16CINI | צמיג סיני (אוריס) |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס              | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 123070 | 23/07/25 09:41 | 29/07/25 10:58 |         |           | מכונאות | 36393  | שינוע - הכנה<br>לטסט +טסט |            |        | true       |            |

| תלונות |                        |
|--------|------------------------|
| קוד    | תאור                   |
|        | שינוע - הכנה לטסט +טסט |

| עבודות     |                             |
|------------|-----------------------------|
| קוד        | תאור                        |
| SHERUTTEST | שירות העברת מבחן רישוי שנתי |
| AGRABENZIN | אגרת טסט רכב בניין          |
| SHINUA2    | שינוע הלון-חזור             |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 119712 | 14/04/25 11:13 | 27/04/25 09:24 |         |           | מכונאות | 30740  | טיפול 30     |            |        | true       |            |

| תלונות |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| קוד    | תאור                                   |
|        | טיפול 30 3038                          |
|        | בלחיצה על דוושת בניין יוצא צליל ציפצוף |
|        | החלפת צמיגים                           |
|        | נורת לחץ אוויר בצמיגים                 |
|        | שינוע פקיעין                           |

| עבודות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ              | 1.3  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור               | .6   |
| 171021     | מסנן אויר פ+ה                 | .4   |
| 850091     | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה  | .2   |
| 17899      | החלפת מסנן אויר למצבר היברידי | 0    |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30  | 4.2  |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר              | 1    |
| G92DH12060 | מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי | 1    |
| 85212YZZTA | מקורי-מגב UNI                 | 1    |
| 85222YZZTM | מקורי-מגב קדמי שמאל           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 119715 | 14/04/25 11:34 | 27/04/25 08:17 |         |           | מכונאות | 30740  | 24SD-146     |            |        | true     |            |

| תלונות |                                          |      |
|--------|------------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                     | כמות |
|        | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח |      |
|        | 24SD-146                                 |      |

| עבודות  |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| קוד     | תאור                                | כמות |
| ZGG91A1 | עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים | .7   |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 120161 | 14/04/25 09:37 | 25/04/25 09:38 |         |           | מכונאות | 30740  | החלפת 2 צמיגים |            |        | true     |            |

| תלונות |                |      |
|--------|----------------|------|
| קוד    | תאור           | כמות |
|        | החלפת 4 צמיגים |      |

| עבודות |             |      |
|--------|-------------|------|
| קוד    | תאור        | כמות |
| K1     | כיוון פרונט | .95  |

| חלפים            |                    |      |
|------------------|--------------------|------|
| קוד              | תאור               | כמות |
| TIR205/55/16CINI | צמיג סיני (אוריס ) | 4    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 108612 | 03/06/24 09:46 | 13/06/24 09:55 |         |           | מכונאות | 15553  | שינוע -טיפול ראשון |            |        | true     |            |

| תלונות |                                        |      |
|--------|----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                   | כמות |
|        | שינוע -טיפול ראשון                     |      |
|        | שריקות בנסיעה מכיוון הגלגלים בין 70/80 |      |

| עבודות  |                  |      |
|---------|------------------|------|
| קוד     | תאור             | כמות |
| 001315  | טיפול 15,000 ק"מ | .9   |
| SHINUA2 | שינוע הלוך-חזור  | .62  |

| חלפים      |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ         | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 0     | 27/06/23 08:00 | 27/06/23 08:00 |         |           |       |        |              |            |        |          |            |

| חלפים        |                                                                                                         |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                                                                                    | כמות |
| B438000000   | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                                                                       | 0    |
| B720000000   | קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                            | 0    |
| BB05200000   | מערכת מולטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה                                                     | 0    |
| C055000000   | הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים                                                                   | 0    |
| M023000000   | פזומט ליסינג MOBILITY                                                                                   | 0    |
| M113000000   | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       | 0    |
| M707000000   | MOBILITY איתוראן שגרות                                                                                  | 0    |
| M799000000   | MOBILITY - חבילה BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |
| PW24102010   | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                                         | 0    |
| PZ49S00ED0EU | ערכת עזרה ראשונה                                                                                        | 0    |

