



|              |                              |             |
|--------------|------------------------------|-------------|
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1         |
| SHINUA2      | שינוע הלוך-חזור              | .62         |
| <b>חלפים</b> |                              |             |
| <b>קוד</b>   | <b>תאור</b>                  | <b>כמות</b> |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן               | 1           |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1           |
| TGMO1        | מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2         |

|         |                                       |      |
|---------|---------------------------------------|------|
| תלונות  |                                       |      |
| קוד     | תאור                                  | כמות |
|         | 22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM |      |
| עבודות  |                                       |      |
| קוד     | תאור                                  | כמות |
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס           | 1.3  |

| תלונות     |                               |      |
|------------|-------------------------------|------|
| קוד        | תאור                          | כמות |
|            | טיפול 30                      |      |
| עבודות     |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 001330     | טיפול 30,000 ק"מ              | 1.2  |
| SHINUA2    | שינוע הלוך-חזור               | .62  |
| חלפים      |                               |      |
| קוד        | תאור                          | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5          | 2    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון           | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן               | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמנו מנוע C2/CF/SN 5W30 | 4.2  |

| עבודות     |                     |      |
|------------|---------------------|------|
| קוד        | תאור                | כמות |
| 001315     | טיפול 15,000 ק"מ    | .9   |
| חלפים      |                     |      |
| קוד        | תאור                | כמות |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע W305 | 4.2  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן      | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1    |

| חלפים      |                                                                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                                                                                    | כמות |
| B438000000 | חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית                                                                       | 0    |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט                                                           | 0    |
| BB05100000 | מערכת מוליטימדיה עם car play/auto android כולל מצלמה                                                    | 0    |
| M027000000 | MOBILITY אביזר תדלוק סונול                                                                              | 0    |
| M113000000 | מדבקת כוכבית 8867                                                                                       | 0    |
| M799000000 | MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים | 0    |
| PW24102010 | משטח הגנה לרצפת תא המטען קורולה                                                                         | 0    |