

## הסטוריה של רכב : 896-63-801

| תאריך      | מוסד        | כרטיס  | מד אוץ | אח סוג | מק"ט/שעתון | כמות         | תאור עבודה/חלק                               |
|------------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------------|----------------------------------------------|
| 13/12/2024 | מת"מ מוטורס | 320217 | 72349  | N      | פריט       | AV98005      | 1 חליפי-סוללה ליטיום                         |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 9046707166   | 4 מקורי-קליפס למגן +בט                       |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | SEL155       | 1 טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות             |
| 13/12/2024 | מת"מ מוטורס | 320218 | 72349  | N      | פריט       | PW02200056   | 1 מקורי-ערכת עזרה ראשונה                     |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 42606F4911   | 1 מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                     |
|            |             |        |        | N      | פריט       | PW21002033   | 1 מקורי-סט שטיחי קורול                       |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | SELACC200    | 0 לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו    |
| 13/12/2024 | מת"מ מוטורס | 320803 | 72349  |        | עבודה      |              |                                              |
| 27/11/2024 | מת"מ מוטורס | 319619 | 71700  | N      | עבודה      | 890991       | 0.2 בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | HHC10        | 1.07 אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק"מ |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 890988       | 0.1 ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  |
| 09/10/2024 | מת"מ מוטורס | 318049 | 70281  | N      | פריט       | 08880838531L | 4.2 מקורי-TGMO 5W30 PFE                      |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 90915YZZM3   | 1 מקורי-מסנן שמן                             |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 9008043037   | 1 מקורי-אטם פקק ריקון                        |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 0880880132   | 1 מקורי-נוזל שמשות                           |
|            |             |        |        | N      | פריט       | PZ46300PB004 | 1 מקורי-ניקוי למרססים-                       |
|            |             |        |        | N      | פריט       | AAA          | 1 חומרי עזר                                  |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 87139YZZ34   | 1 מקורי-מסנן מזגן משופ                       |
|            |             |        |        | N      | פריט       | AV203        | 3 חליפי-נורה ללא בסיס                        |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 001375       | 1.3 טיפול 75,000 ק"מ                         |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 06061        | 0.11 בדיקה בטיחותית ממחושבת מינליין          |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | TC-R         | 0 חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון          |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 190011X      | 0 בדיקת מצבר הנעה ונתינת טופס                |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 0606         | 0 פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים                 |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | POMW         | 0 הארכת אחריות לשנה או 15 אק" מ בסיום תקו    |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | X            | 0 יש להגיע לאחריות לסוללה ההיברידית          |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | X            | 0 לפני 4/12/24                               |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | MATOK        | 0 שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.                  |
| 22/10/2023 | מת"מ מוטורס | 305235 | 56738  | N      | פריט       | 87139YZZ34   | 1 מקורי-מסנן מזגן משופ                       |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 90915YZZM3   | 1 מקורי-מסנן שמן                             |
|            |             |        |        | N      | פריט       | Z84          | 1 הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח                |
|            |             |        |        | N      | פריט       | PZ46300PB004 | 1 מקורי-ניקוי למרססים-                       |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 9008043037   | 1 מקורי-אטם פקק ריקון                        |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 0882380111   | 2 מקורי-נוזל בלמים 0.5                       |
|            |             |        |        | N      | פריט       | 08880838531L | 4.2 מקורי-TGMO 5W30 PFE                      |
|            |             |        |        | N      | פריט       | AAA          | 1 חומרי עזר                                  |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 001361       | 1.2 טיפול 60.000 ק"מ                         |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | TC-R         | 0.43 חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון       |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 06061        | 0.1 בדיקה בטיחותית ממוחשבת מינליין           |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 0606         | 0 פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים                 |
|            |             |        |        | N      | עבודה      | 06064        | 0 שטיפת רכב ללא עלות לקוח                    |
| 06/11/2022 | מת"מ מוטורס | 291649 | 43330  | N      | פריט       | 08880838531L | 4.2 מקורי-MO 5W30 PFE 1L                     |

## הסטוריה של רכב : 896-63-801

| תאריך | מוסד       | כרטיס              | מד אוץ | אח סוג | מק"ט/שעתון | כמות         | תאור עבודה/חלק |                                       |
|-------|------------|--------------------|--------|--------|------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 43    |            |                    |        | N      | פריט       | 9008043037   | 1              | מקורי-אטם פקק ריקון                   |
| 44    |            |                    |        | N      | פריט       | 90915YZZM3   | 1              | מקורי-מסנן שמן                        |
| 45    |            |                    |        | N      | פריט       | PZ46300PB004 | 1              | מקורי-ניקוי למרססים-                  |
| 46    |            |                    |        | N      | פריט       | Z84          | 1              | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח           |
| 47    |            |                    |        | N      | פריט       | 0888780609   | 0.1            | מקורי-שפורפרת גריז ל                  |
| 48    |            |                    |        | N      | פריט       | 178010M040   | 1              | מקורי-מסנן אוויר                      |
| 49    |            |                    |        | N      | פריט       | 87139YZZ34   | 1              | מקורי-מסנן מזגן משופ                  |
| 50    |            |                    |        | N      | פריט       | G92DH12050   | 1              | מקורי-מסנן אוויר למצ                  |
| 51    |            |                    |        | N      | פריט       | 4351202390   | 2              | מקורי-צלחת בלם קדמית                  |
| 52    |            |                    |        | N      | עבודה      | 001345       | 1.1            | טיפול 45,000 ק"מ                      |
| 53    |            |                    |        | N      | עבודה      | 06061        | 0              | בדיקת בטיחותית ממוחשבת מיניליין       |
| 54    |            |                    |        | N      | עבודה      | 814814       | 0              | ביקורת חורף                           |
| 55    |            |                    |        | N      | עבודה      | TC-R         | 0.48           | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון     |
| 56    |            |                    |        | N      | עבודה      | 890988       | 0.1            | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה  |
| 57    |            |                    |        | N      | עבודה      | 473011       | 0.5            | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                |
| 58    |            |                    |        | N      | עבודה      | 473011-A     | 0.1            | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה |
| 59    |            |                    |        | N      | עבודה      | 0606         | 0              | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים            |
| 60    |            |                    |        | N      | עבודה      | 06064        | 0              | שטיפת רכב ללא עלות לקוח               |
| 61    |            |                    |        | N      | עבודה      | MATOK        | 0              | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.             |
| 62    | 01/11/2021 | מת"מ מוטורס 277831 | 28317  | N      | פריט       | 90915YZZM3   | 1              | מקורי-מסנן שמן                        |
| 63    |            |                    |        | N      | פריט       | 87139YZZ34   | 1              | מקורי-מסנן מזגן משופ                  |
| 64    |            |                    |        | N      | פריט       | 9008043037   | 1              | מקורי-אטם פקק ריקון                   |
| 65    |            |                    |        | N      | פריט       | PAZ3259      | 4.2            | חלופי-שמן מנוע 5W30 C2 סינט מלא       |
| 66    |            |                    |        | N      | פריט       | 0882380111   | 2              | מקורי-נוזל בלמים 0.5                  |
| 67    |            |                    |        | N      | פריט       | PAZ1229      | 1              | חליפי-תוסף לבנזין 0.5 ליטר 80X        |
| 68    |            |                    |        | N      | פריט       | Z84          | 1              | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח           |
| 69    |            |                    |        | N      | פריט       | AAA          | 1              | חומרי עזר                             |
| 70    |            |                    |        | N      | עבודה      | 001330       | 1.2            | טיפול 30,000 ק"מ                      |
| 71    |            |                    |        | N      | עבודה      | 890993       | 0.2            | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל  |
| 72    |            |                    |        | N      | עבודה      | 06061        | 0.12           | בדיקת בטיחותית ממוחשבת מיניליין       |
| 73    |            |                    |        | N      | עבודה      | 814814       | 0              | ביקורת חורף עבר 21428                 |
| 74    |            |                    |        | N      | עבודה      | NOWAR        | 0              | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.  |
| 75    |            |                    |        | N      | עבודה      | TC-R         | 0.52           | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון     |
| 76    | 09/11/2020 | מת"מ מוטורס 264988 | 12908  | N      | פריט       | 90915YZZJ1   | 1              | מקורי-מסנן שמן                        |
| 77    |            |                    |        | N      | פריט       | 9008043037   | 1              | מקורי-אטם פקק ריקון                   |
| 78    |            |                    |        | N      | פריט       | PAZ3259      | 4.2            | חלופי-שמן מנוע 5W30 C2 סינט מלא       |
| 79    |            |                    |        | N      | פריט       | PAZ1229      | 1              | חליפי-תוסף לבנזין 0.5 ליטר 80X        |
| 80    |            |                    |        | N      | פריט       | Z84          | 1              | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח           |
| 81    |            |                    |        | N      | פריט       | AAA          | 1              | חומרי עזר                             |
| 82    |            |                    |        | N      | פריט       | PZ49S00EDoEU | 1              | מקורי-ערכת עזרה ראשו                  |
| 83    |            |                    |        | N      | פריט       | Z99          | 1              | פולדר קטן                             |
| 84    |            |                    |        | N      | עבודה      | 001315       | 0.9            | טיפול 15,000 ק"מ                      |

## הסטוריה של רכב : 896-63-801

| תאריך | מוסד       | כרטיס              | מד אוץ | אח סוג | מק"ט/שעתון | כמות       | תאור עבודה/חלק                               |
|-------|------------|--------------------|--------|--------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 85    |            |                    |        | N      | עבודה      | 890993     | 0.2 בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל     |
| 86    |            |                    |        | N      | עבודה      | TC-R       | 0.55 חידוש טוטאל קאבר לשנה עד 20/11/21       |
| 87    |            |                    |        | N      | עבודה      | 0606       | 0 פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים                 |
| 88    |            |                    |        | N      | עבודה      | 06062      | 0 שטיפה חיצונית ללא עלות לקוח                |
| 89    |            |                    |        | N      | עבודה      |            | 0 נבדק בסורק תקלות - תקלה P01E315            |
| 90    |            |                    |        | N      | עבודה      |            | 0 חיישן טמפ' לא תקין. נמצא חיווט מכורסם      |
| 91    |            |                    |        | N      | עבודה      |            | 0 באזור בין יחידת כח למנוע מנזין             |
| 92    |            |                    |        | N      | עבודה      |            | 2 פ+ה ממיר מתח לצורך תיקון צמת חוטים         |
| 93    |            |                    |        | N      | עבודה      |            | 0 ותיקון צמת חוטים                           |
| 94    | 05/12/2019 | 0                  |        | N      | פריט       | B027000000 | 0 חבילת SILVER                               |
| 95    |            |                    |        | N      | פריט       | B057000000 | 0 מערכת CASKA עם מצלמה חבילת גלישה 1G לשנה   |
| 96    |            |                    |        | N      | פריט       | B690000000 | 0 מצלמת נסיעה DVR כולל כרטיס זכרון 32G       |
| 97    |            |                    |        | N      | פריט       | B910000000 | 0 שדרוג כספת ברזל לכספת אלומיניום            |
| 98    |            |                    |        | N      | פריט       | U065000000 | 0 הארכת אחריות לשנה רביעית או עד 100,000 ק"מ |
| 99    | 19/11/2019 | מת"מ מוטורס 251033 | 5      | N      | פריט       | AV98352    | 1 חליפי-סט פסי קישוט .                       |
| 100   |            |                    |        | N      | פריט       | AVM        | 1 מטריה אוטומטית שחור.                       |
| 101   |            |                    |        | N      | עבודה      | 001300     | 0 מסירת רכב ללקוח                            |
| 102   |            |                    |        | N      | עבודה      | TC-1       | 0 טוטאל קאבר לשנה עד                         |
| 103   |            |                    |        | N      | עבודה      |            | 0 התחייבות לטרייד אין עתידי                  |