

0	81.901 HHCעד ק"מ 21.52אז	A-890991
.2	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	890991
.1	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	890988
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
AV001	נוזל לשמשות	1
2222	חומרי עזר	1
2624	תוסף מסיר פיח דלק	1
490	חידוש חברות למעטון	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60,000	
	וישרים לא מפסיקים לעבוד צריך לשחק איתם	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60,000 ק"מ	1.2
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
AV001	נוזל לשמשות	1
2624	תוסף מסיר פיח דלק	1
2222	חומרי עזר	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
DOT4	נוזל בלם DOT4 -0.5	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
08880838531L	מקורי-MO 5W30 PFE 1L	4.2
AV001	נוזל לשמשות	1
2222	חומרי עזר	1
2624	תוסף מסיר פיח דלק	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
1801	שמן C3-5W30	4.2
AV001	נוזל לשמשות	1
2222	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנו מזג	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות

