

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|----------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 370143 | 04/05/26<br>15:01 | 00:00   |         |           | מכונאות | 14888<br>1 | טיפול 150 סלקט |            |        | false    |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 370144 | 04/05/26<br>15:02 | 12/05/26<br>11:48 |         |           | מכונאות | 14888<br>1 | אבזרים       |            |        | true       |            |

| תלויות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרים                                 |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול                    | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4913 | מקורי-ערכת תיקון פנצר                   | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 370145 | 04/05/26<br>15:03 | 04/05/26<br>15:03 |         |           | מכונאות | 14888<br>1 | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

|           |                                         |      |
|-----------|-----------------------------------------|------|
| תלונות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
|           | 155 בדיקות                              |      |
| עבודות    |                                         |      |
| קוד       | תאור                                    | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מחות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 356579 | 04/09/25<br>10:21 | 05/09/25<br>10:27 |         |           | מכונאות | 14022<br>5 | בדיקת צמיגים +<br>טסט |            |        | true       |            |

| תלונות |                                          |      |
|--------|------------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                     | כמות |
|        | בדיקת צמיגים + טסט                       |      |
| עבודות |                                          |      |
| קוד    | תאור                                     | כמות |
| 99     | 57017 ע.חוץ 71468 ספק העברת מבחן רישוי 1 | 0    |
| 11199  | שנוע                                     | 0    |
| X20    | העברת מבחן שנתי                          | 0    |
| X30    | אגרת רישוי בדזין                         | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 356638 | 04/09/25<br>09:45 | 05/09/25<br>09:48 |         |           | מכונאות | 14022<br>5 | החלפת צמיגים<br>+ כיוון פרונט |            |        | true     |            |

|            |                            |      |
|------------|----------------------------|------|
| תלונות     |                            |      |
| קוד        | תאור                       | כמות |
|            | החלפת צמיגים + כיוון פרונט |      |
| עבודות     |                            |      |
| קוד        | תאור                       | כמות |
| XX124      | כיוון פרונט רכב פרטי       | 94.  |
| חלפים      |                            |      |
| קוד        | תאור                       | כמות |
| 98989AV92A | צמיג אלון 20555R16-91V     | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 348785 | 02/04/25<br>07:32 | 02/04/25<br>11:13 |         |           | מכונאות | 13347<br>0 | טיפול 135    |            |        | true       |            |

| תלינות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | טיפול 135                   |      |
|            | HHC+ אחריות שנה או 15 אלף   |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.   | 0    |
| 0013135    | טיפול 135,000 ק"מ           | 1.1  |
| 11199      | שנוע                        | 0    |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה      | .5   |
| A-473011   | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה      | .1   |
| חלפים      |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| Z54        | שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY | 4.2  |

|            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1 |
| 30834.30   | צלחת בילום קד קורולה 19      | 2 |
| FT264018   | חליפי רפידות קד קור 19 02550 | 1 |
| 8679E      | חליפי-מסנן מזגן 58010        | 1 |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
|      | 348822 | 02/04/25<br>11:10 | 02/04/25<br>11:12 |         |           | מכונאות | 13347<br>0 | HHC++ אחריות<br>שנה או 15 אלף |            |        | true   |            |

| תלונות |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | HHC+ אחריות שנה או 15 אלף               |      |
|        | 15 רן אישר                              |      |
|        | דורון 0545422874                        |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| HHC    | הארכת אחריות להיבריד                    | 0    |
| 890988 | ניקיו / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | 1.   |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות לHHC- | 2.   |
| POMW   | אחריות sulp לשנה 15 / אק"מ .            | 0    |

| מוסר | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 337415 | 15/08/24<br>07:34 | 22/08/24<br>15:52 |         |           | מכונאות | 11420<br>0 | טיפול 120+טסט |            |        | true       |            |

| תלויות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול 120+טסט                           |      |
|            | HHC הארכת אחריות שנה או 15 אלף          |      |
|            | מערכת מולטימדיה משמיעה רעשים חזקים      |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.               | 0    |
| 0013120    | טיפול 120.000                           | 1.2  |
| 99         | 53832 ע.ח. 71469 ספק שנוע לצורך העברת מ | 0    |
| 11199      | שנוע                                    | 0    |
| X20        | העברת מבחן שנתי                         | 0    |
| X30        | אגרת רישוי בנזין                        | 0    |
| 11199      | בוצע ריסט למערכת מולטימדיה              | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 90915YZM3  | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| Z54        | שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY             | 4.2  |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                    | 2    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                        | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 337805 | 15/08/24<br>15:46 | 22/08/24<br>15:48 |         |           | מכונאות | 11420<br>0 | +HHC הארכת<br>אחריות שנה או<br>15 אלף |            |        | true     |            |

| תלונות |                                          |      |
|--------|------------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                     | כמות |
|        | HHC+ הארכת אחריות שנה או 15 אלף          |      |
| עבודות |                                          |      |
| קוד    | תאור                                     | כמות |
| HHC    | הארכת אחריות להיברידי                    | .95  |
| 890988 | יניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1   |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- | .2   |
| POMW   | אחריות sulp לשנה 15 / אק"מ. RSA          | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 331340 | 10/04/24<br>09:17 | 11/04/24<br>12:11 |         |           | מכונאות | 10125<br>7 | טיפול 105    |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                   |      |
|------------|-----------------------------------|------|
| קוד        | תאור                              | כמות |
|            | טיפול 105                         |      |
|            | לא שומעים טוב במערכת              |      |
| עבודות     |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.         | 0    |
| 0013105    | טיפול 105,000 ק"מ                 | .9   |
| 11199      | שנוע                              | 0    |
| 850071     | מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה | .1   |
| XX124      | כיוון פרונט רכב פרטי              | .94  |
| חלפים      |                                   |      |
| קוד        | תאור                              | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                    | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון               | 1    |

| חלפים       |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| קוד         | תאור                            |
| 5387947020  | מקורי-קליפס לביטנה              |
| 5212802920  | מקורי-כיסוי חור מגן             |
| 5211602480  | מקורי-זרוע מגן קדמי מחיר חליפי  |
| 81177002731 | מקורי-רפלקטור קדמי ש מחיר פירוק |
| 5387602770  | מקורי-בטנה לכנף קד' מחיר חליפי  |
| 52119F2911  | מקורי- מגן קדמי קורו מחיר פירוק |
| 5380202280  | מקורי-כנף ק.ש - קורו מחיר פירוק |
| 5330102390  | מקורי-מכסה מנוע-אלומ מחיר חליפי |
| AV90467A    | חליפי-קליפס גדול למגן           |
| AV90467     | חליפי-קליפס                     |

