

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325507	30/04/25 08:31	00:00			מכונאות	60062	155 בדיקות +			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	520236	13/10/24 07:46	13/10/24 09:13			מכונאות	51600	מוזמן לטיפול (הכנה לטסט)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול (הכנה לטסט)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
X	זיכוי עבור מסגרות	0
X	זיכוי עבור ניקוי	0
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
85212YZZAB	מקורי-מגב קדמי 'מין	1
85222YZZTK	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
0870000000	מסגרת ללוחית רישוי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	513367	26/05/24 08:02	26/05/24 09:02			מכונאות	45176	מוזמן לטיפול תקופתי (טיפול 45000)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול ת45+ניקוי פילטר היברידי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	509106	03/03/24 07:48	03/03/24 08:14			מכונאות	41201	ריח רע מהמזגן (כמו ריח של גז)			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ריח רע מהמזגן (כמו ריח של גז)	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	430950	28/06/23 07:48	28/06/23 10:54			מכונאות	29204	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1
	זיכוי עבור החלפת מסנן היברידי	-1
PR1	מועדון לקוחות חדש מנוי שנתי	0
PR2	הנחת מועדון לקוחות בגין תוסף	0
	בדיקת פרונט ללא עלות הטבה ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1

