

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	754984	23/06/26 07:17	00:00			מכונאות	53111	טיפול			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	754987	23/06/26 07:22	00:00			מכונאות	53111	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	733251	27/06/25 07:57	29/06/25 17:13			מכונאות	42402	טיפול +45 תוספים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +45 תוספים	
	הכנה לטסט+טסט	
	לסדר מצלמה אחורית בשמשה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
DIVUR	לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח	0
TEST	טסט בחיוב	1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1
AV301	מנורת חניה לא מקורי	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	710563	07/06/24 09:11	07/06/24 11:27			מכונאות	28991	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30קמ+תוספים	
	בד קודנית	
	רכב במסגרת סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
X	קיבוע של קודנית למקום ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV211	פלשינג	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV207	נוזל וישרים	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	486453	19/05/23 08:30	19/05/23 11:04			מכונאות	14569	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
EXPSE	EXPRESS SERVICE.	0

0		
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
AV210	חומר לניקוי מערכת הדלק	1
AV211	פלשינג	1
AV207	נזל וישרים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	477629	27/12/22 11:07	28/12/22 09:47			מכונאות	9100	טויוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	חיוב פנים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	מסירה לסלקט	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV36112	מצלמת דרך DVR T2	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
PZ49S00ED0EU	מקורי-ערכת עזרה ראשו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	23/05/22 08:00	23/05/22 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U699000000	סט קישוטי סף C-HR	0