

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס             | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 239535 | 19/01/26<br>11:59 | 00:00   |         |           | מכונאות | 60875  | הכנה לסלקט<br>155 בדיקות |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס           | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 239536 | 19/01/26<br>12:04 | 00:00   |         |           | מכונאות | 60875  | הזמנת אביזרים<br>לסלקט |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 236977 | 24/11/25<br>13:44 | 24/11/25<br>15:18 |         |           | מכונאות | 59394  | בדיקת קנייה  |            |        | false      |            |

|        |                                   |      |
|--------|-----------------------------------|------|
| תלונות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
|        | בדיקת קנייה                       |      |
| עבודות |                                   |      |
| קוד    | תאור                              | כמות |
| X      | בוצע בדיקת קנייה , ממצאים אצל סמי | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 230584 | 25/06/25<br>10:10 | 25/06/25<br>12:06 |         |           | מכונאות | 55361  | בדיקת מצבר   |            |        | true     |            |

|        |                          |      |
|--------|--------------------------|------|
| תלונות |                          |      |
| קוד    | תאור                     | כמות |
|        | בדיקת מצבר               |      |
| עבודות |                          |      |
| קוד    | תאור                     | כמות |
| 190011 | מצבר 20 חודשי אחריות פ"ה | 2.   |
| חלפים  |                          |      |
| קוד    | תאור                     | כמות |
| 663    | שנפ - מצבר 50A           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 224731 | 04/02/25<br>09:15 | 04/02/25<br>13:19 |         |           | מכונאות | 51608  | טיפול 60     |            |        | true       |            |

| תלונות |                                         | קוד          |
|--------|-----------------------------------------|--------------|
| כמות   | תאור                                    |              |
|        | טיפול 60                                |              |
|        | העברת טסט                               |              |
|        | HHC ניקוי מסנן הייבריד                  |              |
| עבודות |                                         |              |
| כמות   | תאור                                    | קוד          |
| 1.2    | טיפול 60.000 ק"מ                        | 001360       |
| .1     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | 890988       |
| .2     | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל-HC | 890993       |
| 0      | החלפת מגבים קדמיים + אחורי              | X            |
| 0      | החלפת 2 נורות בלם ימין + שמאל           | X            |
| חלפים  |                                         |              |
| כמות   | תאור                                    | קוד          |
| 4.2    | מקורי-TGMO 5W30 PFE                     | 08880838531L |
| 1      | מקורי-מסנן שמן                          | 90915YZZM3   |
| 1      | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 9008043037   |
| 1      | מקורי-ניקוי למרססים-                    | PZ46300PB004 |
| 1      | פזלון (צובר)                            | Z32          |
| 1      | חומרי עזר, הגנה וחיטוי                  | ZE80         |
| 1      | מקורי-נוזל בלמים 0.5                    | 0882380111   |
| 1      | מקורי-מסנן מזגן משופ                    | 87139YZZ34   |
| 1      | מקורי-מסנן אוויר                        | 178010M040   |
| 1      | מקורי-מסנן אויר למצב                    | G92DH47070   |
| 1      | הצטרפות למועדון                         | 49           |
| 1      | מקורי-מגב אחורי                         | 85242F4010   |
| 1      | חליפי-מגב                               | 16           |
| 1      | חליפי מגב                               | 26           |
| 2      | חליפי-נורה תקע 12V                      | HB580        |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 210302 | 12/02/24<br>11:13 | 12/02/24<br>13:00 |         |           | מכונאות | 39658  | טיפול 45     |            |        | true       |            |

|        |          |      |
|--------|----------|------|
| תלונות |          |      |
| קוד    | תאור     | כמות |
|        | טיפול 45 |      |
|        | HHC      |      |
| עבודות |          |      |

| קוד          | תאור                                    | כמות |
|--------------|-----------------------------------------|------|
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ                        | .9   |
| 890988       | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר | .1   |
| 890993       | בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל-HC | .2   |
| AFTER        | הטבת טיפול אחר הצהריים                  | 0    |
| חלפים        |                                         |      |
| קוד          | תאור                                    | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE                     | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| AA           | מסיר פיח למרססים                        | 1    |
| Z32          | פזלון (צובר)                            | 1    |
| ZE80         | חומרי עזר, הגנה וחיטוי                  | 1    |
| 85242F4010   | מקורי-מגב אחורי                         | 1    |
| 16           | חליפי-מגב                               | 1    |
| 26           | חליפי מגב                               | 1    |
| 87139YZZ33   | מקורי-מסנן מזגן                         | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר                        | 1    |

| מוסך         | כרטיס  | ת.כניסה                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|--------------|--------|--------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|              | 176839 | 12/02/23 08:02           | 12/02/23 09:52 |         |           | מכונאות | 27096  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| עבודות       |        |                          |                |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                     |                | כמות    |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| 001330       |        | טיפול 30,000 ק"מ         |                | 1.2     |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| חלפים        |        |                          |                |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד          |        | תאור                     |                | כמות    |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| 08880838531L |        | מקורי-TGMO 5W30 PFE      |                | 4.2     |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| 90915YZZM3   |        | מקורי-מסנן שמן           |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| 9008043037   |        | מקורי-אטם פקק ריקון      |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| 0882380111   |        | מקורי-נוזל בלמים 0.5     |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| PZ46300PB004 |        | מקורי-ניקוי למרססים-     |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| AV01         |        | חומרי ניקוי/גירוז/נוזלים |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                         | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 171235 | 12/10/22 07:43 | 20/10/22 16:47                  |         |           | מכונאות | 22337  | "מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                |                                 |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                            |         | כמות      |         |        |                                 |            |        |          |            |
|            |        |                | מנורת TSS נדלקת                 |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
|            |        |                | לסרוגין                         |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                                 |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                            |         | כמות      |         |        |                                 |            |        |          |            |
| 801013     |        |                | "מחשב דיאגנוסטיקה, בדיקה" בדיקה |         | .2        |         |        |                                 |            |        |          |            |
| 864691     |        |                | מכלל חיישן מצלמה, זיהוי לפני    |         | 1.5       |         |        |                                 |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                                 |         |           |         |        |                                 |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                            |         | כמות      |         |        |                                 |            |        |          |            |
| 8646CF4070 |        |                | מקורי-מצלמה קדמית               |         | 1         |         |        |                                 |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס                            | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|----------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 171228                           | 11/10/22 13:55 | 11/10/22 14:43 |         |           | מכונאות | 22228  | בדיקה עם מחשב אין קודי תקלה |            |        | true       |            |
| עבודות |                                  |                |                |         |           |         |        |                             |            |        |            |            |
| קוד    | תאור                             | כמות           |                |         |           |         |        |                             |            |        |            |            |
|        | בדיקה עם מחשב אין קודי תקלה      | 0              |                |         |           |         |        |                             |            |        |            |            |
|        | פרוק מצלמה TSS וניקוי אדים בשמשה | 0              |                |         |           |         |        |                             |            |        |            |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|-----------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 163759 | 14/04/22 07:48        | 14/04/22 09:48 |         |           | מכונאות | 15645  | בדיקת חיישן רדאר קדמי                |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                       |                |         |           |         |        |                                      |            |        |          |            |
| קוד     |        | תאור                  |                |         | כמות      |         |        |                                      |            |        |          |            |
|         |        | קריאת שרות            |                |         |           |         |        |                                      |            |        |          |            |
| עבודות  |        |                       |                |         |           |         |        |                                      |            |        |          |            |
| קוד     |        | תאור                  |                |         | כמות      |         |        |                                      |            |        |          |            |
| XGG08A1 |        | בדיקת חיישן רדאר קדמי |                |         | .4        |         |        |                                      |            |        |          |            |
| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה               | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|         | 162283 | 10/03/22 11:21        | 10/03/22 12:48 |         |           | מכונאות | 14631  | הוחלף מגן צד נהג , ושאר המגנים חוזקו |            |        | true     |            |

| עבודות |                                      |         |         |         |           |       |        |              |            |        |            |            |
|--------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
| קוד    | תאור                                 | כמות    |         |         |           |       |        |              |            |        |            |            |
|        | הוחלף מגן צד נהג , ושאר המגנים חוזקו | 0       |         |         |           |       |        |              |            |        |            |            |
|        | ללא חיוב                             | 0       |         |         |           |       |        |              |            |        |            |            |
| מוסך   | כרטיס                                | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |

| תיקון       | 50 ש"ח |  | נייד |                            |  | כרטיס |  |      | 17/02/22<br>10:05 | 17/02/22<br>07:58 | 161387 |  |
|-------------|--------|--|------|----------------------------|--|-------|--|------|-------------------|-------------------|--------|--|
| תלונות      |        |  |      |                            |  |       |  |      |                   |                   |        |  |
| קוד         |        |  |      | תאור                       |  |       |  | כמות |                   |                   |        |  |
|             |        |  |      | 1003 1453                  |  |       |  |      |                   |                   |        |  |
| עבודות      |        |  |      |                            |  |       |  |      |                   |                   |        |  |
| קוד         |        |  |      | תאור                       |  |       |  | כמות |                   |                   |        |  |
| 001315      |        |  |      | טיפול 15,000 ק"מ           |  |       |  | .9   |                   |                   |        |  |
| חלפים       |        |  |      |                            |  |       |  |      |                   |                   |        |  |
| קוד         |        |  |      | תאור                       |  |       |  | כמות |                   |                   |        |  |
| SNCF4CFC20T |        |  |      | שמן מנוע תקן SN CF - 5W/30 |  |       |  | 4.2  |                   |                   |        |  |
| 90915YZZM3  |        |  |      | מקורי-מסנן שמן             |  |       |  | 1    |                   |                   |        |  |
| 9008043037  |        |  |      | מקורי-אטם פקק ריקון        |  |       |  | 1    |                   |                   |        |  |
| AV01        |        |  |      | חומרי ניקוי/גירוז/שמשות    |  |       |  | 1    |                   |                   |        |  |

| מוסך  | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית    | סוג כרטיס                                           | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|-------|-------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|       | 0     | 14/03/21 08:00 | 14/03/21 08:00 |            |                                                     |       |        |              |            |        |            |            |
| חלפים |       |                |                |            |                                                     |       |        |              |            |        |            |            |
|       |       |                |                | קוד        | תאור                                                |       |        | כמות         |            |        |            |            |
|       |       |                |                | B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט       |       |        | 0            |            |        |            |            |
|       |       |                |                | B973000000 | CONNECTED TO APP- SAVE                              |       |        | 0            |            |        |            |            |
|       |       |                |                | C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל                 |       |        | 0            |            |        |            |            |
|       |       |                |                | C033000000 | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ |       |        | 0            |            |        |            |            |
|       |       |                |                | C156000000 | נספח כרית גב תחתון CHR                              |       |        | 0            |            |        |            |            |

| מוסך    | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                       | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|---------|--------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|---------|--------|---------------------|------------|--------|----------|------------|
|         | 146934 | 08/03/21 16:04 | 14/03/21 12:55 |                               |           | מכונאות | 1      | מסירת רכב חדש ללקוח |            |        | true     |            |
| תלונות  |        |                |                |                               |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| קוד     |        |                |                | תאור                          |           | כמות    |        |                     |            |        |          |            |
|         |        |                |                | קבלה מס 23417                 |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| עבודות  |        |                |                |                               |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| קוד     |        |                |                | תאור                          |           | כמות    |        |                     |            |        |          |            |
| 001300  |        |                |                | מסירת רכב חדש ללקוח           |           | 0       |        |                     |            |        |          |            |
| חלפים   |        |                |                |                               |           |         |        |                     |            |        |          |            |
| קוד     |        |                |                | תאור                          |           | כמות    |        |                     |            |        |          |            |
| 40158   |        |                |                | מגן רוח CHR                   |           | 1       |        |                     |            |        |          |            |
| 090674C |        |                |                | כתקשורת טייפ C אנדר' חודש אח' |           | 1       |        |                     |            |        |          |            |