

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	535954	11/12/25 11:33	15/12/25 11:45			מכונאות	109093	155סלקט בדיקות			false	
תלונות												
קוד			תאור		כמות							
			155סלקט בדיקות									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SEL155			טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
AV300			סט מגבים חליפי		1							
8524202070			מקורי-מגב אחורי		1							
C1840E			חליפי - מסנן מזגן		1							
9046707201			מקורי-קליפס ביטנה קד		6							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל שם 50	מהות תיקון
	531025	31/08/25 08:03	31/08/25 11:30			מכוונאות	101608	טיפול 90			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			טיפול HHC 90 שנה 15									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001390			טיפול 90,000 ק"מ		1.6							
890988			ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר		.1							
POMW			הארכת אחריות לשנה או 15אק"מ בסיום תקופת		0							
890991			בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-		.3							
473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.5							
A-473011			דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה		.1							
X			עד 30/8/26 או 116,608 ק"מ המוקדם מבניהם		0							
חליפים												
קוד			תאור		כמות							
AV33			שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus		4.2							
90915YZZM3			מקורי- מסנן שמן		1							
9091901298			מקורי- מצת		4							
AV0006			נוזל בלמים		1							
87139YZZ34			מקורי- מסנן מזגן משוש		1							
AV0009			מסיר פיח, מנקה חלל עשן		1							
9008043037			מקורי- אטם פקקי ריקון		1							
AVHHC			תעודה להארכת אחריות לסוללה היברדית		1							
PZ44700PF005			מקורי-תרסיס לניקוי מ		1							
178010M040			מקורי- מסנן אוויר		1							
G92DH12050			מקורי- מסנן אוויר למצ		1							
0446502470			מקורי-רפידות בלם קדמ		1							
4351202390			מקורי-צלחת בלם קדמית		2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	519318	30/12/24 10:30	30/12/24 13:40			מכונאות	82319	מוזמן לטיפול שנתי			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לטיפול שנתי											
	מקש של קודן נקרע											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001375	טיפול 75,000 ק"מ		1.3									
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר		.1									
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus		4.2									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
AV0009	מסיר פיח, מנקה חלל עשן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ		1									
AVT52031	לא מקורי-לוח מקשים		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	507551	24/04/24 08:04	24/04/24 15:24			מכונאות	63217	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	
תלונות קוד												
						תאור	כמות					

עבדות												
קוד												
תאור												
כמות												
1.3												
עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס												
XGG79D1												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	507552	24/04/24 08:06	24/04/24 14:09			מכונאות	63217	טיפול 60			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 60												
עבדות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 60.000 ק"מ												
001361												
890988												
ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר												
15												
כיוון פרונט פרטי												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
4.2												
AV33												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן אוויר												
178010M040												
נוזל בלמים												
AV0006												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
87139YZZ34												
מסיר פיח, מנקה חלל עשן												
AV0009												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
FRONWAY 205/55R16 91V												
FRONWAY205/55R16												
סוללה לשלט												
Z18												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	478260	26/06/23 15:29	26/06/23 15:29			מכונאות	32000				true	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	465380	14/11/22 09:02	14/11/22 13:25			מכונאות	25065	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבדות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 30,000 ק"מ												
001330												
890988												
ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה												
.1												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus												
4.2												
AV33												
מקורי-מסנן שמן												
90915YZZM3												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
מקורי-מסנן מזגן משופ												
87139YZZ34												
נוזל בלמים												
AV0006												
מקורי-מסנן אוויר												
178010M040												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	461015	11/08/22 09:53	11/08/22 12:59			מכונאות	18682	בבדיקה נמצא כי תקע צמת מתחים של התקנ			true	
עבדות												
קוד												
תאור												
כמות												
בבדיקה נמצא כי תקע צמת מתחים של התקנ												
0												
לא היה מחובר טוב												
0												
בוצע סידור חיבור צמת חותים												
0												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	460855	09/08/22 08:21	09/08/22 10:31			מכונאות	18487	הח' מקשים+ תכנות			true	
עבדות												
קוד												
תאור												
כמות												
הח' מקשים+ תכנות												
0												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
לא מקורי-לוח מקשים												
1												
AVT52031												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	459459	13/07/22 08:48	13/07/22 12:25			מכונאות	16144	בדיקת לוח מקשים-נמצא תקין			true	
עבדות												
קוד												
תאור												
כמות												
בדיקת לוח מקשים-נמצא תקין												
0												
בוצע נסיעת מבחן ולא אותרה תלונת לקוח												
0												

