

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309760	28/03/25 10:53	00:00			מכונאות	39221	SEL155			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309761	28/03/25 10:55	00:00			מכונאות	39221	אביזרים לרכב			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	309000	17/03/25 10:32	17/03/25 15:06			מכונאות	38962	טיפול 45,000 + העברת טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45,000 + העברת טסט	
	הצעת מחיר לתיקון פחחות מקדימה	
	חניה 4	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	3.6
AV24FLEX	מגב 24	1
AV85212YZZACT	מגב שטוח 16	1
AV17801K0030T	מסנן אויר חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	289352	25/04/24 10:07	25/04/24 12:42			מכונאות	27242	טיפול 30000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30000	
	ריקול DCM	
	סידור מצלמה קד' -על מושב הנוסע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	3.6
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DHK0010	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	289354	25/04/24 10:11	30/04/24 15:07			מכונאות	27242	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79F1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	266351	09/04/23 09:41	10/04/23 13:03			מכונאות	13195	מוזמן לטיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 15	
	התקנת איתוראן (סמיר)	
	בד' מזגן -ריח לא טוב בהפעלה ראשונית	
	הדבקת מצלמה -נמצאת ברכב	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

