

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 181013 | 16/04/26 11:19 | 00:00 | | | מכונאות | 18527 1 | רכב למכירה סלקט 155 | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 237075 | 03/02/26 10:40 | 04/02/26 14:41 | | | מכונאות | 17928 5 | מוזמן לטיפול ע?פ הצעת מחיר | | | true | |

| תלונות | |
|--------|--------------------------------|
| קוד | תאור |
| | מוזמן לטיפול ע?פ הצעת מחיר |
| | כיתוב הח שמן דולק+חידוש מועדון |
| | 0524732970 |
| | אחריות למצבר היברידי מצורף USB |

| עבודות | | |
|--------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001390 | טיפול 90,000 ק"מ | 1.5 |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל | .3 |
| 161011 | משאבת מים ו/או אטם פ"ה | 1.5 |

| חלפים | | |
|-------------|--------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 0888083853L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 1 |
| 9091901301 | מקורי-מצת | 3 |
| AVP209 | תכשיר לניקוי דלק-בנזין | 1 |
| AVS2400 | מים לשטיפת חלונות | 1 |
| AVHR | חידוש חברות מועדון | 1 |
| AVCW | שובר לשטיפת רכב ללא חיוב | 1 |
| 1603215190 | מקורי-בית טרמוסטט | 1 |
| AVDZ | קוד הנחה | -1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 232636 | 09/10/25 13:41 | 09/10/25 14:05 | | | מכונאות | 16619 6 | ביקורת חורף+מגבים | | | false | |

| תלונות | |
|--------|-------------------|
| קוד | תאור |
| | ביקורת חורף+מגבים |

| חלפים | | |
|-------|-------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| AVW | ביקורת חורף ללא חיוב | 1 |
| AV3L | סט מגבים טויטה חילפי ללא חיוב | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 232127 | 18/09/25 12:45 | 18/09/25 14:30 | | | מכונאות | 16409 4 | טיפול+מים לוישרים+התראה על שמן | | | true | |

| תלונות | |
|--------|------------------------------------|
| קוד | תאור |
| | טיפול+מים לוישרים+התראה על שמן+HHC |

| עבודות | | |
|--------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .7 |
| 890991 | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל | .3 |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |

| חלפים | | |
|-------------|--------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 0888083853L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| AVP209 | תכשיר לניקוי דלק-בנזין | 1 |
| AVS2400 | מים לשטיפת חלונות | 1 |
| AVS | ביקורת קיץ | 1 |
| AVCW | שובר לשטיפת רכב ללא חיוב | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 226811 | 23/04/25 12:54 | 23/04/25 15:40 | | | מכונאות | 14875 9 | טיפול ע?פ הצעת מחיר הכנה לטסט | | | true | |

| תלונות | |
|--------|------|
| קוד | תאור |
| | כמות |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| טיפול ע"פ הצעת מחיר הכנה לטסט | | |
| אחריות למצבר היברידי מצורף usb | | |
| מיקום פלסטיק במגן קדמי שמאל | | |
| בד אוויר סידור תא כפפות | | |
| 0524732970 | | |
| עבודות | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| E890991 | בדיקת סוללה היברידי בתום האחריות ERLY | .2 |
| 890988 | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | .1 |
| 23499 | HHC | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| 0888083853L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L- | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 87139YZZ30 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| AVP209 | תכשיר לניקוי דלק-בנזין | 1 |
| AVS2400 | מים לשטיפת חלונות | 1 |
| AVTP | הכנה לטסט | 1 |
| AVCW | שובר לשטיפת רכב ללא חיוב | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 223747 | 29/01/25 08:00 | 03/02/25 13:40 | | | מכונאות | 13988 5 | הח יחידה פנימית למזגן באחריות | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| הח יחידה פנימית למזגן באחריות | | | | | | | | | | | | |
| חלק במחסן | | | | | | | | | | | | |
| 0524732970 | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| 870251 מצנן למערכת חימום - תת מכלל פ+ה | | | | | | | | | | | | |
| 870251 מצנן למערכת חימום - תת מכלל פ+ה | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| 87107K0020 מקורי-מצנן מערכת חימום | | | | | | | | | | | | |
| 0888980072 מקורי-נוזל קירור 5 ל | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 222806 | 05/01/25 08:01 | 31/01/25 10:09 | | | מכונאות | 13867 4 | לתלונת לקוח מזגן לא מחמם | | | false | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| לתלונת לקוח מזגן לא מחמם | | | | | | | | | | | | |
| בצד נהג מחמם טיפה וצד נוסע לא מחמם כלל | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| X לקוח מתלונן שלא יוצא חום ממזגן | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 221761 | 08/12/24 08:13 | 08/12/24 15:51 | | | מכונאות | 13638 3 | קש עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| קש עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | | | | | | | | | | |
| סידור פלסטיק במגן קדמי שמאל | | | | | | | | | | | | |
| 0524732970 | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| XGG79A1 בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 221403 | 27/11/24 08:13 | 27/11/24 11:50 | | | מכונאות | 13555 5 | טיפול 135000 HHC + | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 135000 HHC + | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| 001315 טיפול 15,000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| 890991 בדיקת סוללה היברידי בתום האחריות ל-HHC- | | | | | | | | | | | | |
| 890988 ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | | | | | | | | | | | | |
| X HHC | | | | | | | | | | | | |
| X בד לחץ אוויר בצמיגים + סידור פלסטיק במגן | | | | | | | | | | | | |

| חלפים | | |
|-------------|--------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 0888083853L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L | 3.6 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| AVS2400 | מים לשטיפת חלונות | 1 |
| AVH | חבר מועדון לקוחות | 1 |
| AVW | ביקורת חורף ללא חיוב | 1 |
| AVCW | שובר לשטיפת רכב ללא חיוב | 1 |
| AVDT | תקונים והתקנות טריידאין | -1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 216928 | 21/07/24 09:46 | 21/07/24 11:33 | | | מכונאות | 12158 8 | בסד שמן מים + בד נוזל קירור | | | false | |

| תלונות | | |
|--------|-----------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | בסד שמן מים + בד נוזל קירור | |
| | הח' מצבר | |

| חלפים | | |
|------------|-------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 3362300046 | חליפי-חליפי-מקומי, מ | 1 |
| AVDT | תקונים והתקנות טריידאין | -1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|---------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| | 216838 | 17/07/24 11:42 | 17/07/24 11:50 | | | פחחות | 12155 9 | תיקון מגן אחורי | | | false | |

| תלונות | | |
|--------|-----------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | תיקון מגן אחורי | |

| עבודות | | |
|--------|-------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| X | השבחה | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| | 215645 | 13/06/24 14:45 | 16/06/24 09:46 | | | מכונאות | 12155 8 | סלקט + HHC סלקט | | | true | |

| תלונות | | |
|--------|-----------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | סלקט + HHC סלקט | |

| עבודות | | |
|--------|-------------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 890992 | בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט | 0 |
| 890999 | HHC | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 215646 | 13/06/24 15:08 | 13/06/24 15:08 | | | מכונאות | 12155 8 | 155 | | | false | |

| תלונות | | |
|--------|------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | 155 | |

| עבודות | | |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 215647 | 13/06/24 15:11 | 13/06/24 15:11 | | | מכונאות | 12155 8 | 155 | | | false | |

| תלונות | | |
|--------|------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | 155 | |

| עבודות | | |
|--------|-------------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 215648 | 13/06/24 15:12 | 13/06/24 15:14 | | | מכונאות | 12155 8 | אביזרים | | | false | |

| תלונות | | |
|--------|---------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| | אביזרים | |

| עבודות | | |
|-----------|---|------|
| קוד | תאור | כמות |
| SELACC200 | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0 |

| חלפים | | |
|------------|-------------------------|------|
| קוד | תאור | כמות |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1 |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1 |
| PW2100D044 | מקורי-סט 4 שטיחים - לבד | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 106440 | 27/04/23 10:38 | 28/04/23 10:35 | | | מכונאות | 72872 | טיפול 30000 | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 60000 + 75000 | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 60,000 + 75,000 ק"מ | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | | | | | | | | | | | | |
| .1 | | | | | | | | | | | | |
| ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן מזגן | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן אוויר למצ | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| שמן מנוע 5W30 סינטי | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 106454 | 27/04/23 16:20 | 28/04/23 10:33 | | | מכונאות | 72872 | בדיקת חיישן רדאר קדמי של מערכת PCS | | | true | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| בדיקת חיישן רדאר קדמי של מערכת PCS | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| .4 | | | | | | | | | | | | |
| בדיקת חיישן רדאר קדמי | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 106455 | 27/04/23 16:21 | 28/04/23 08:17 | | | מכונאות | 72872 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | false | |
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| לא ניתן לבצע ריקון DCM - אין חלק | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| במלאי | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|----------------------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 23531 | 12/12/21 11:36 | 12/12/21 12:36 | | | מכונאות | 15935 | טיפול 15000 | | | true | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| טיפול 15000 | | | | | | | | | | | | |
| .52 | | | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | | | | | | | | | | | |
| שמן מנוע 5W30C2 צובר | | | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|---|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 30/05/21 08:00 | 30/05/21 08:00 | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| מצלמה אחורית לצג מולטימדיה | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | | | | | | | | | | | | |